

Свеча супер -4 Н56 — 0241242502 (0 241 242 502)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0241242502>



Артикул

0241242502

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.04
Объём (л):	0.058
Длина, мм:	24
Ширина, мм:	27
Высота, мм:	89
Качество:	Оригинал

Свеча супер -4 Н56 0241242502 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Свечи, Свечи зажигания. Основные характеристики артикула 0 241 242 502: размеры (24/27/89/) мм., вес - 0.04 кг., объем - 0.058 л.. Применяется на следующих марках: CITROEN, LEYLAND, LEYLAND-FREIGHT ROVER, MERCEDES-BENZ, OPEL, PEUGEOT, PRINCESS, RENAULT, TALBOT, TRIUMPH, VOLVO. Применяется на следующих моделях: 104; 14; 1700-2200; 18; 18 Berline; 18 Break; 190-Serie; 20; 21; 21 Nevada; 25; 30; 5; 760; 780; 960; Alpine; Ascona; BX; C 15; CX; Dolomite; Espace; Fuego; GSA; LN, LNA; Manta; Samba; Sherpa; Tagora; Visa.

Применяемость

Марки (Brand):	CITROEN, LEYLAND, LEYLAND-FREIGHT ROVER, MERCEDES-BENZ, OPEL, PEUGEOT, PRINCESS, RENAULT, TALBOT, TRIUMPH, VOLVO
Модели (Model):	104; 14; 1700-2200; 18; 18 Berline; 18 Break; 190-Serie; 20; 21; 21 Nevada; 25; 30; 5; 760; 780; 960; Alpine; Ascona; BX; C 15; CX; Dolomite; Espace; Fuego; GSA; LN, LNA; Manta; Samba; Sherpa; Tagora; Visa

Детали (Model details):

104 1.1 08.1975 - 06.1980; 104 1.4 08.1978 - 06.1980; 14 1.2 01.1980 - 12.1983; 14 1.2 05.1976 - 06.1983; 14 1.4 09.1979 - 06.1983; 14 1.4 09.1981 - 06.1983; 18 2.0 11.1984 - 02.1986; 18 2.0 4x2 Break 10.1981 - 02.1986; 18 2.0 4x4 Break 03.1983 - 02.1986; 18 2.0 Berline 10.1981 - 02.1986; 190 E 2.3-16 04.1984 - 01.1987; 190 E 2.3-16 09.1985 - 08.1988; 190 E 2.3-16 09.1985 - 12.1988; 20 2.0 10.1977 - 12.1983; 20 2.0 10.1980 - 12.1983; 20 2.2 10.1980 - 12.1983; 2000 08.1975 - 02.1982; 21 2.0 03.1986 - 03.1993; 21 2.2 03.1986 - 12.1994; 21 Nevada 2.0 10.1986 - 12.1995; 21 Nevada 2.2 10.1986 - 12.1995; 25 2.0 01.1984 - 12.1992; 25 2.2i 01.1984 - 04.1988; 25 2.9i 05.1988 - 12.1992; 25 2.9i 06.1987 - 12.1992; 25 2.9i 10.1986 - 06.1987; 30 2.7 10.1976 - 12.1978; 30 2.7 10.1976 - 12.1983; 30 2.7i 10.1978 - 12.1983; 5 1.4 10.1981 - 01.1985; 5 1.4 Alpine 03.1976 - 09.1981; 760 2.8i 02.1982 - 04.1986; 760 2.8i 05.1986 - 07.1991; 760 2.8i 08.1982 - 07.1986; 780 2.8i 05.1986 - 07.1991; 960 2.8 09.1990 - 07.1991; Alpine 2.9 03.1985 - 12.1992; Alpine A 310 V6 09.1976 - 06.1985; Ascona 400 E 08.1979 - 08.1981; BX 16 10.1982 - 12.1988; BX 19 10.1984 - 06.1986; BX 19 SPORT 05.1985 - 06.1986; C 15 E 1.0 11.1986 - 07.1988; C 15 E 1.1 10.1984 - 07.1987; C 15 E 1.4 07.1986 - 07.1987; CX 22 07.1985 - 12.1992; Dolomite Sprint 06.1973 - 12.1975; Espace II 2.0i 01.1991 - 09.1996; Espace II 2.2i 01.1991 - 09.1996; Espace II 2.2i 4x4 01.1991 - 09.1996; Espace II 2.2i 4x4 05.1993 - 09.1996; Espace II 2.9i 01.1991 - 09.1996; Espace II 2.9i 04.1994 - 09.1996; Fuego 2.0 10.1980 - 10.1985; GSA 1.2 09.1979 - 07.1986; GSA 1.3 09.1979 - 07.1986; LNA 0.7 07.1982 - 04.1985; LNA 0.7 11.1978 - 07.1982; Manta 400 E 07.1980 - 08.1984; Samba 1.2 Rallye 06.1982 - 12.1987; Sherpa 2.0 Van 01.1973 - 12.1978; Sherpa 200 11.1986 - 12.1998; Sherpa 230 11.1986 - 12.1998; Sherpa 250 11.1986 - 12.1998; Sherpa 255 11.1986 - 12.1998; Sherpa 280 11.1986 - 12.1998; Tagora 2.7 06.1980 - 12.1983; Visa 0.6 07.1982 - 03.1991; Visa 0.6 09.1978 - 07.1982; Visa 1.1 07.1982 - 03.1991; Visa 1.1 09.1978 - 03.1991; Visa 1.2 09.1980 - 07.1982; Visa 1.4 07.1982 - 03.1991; Visa 1.6i 01.1985 - 06.1986; Visa 1.6i 06.1986 - 03.1991;



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88