

Свеча WR91 0.9 – 0242222501 (0 242 222 501)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0242222501>



Артикул

0242222501

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.056
Объём (л):	0.058
Длина, мм:	24
Ширина, мм:	27
Высота, мм:	89
Качество:	Оригинал

Свеча WR91 0.9 0242222501 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Свечи, Свечи зажигания. Основные характеристики артикула 0 242 222 501: размеры (24/27/89/) мм., вес - 0.056 кг., объем - 0.058 л.. Применяется на следующих марках: ARO, BENTLEY, BERTONE, BMW, DODGE, LAND ROVER GROUP, LEYLAND-DAF, LEYLAND-FREIGHT ROVER, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RELIANT, RENAULT, ROLLS-ROYCE, ROVER, SEAT, TOYOTA, VOLVO, VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 100 Metro; 123-Serie; 340; 3-Serie; 400-Serie; 5-Serie; 6-Serie; 7-Serie; 9; ARO 10; Brooklands; Clio; Continental; Corniche; Crown; Discovery I; Express, Extra, Rapid; Flying; Freeclimber; GL, GLE, GT; Käfer; Kitten; Land Cruiser; Land Rover Defender; Marbella; Mulsanne; Phantom VI; Pick-Up; Range Rover I; Range Rover II; RV8; Sherpa; Silver; S-Klasse; Starlet; Twingo; Twingo I; Urvan.

Применяемость

Марки (Brand):	ARO, BENTLEY, BERTONE, BMW, DODGE, LAND ROVER GROUP, LEYLAND-DAF, LEYLAND-FREIGHT ROVER, MERCEDES-BENZ, NISSAN, RELIANT, RENAULT, ROLLS-ROYCE, ROVER, SEAT, TOYOTA, VOLVO, VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	100 Metro; 123-Serie; 340; 3-Serie; 400-Serie; 5-Serie; 6-Serie; 7-Serie; 9; ARO 10; Brooklands; Clio; Continental; Corniche; Crown; Discovery I; Express, Extra, Rapid; Flying; Freeclimber; GL, GLE, GT; Käfer; Kitten; Land Cruiser; Land Rover Defender; Marbella; Mulsanne; Phantom VI; Pick-Up; Range Rover I; Range Rover II; RV8; Sherpa; Silver; S-Klasse; Starlet; Twingo; Twingo I; Urvan

Детали (Model details):

100 Metro 1.0 01.1983 - 03.1990; 280 TE 02.1976 - 11.1985; 325 e 01.1985 - 12.1987; 340 1.3 08.1979 - 07.1991; 450 SE 12.1975 - 04.1980; 450 SEL 12.1975 - 04.1980; 525 e 12.1984 - 12.1987; 535 i 01.1985 - 12.1987; 635 CSI 01.1985 - 04.1989; 735 i 01.1985 - 08.1986; 9 1.4 04.1991 - 12.1994; ARO 10 1.2 Spartana 01.1997 - 12.2006; Brooklands 6.8 R 06.1996 - 12.1998; Clio I 1.1 06.1990 - 03.1996; Clio I 1.2i 09.1995 - 03.1996; Continental 6.8 R Coupe 03.1991 - 08.1999; Continental 6.8 V8 R Cabrio 03.1991 - 08.1999; Corniche 09.1980 - 08.1990; Corniche Cabriolet 03.1971 - 12.1985; Crown 2.8i 08.1983 - 09.1985; Crown 2.8i 09.1979 - 07.1983; Defender 110 4.0 i AWD 09.1995 - 12.2001; Discovery I 3.9i V8 AWD 10.1993 - 12.1999; Express, Extra, Rapid 1.2 09.1991 - 09.1996; Express, Extra, Rapid 1.2i 09.1991 - 10.1997; Express, Extra, Rapid 1.2i 10.1996 - 10.1997; Flying Spur 6.8 V8 08.1994 - 07.1995; Freeclimber 2.7 i 4x4 01.1991 - 12.1993; GL, GLE, GT 01.1969 - 04.1971; Kitten DL 10.1975 - 12.1983; Land Cruiser 3.9 4x4 02.1975 - 12.1980; Land Cruiser 4.0 09.1987 - 01.1990; Land Cruiser 4.0 11.1984 - 08.1987; Land Cruiser 4.0 4x4 09.1987 - 12.1992; Land Cruiser 4.2 08.1980 - 04.1986; Land Cruiser 4.2 08.1980 - 10.1985; Land Cruiser 4.2 08.1980 - 11.1984; Land Cruiser 60 4.0 4WD 08.1988 - 10.1989; M 535 i 01.1985 - 12.1987; Marbella 0.9 01.1987 - 02.1997; Marbella 0.9 i 01.1995 - 05.1998; Mulsanne 6.8 01.1981 - 08.1987; Phantom VI 10.1968 - 10.1978; Pickup 2.0 09.1985 - 09.1995; Range Rover I 3.9i AWD 11.1988 - 08.1994; Range Rover I 3.9i Classic AWD 09.1989 - 04.1996; Range Rover II 4.0i V8 AWD 09.1994 - 08.2002; Range Rover II 4.6i V8 AWDxxx 09.1994 - 08.2002; RV8 3.9i 09.1992 - 12.1995; Sedan 1600 i 09.1991 - 08.2004; Sherpa 11.1986 - 12.1998; Silver Dawn 09.1994 - 08.1997; Silver Spirit 10.1980 - 03.1993; Silver Spur 10.1980 - 03.1993; Silver Spur Turbo 09.1995 - 12.1998; Starlet 1.3 Sedan 08.1981 - 02.1984; Starlet 1.3 Wagon 08.1981 - 02.1984; Twingo 1.2i 05.1995 - 08.1996; Twingo I 1.2i 03.1993 - 08.1996; Twingo I 1.2i 03.1993 - 08.1997; Urvan 2.4 11.1986 - 06.1997; V 400 04.1989 - 12.2001;



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88