

Свеча FR7LD+7 (к-т 4 шт) — 0242235914 (0 242 235 914)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0242235914>



Артикул

0242235914

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.182
Объём (л):	0.248
Длина, мм:	90
Ширина, мм:	25
Высота, мм:	110
Качество:	Оригинал



Свеча FR7LD+7 (к-т 4 шт) 0242235914 (производитель BOSCH) .

Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Свечи, Свечи зажигания.

Основные характеристики артикула 0 242 235 914: размеры (90/25/110/) мм., вес - 0.182 кг., объем - 0.248 л.. Применяется на следующих марках: AUDI; BERTONE; BMW; CHEVROLET; DACIA; DAEWOO; DAIHATSU; FIAT; ISUZU; LADA; LANCIA; LAND ROVER GROUP; LEXUS; LOTUS; MINI (BMW); MORGAN; NISSAN; OPEL; PIAGGIO; PORSCHE; RENAULT; SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB); SEAT; SKODA; SSANGYONG; TATA MOTORS; TOYOTA; VAUXHALL; VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 100; 100 Avant; 100 Avant quattro; 100 quattro; 3-Серия; 5-Серия; 7-Серия; 80; 80 Avant; 80 Avant quattro; 80 quattro; 8-Серия; 900 II; A2; A3; A3 Cabriolet; A3 quattro; A3 Sportback; A4; A4 Avant; A4 Avant quattro; A4 quattro; A6; A6 Avant; A6 Avant quattro; A6 quattro; A8; A8 quattro; Aero 8; Alhambra; Altea; Altea XL; Applause; Arosa; Atrai; Avalon; Barchetta; Bora; Bora Variant; Boxster; Brava '95; Brava '98; Bravo '95; Bravo '98; Cabriolet; Caddy; Caddy II; Caddy III; Caldina; Camry; Carina; Carina ED; Carlton III; Celica; Chairman; Clio; Clio II; Comfort; Cordoba; Cordoba Vario; Corona Exiv; Coupe; Coupe '93; Coupe '96; Coupe quattro; Dedra Berlina; Dedra Station Wagon; Defender I; Delta; Doblo '00; Doblo '05; Doblo Cargo '00; Doblo Cargo '05; Dokker; Ducato '94; Epica; ES; Esprit; Exeo; Extol; Fabia; Fiorino Furgao; Freeclimber; Frontera A; Gaia; Gol II; Gol III; Golf; Golf Cabriolet; Golf III; Golf III Cabriolet; Golf III Variant; Golf IV; Golf IV Cabriolet; Golf IV Variant; Golf Plus; Golf V; Golf V Variant; Golf VI; Golf VI Variant; GS; Harrier; Hijet Cargo; Hijet Truck; Hijet Van; Ibiza; Inca; Indica; Indigo

Manza; Ipsum; Jetta; Jetta (Europa); Jetta IV; Jetta V; Kangoo I; Kangoo II; Kappa Berlina; Kappa Coupe; Kappa Station Wagon; KB-Серия; Kubistar; Kyron; Laguna I; Laguna I Grandtour; Largus; Leon; Liteace Noah; Lodgy; Logan; Logan II; Logan II MCV; Logan MCV; Logan Pick-Up; LT; Lupo; Lybra Berlina; Lybra Station Wagon; Magnus; Marea; Marea Weekend; Megane; Megane Classic; Megane Coupe; Megane Grandtour; Mini; Mira; Mira Avy; Move; Nadia; New Beetle; New Beetle Cabriolet; NP200; Nubira; Octavia; Omega A; Omega A Caravan; Omega B; Omega B Caravan; Palio; Palio Weekend; Panda '91; Passat; Passat 4Motion; Passat Syncro; Passat Variant; Passat Variant 4Motion; Passat Variant Syncro; Polo; Polo Classic; Polo Limousine; Polo Variant; Porter; Punto '03; Punto '99; Range Rover III; RAV4; Rexton I; Rexton II; Rodius; Sandero; Sandero I; Sandero II; Scenic I; Senator B; Sharan; Siena; Sirion I; Stilo; Stilo '01; Stilo '04; Stilo Multi Wagon; Strada; Superb; Suran; Symbol; Tanto; Terios; Thalia; Thesis; Toledo; Touran; Townace Noah; Transporter T4; Transporter T5; TT Coupe; TT Roadster; Twingo; Twingo I; Twingo II; Uno '98; Vectra A; Vento; Vista; Vista Ardeo; Y; YRV; Z 3. Фото: [0242235914](https://www.adp.ru/0242235914).

Применяемость

Марки (Brand):	AUDI; BERTONE; BMW; CHEVROLET; DACIA; DAEWOO; DAIHATSU; FIAT; ISUZU; LADA; LANCIA; LAND ROVER GROUP; LEXUS; LOTUS; MINI (BMW); MORGAN; NISSAN; OPEL; PIAGGIO; PORSCHE; RENAULT; SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB); SEAT; SKODA; SSANGYONG; TATA MOTORS; TOYOTA; VAUXHALL; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	100; 100 Avant; 100 Avant quattro; 100 quattro; 3-Серия; 5-Серия; 7-Серия; 80; 80 Avant; 80 Avant quattro; 80 quattro; 8-Серия; 900 II; A2; A3; A3 Cabriolet; A3 quattro; A3 Sportback; A4; A4 Avant; A4 Avant quattro; A4 quattro; A6; A6 Avant; A6 Avant quattro; A6 quattro; A8; A8 quattro; Aero 8; Alhambra; Altea; Altea XL; Applause; Arosa; Atrai; Avalon; Barchetta; Bora; Bora Variant; Boxster; Brava '95; Brava '98; Bravo '95; Bravo '98; Cabriolet; Caddy; Caddy II; Caddy III; Caldina; Camry; Carina; Carina ED; Carlton III; Celica; Chairman; Clio; Clio II; Comfort; Cordoba; Cordoba Vario; Corona Exiv; Coupe; Coupe '93; Coupe '96; Coupe quattro; Dedra Berlina; Dedra Station Wagon; Defender I; Delta; Doblo '00; Doblo '05; Doblo Cargo '00; Doblo Cargo '05; Dokker; Ducato '94; Epica; ES; Esprit; Exeo; Extol; Fabia; Fiorino Furgao; Freeclimber; Frontera A; Gaia; Gol II; Gol III; Golf; Golf Cabriolet; Golf III; Golf III Cabriolet; Golf III Variant; Golf IV; Golf IV Cabriolet; Golf IV Variant; Golf Plus; Golf V; Golf V Variant; Golf VI; Golf VI Variant; GS; Harrier; Hijet Cargo; Hijet Truck; Hijet Van; Ibiza; Inca; Indica; Indigo Manza; Ipsum; Jetta; Jetta (Europa); Jetta IV; Jetta V; Kangoo I; Kangoo II; Kappa Berlina; Kappa Coupe; Kappa Station Wagon; KB-Серия; Kubistar; Kyron; Laguna I; Laguna I Grandtour; Largus; Leon; Liteace Noah; Lodgy; Logan; Logan II; Logan II MCV; Logan MCV; Logan Pick-Up; LT; Lupo; Lybra Berlina; Lybra Station Wagon; Magnus; Marea; Marea Weekend; Megane; Megane Classic; Megane Coupe; Megane Grandtour; Mini; Mira; Mira Avy; Move; Nadia; New Beetle; New Beetle Cabriolet; NP200; Nubira; Octavia; Omega A; Omega A Caravan; Omega B; Omega B Caravan; Palio; Palio Weekend; Panda '91; Passat; Passat 4Motion; Passat Syncro; Passat Variant; Passat Variant 4Motion; Passat Variant Syncro; Polo; Polo Classic; Polo Limousine; Polo Variant; Porter; Punto '03; Punto '99; Range Rover III; RAV4; Rexton I; Rexton II; Rodius; Sandero; Sandero I; Sandero II; Scenic I; Senator B; Sharan; Siena; Sirion I; Stilo; Stilo '01; Stilo '04; Stilo Multi Wagon; Strada; Superb; Suran; Symbol; Tanto; Terios; Thalia; Thesis; Toledo; Touran; Townace Noah; Transporter T4; Transporter T5; TT Coupe; TT Roadster; Twingo; Twingo I; Twingo II; Uno '98; Vectra A; Vento; Vista; Vista Ardeo; Y; YRV; Z 3
OE Внешние (OE External):	AUD101000033AA; AUD101000033AF; AUD101000041AC; AUD101000051AA; BMW12121344520; BMW12121422087; BMW12121704399; BMW12121747061; BMW12121748002; BMW12124353679; BMW12129063428; BMW12129064619; BPRBOC1093002056; CIT59622J; CIT59622K; CIT5962R3; CIT96265754; DAA9004851133000; DAA9004851137; DAA9004851137000; DAA9004851155000; DAA9004851160000; DAA9091901202000; DAC7700115827; DAC7700500168; FIA46463801; FIA46472021; FIA464720211; FIA5894588; FIA9626575480; FIAK9626575480; GMC96307729; HOL96307729; LAI46463801; LAI46472021; LEX9091901198; NIS2240100QAB; OPE1214003; OPE32017067; OPE90357729; OPE90442650; PEU59622J; PEU59622K; PEU5962R3; PEU96265754; POR99917019990; REN7700109403; REN7700115827; REN7700500168; REN7700500252; RENRFC50LZ2E; SAA93188564; SCA32025874; SCA4501029; SEA03090599916; SEA101000033AA; SEA101000033AF; SEA101000041AC; SEA101000051AA; SKO101000033AA; SKO101000041AC; SKO101000051AA; SSY1621593103; TOY9091901198; VAU90357729; VAUVSP003; VOL32017067; VWW03090599916; VWW048905994; VWW0489059994; VWW101000033AA; VWW101000033AC; VWW101000033AF; VWW101000041AC; VWW101000051AA; VWW10100031AA



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88