

Датчик кислорода — 0258002050 (0 258 002 050)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0258002050>



Артикул

0258002050

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.096
Объём (л):	0.584
Длина, мм:	99
Ширина, мм:	44
Высота, мм:	134
Качество:	Оригинал

Датчик кислорода 0258002050 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Управление двигателем и бенз. впрыск, Датчики выхлопных газов. Основные характеристики артикула 0 258 002 050: размеры (99/44/134/) мм., вес - 0.096 кг., объем - 0.584 л.. Применяется на следующих марках: HONDA; ROVER; SUZUKI. Применяется на следующих моделях: 800; Accord; Accord Aerodeck; Civic; Civic CRX; Civic Sedan; Civic Shuttle; Concerto; CR-X; Integra; Legend; Legend Coupe; Prelude; Samurai; Vigor. Артикулы OEM: ACURA - 36531PE2N02, ACURA - 36531PG7315, ACURA - 36531PH7305, ACURA - 36531PL2023, ACURA - 36531PR4L02, ACURA - 36532PJ0L02, ACURA - 36531PG7661, ACURA - 36531PH7013, ACURA - 36531PL2003, ACURA - 36531PL2013, ACURA - 36531PR4A01, ACURA - 36532PH7003, ACURA - 36532PH7013, ACURA - 36532PL2003, ACURA - 36532PL2013, ACURA - 36531PM8305, CHEVROLET - 96058082, CHEVROLET - 96051853, GEO - 96058082, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 96051853, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 96058082, HONDA - 36531PC7664, HONDA - 36531PE7662, HONDA - 36531PH2024, HONDA - 36531PH4661, HONDA - 36531PH4662, HONDA - 36531PK1014, HONDA - 36531PL2003, HONDA - 36531PL2013, HONDA - 36531PM5A01, HONDA - 36532PH7003, HONDA - 36532PL2003, HONDA - 36531PC7663, HONDA - 36531PC7665, HONDA - 36531PC7682, HONDA - 36531PD2662, HONDA - 36531PD2663, HONDA - 36531PD2664, HONDA - 36531PD6662, HONDA - 36531PE1662, HONDA - 36531PE1663, HONDA - 36531PE2902, HONDA - 36531PE2903, HONDA - 36531PE2904, HONDA - 36531PE2905,

HONDA - 36531PE7663, HONDA - 36531PG7661, HONDA - 36531PG7A01, HONDA - 36531PH2004, HONDA - 36531PH2014, HONDA - 36531PH4682, HONDA - 36531PH7003, HONDA - 36531PJ0661, HONDA - 36531PJ0L01, HONDA - 36531PK2003, HONDA - 36531PK2L01, HONDA - 36531PM5L01, HONDA - 36531PM8A01, HONDA - 36531PP0014, HONDA - 36531PR4A01, HONDA - 36531PR4L02, HONDA - 36532PJ0661, HONDA - 36532PJ0L01, HONDA - 36532PK2003, HONDA - 36532PK2L01, HONDA - 36531PE1305, HONDA - 36531PE2906, HONDA - 36531PH4663, HONDA - 36531PH4664, HONDA - 36531PH7013, HONDA - 36531PM8A03, HONDA - 36532PH7013, HONDA - 36532PL2013, HONDA - 36531PC7661, HONDA - 36531PC7662, HONDA - 36531PD2305, HONDA - 36531PD2661, HONDA - 36531PD6661, HONDA - 36531PE1A02, HONDA - 36531PG7305, HONDA - 36531PG7315, HONDA - 36531PH7305, HONDA - 36531PH7315, HONDA - 36531PH7732, HONDA - 36531PJ0L02, HONDA - 36531PJ0L03, HONDA - 36531PK2004, HONDA - 36531PK2013, HONDA - 36531PL1013, HONDA - 36531PL2023, HONDA - 36531PM5L02, HONDA - 36531PN4J03, HONDA - 36531PN4N02, HONDA - 36531PP0N02, HONDA - 36532PJ0L02, HONDA - 36531PE2N02, HONDA - 36532PH7732, HONDA - 36531PM8305, PONTIAC - 96051853, STERLING - 17217250019, STERLING - 17217250031, STERLING - 17217250020, STERLING - 17217250035, STERLING - 19219220053, STERLING - 17217250032, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 17217250019, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 17217250020, SUBARU - 1821361A10, SUZUKI - 1821361A10, SUZUKI - 1821363A00, SUZUKI - 1821382001, SUZUKI - 1821383000, SUZUKI - 1821361A10000, SUZUKI - 1821363A00000.

Применяемость

Марки (Brand):	HONDA; ROVER; SUZUKI
Модели (Model):	800; Accord; Accord Aerodeck; Civic; Civic CRX; Civic Sedan; Civic Shuttle; Concerto; CR-X; Integra; Legend; Legend Coupe; Prelude; Samurai; Vigor
Детали (Model details):	825 Si 2.5i; 827 Si 2.7i; Accord 1.8; Accord 2.0; Accord 2.0 Hatchback; Accord 2.0i; Accord 2.0i Hatchback; Accord Aerodeck 1.8; Civic 1.5i 16V Shuttle; Civic 1.5i Hatchback; Civic 1.5i Sedan; Civic 1.6i; Civic 1.6i 16V Hatchback; Civic CRX 1.6i 16V; Civi;
ОЕ Внешние (OE External):	ACU36531PE2N02; ACU36531PG7315; ACU36531PG7661; ACU36531PH7013; ACU36531PH7305; ACU36531PL2003; ACU36531PL2013; ACU36531PL2023; ACU36531PM8305; ACU36531PR4A01; ACU36531PR4L02; ACU36532PH7003; ACU36532PH7013; ACU36532PJ0L02; ACU36532PL2003; ACU36532PL2013;



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88