

Лямбда-зонд Chevrolet/Daewoo/Toyota – 0258005703 (0 258 005 703)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0258005703>

Артикул

0258005703

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.12
Объём (л):	0.584
Длина, мм:	99
Ширина, мм:	44
Высота, мм:	134
Качество:	Оригинал



Лямбда-зонд Chevrolet/Daewoo/Toyota 0258005703 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Управление двигателем и бенз. впрыск, Датчики выхлопных газов. Основные характеристики артикула 0 258 005 703: размеры (99/44/134/) мм., вес - 0.12 кг., объем - 0.584 л.. Применяется на следующих марках: BUICK; CADILLAC; CHEVROLET; DAEWOO; HOLDEN; ISUZU; OLDSMOBILE; OPEL; PONTIAC; VAUXHALL. Применяется на следующих моделях: 98; Blazer; C1500; Camaro; Century; Cutlass Supreme; Eighty-Eight; Express; Fleetwood; Frontera B; G30; Grand Am; Lanos; Leganza; Lumina; Matiz; Monte Carlo; Nexia; Regal; Rezzo/Tacuma; Riviera; Roadmaster; Rodeo; S10; S10 I; Skylark; Suburban; Tahoe; Trooper. Артикулы OEM: ACURA - 19178918, ACURA - 19178930, ACURA - 29004H0030, ACURA - 8191789180, ACURA - 8251630790, ACURA - 8251653130, ACURA - 8253122000, BUICK - 19178930, BUICK - 25165313, BUICK - 25312184, BUICK - 25312188, BUICK - 19178937, BUICK - 96335927, CADILLAC - 25312200, CADILLAC - 19178918, CADILLAC - 19178930, CADILLAC - 25312184, CHEVROLET - 25163079, CHEVROLET - 96335927, CHEVROLET - 5312200, CHEVROLET - 25312184, CHEVROLET - 25312200, CHEVROLET - 25312201, CHEVROLET - 19178918, CHEVROLET - 19178930, CHEVROLET - 19178937, CHEVROLET - 25165313, CHEVROLET - 25312188, CHEVROLET - 8253122000, DAEWOO - 96335927, DAEWOO - 25312184, DAEWOO - 25165313, DAEWOO - 19178930, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25132819, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25133504, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25133791, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25161151,

GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25163079, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25165313, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25171579, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25312184, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25312188, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25312200, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 19178930, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 19178918, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 19178937, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 96335927, HOLDEN - 25312184, HOLDEN - 25326439, HONDA - 8251653130, HONDA - 8251630790, HONDA - 8253122000, HONDA - 8972240110, HONDA - 8253121840, HONDA - 19178918, HONDA - 19178930, HONDA - 29004H0030, HONDA - 8191789180, ISUZU - 8251653130, ISUZU - 8253122000, ISUZU - 8972240110, ISUZU - 8251337910, ISUZU - 8253121880, ISUZU - 8253121840, ISUZU - 19178918, ISUZU - 19178930, ISUZU - 19178937, ISUZU - 29004H0030, ISUZU - 8191789180, ISUZU - 8191789370, ISUZU - 8251630790, OLDSMOBILE - 19178918, OLDSMOBILE - 19178930, OLDSMOBILE - 178930, OLDSMOBILE - 25165313, OLDSMOBILE - 25312184, OLDSMOBILE - 25312200, OLDSMOBILE - 96335927, OPEL - 25312200, OPEL - 19178919, PONTIAC - 25312184, PONTIAC - 19178930, PONTIAC - 25312188, PONTIAC - 19178937, VAUXHALL - 25312200.

Фото: [0258005703](#).

Применяемость

Марки (Brand):	BUICK; CADILLAC; CHEVROLET; DAEWOO; HOLDEN; ISUZU; OLDSMOBILE; OPEL; PONTIAC; VAUXHALL
Модели (Model):	98; Blazer; C1500; Camaro; Century; Cutlass Supreme; Eighty-Eight; Express; Fleetwood; Frontera B; G30; Grand Am; Lanos; Leganza; Lumina; Matiz; Monte Carlo; Nexia; Regal; Rezzo/Tacuma; Riviera; Roadmaster; Rodeo; S10; S10 I; Skylark; Suburban; Tahoe; Trooper
Детали (Model details):	98 3.8; Achieva 3.1i Coupe; Blazer 4.3; Blazer 4.3 4x4; Blazer 4.3 MPFI 4x4; C1500 Pickup 5.7; C1500 Suburban 5.7; C2500 5.7 FFV Pickup; Camaro 3.8i Convertible; Camaro 3.8i Coupe; Camaro 5.7i Z28 Convertible; Camaro 5.7i Z28 Coupe; Century 3.1; Cutlass C;
OE Внешние (OE External):	ACU19178918; ACU19178930; ACU29004H0030; ACU8191789180; ACU8251630790; ACU8251653130; ACU8253122000; BUI19178930; BUI19178937; BUI25165313; BUI25312184; BUI25312188; BUI96335927; CAD19178918; CAD19178930; CAD25312184; CAD25312200; CHE19178918; CHE19178930; CHE19178937; CHE25163079; CHE25165313; CHE25312184; CHE25312188; CHE25312200; CHE25312201; CHE5312200; CHE8253122000; CHE96335927; DAO19178930; DAO25165313; DAO25312184; DAO96335927; GMC19178918; GMC19178930; GMC19178937; GMC25132819; GMC25133504; GMC25133791; GMC25161151; GMC25163079; GMC25165313; GMC25171579; GMC25312184; GMC25312188; GMC25312200; GMC96335927; HOL25312184; HOL25326439; HON19178918; HON19178930; HON29004H0030; HON8191789180; HON8251630790; HON8251653130; HON8253121840; HON8253122000; HON8972240110; ISU19178918; ISU19178930; ISU19178937; ISU29004H0030; ISU8191789180; ISU8191789370; ISU8251337910; ISU8251630790; ISU8251653130; ISU8253121840; ISU8253121880; ISU8253122000; ISU8972240110; OLD178930; OLD19178918; OLD19178930; OLD25165313; OLD25312184; OLD25312200; OLD96335927; OPE19178919; OPE25312200; PON19178930; PON19178937; PON25312184; PON25312188; VAU25312200



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88