

Клапан отключающий — 0280142300 (0 280 142 300)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0280142300>



Артикул

0280142300

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.077
Объём (л):	0.287
Длина, мм:	55
Ширина, мм:	55
Высота, мм:	95
Качество:	Оригинал



Клапан отключающий 0280142300 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Управление двигателем и бенз. впрыск, Системы бензинового впрыска прочее. Основные характеристики артикула 0 280 142 300: размеры (55/55/95/) мм., вес - 0.077 кг., объем - 0.287 л.. Применяется на следующих марках: ALFA ROMEO; AUDI; CHERY; CHEVROLET; FERRARI; FIAT; GMC (GENERAL MOTORS CORP.); GREAT WALL; LANCIA; MASERATI; OLDSMOBILE; OPEL; RENAULT; SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB); SKODA; VAUXHALL; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 145 '95; 145 '97; 146 '95; 146 '97; 155; 156 Berlina; 156 Sportwagon; 166; 360; 456; 550; 575; 599; 612; 850; 900 II; 9000; 9-3; 960; A4; A4 Avant; A4 Avant quattro; A4 quattro; A6; A6 Avant; A6 Avant quattro; A6 quattro; Astra F; Astra F Cabrio; Astra F Caravan; Brava '95; Brava '98; Bravo '95; Bravo '98; C70 I Cabrio; C70 I Coupe; Cabriolet; Combo; Corsa; Corsa B; Corsa I; Coupe '93; Coupe '96; Cutlass Ciera; Deer; Enzo; F 355; F 430; Golf III; GTV; Jetta; Kappa Berlina; Kappa Coupe; Kappa Station Wagon; Lumina; Marea; Marea Weekend; MC12; Passat; Passat Syncro; Passat Variant; Passat Variant Syncro; S10; S10 I; S60 I; S70; S80 I; S90 I; Safrane; Sharan; Sharan Syncro; Sonoma; Spider; Superb; Tiggo; TT Coupe; V70 I; V70 II; V90 I; Vectra; Vectra A; XC70 I Cross Country; Y. Артикулы OEM: ALFA ROMEO - 60611820, AUDI - 058133517, BEIJING - DALD514033, BUICK - 17087069, BYD (QINCHUAN) - M6A1026300, CHANGFENG (LIEBAO) - CF4G183602100, CHERY - A111208210BA, CHEVROLET - 17087069, CHEVROLET - 93216081, CITROEN - 96254423, DONGFENG - DALD514033, FERRARI - 162412, FIAT - 60611820, FOTON (BEIJING

FUTIAN ENVIR.) - E049166000209, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 93216081, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 17087069, HAIMA - A111208210BA, HOLDEN - 17087069, JAC (JIANGHUAI AUTOMOBILE) - 9003836, JAC (JIANGHUAI AUTOMOBILE) - 1026411GE, JAGUAR - LNA1515AA, JINBEI - 3095133, LANCIA - 60611820, MASERATI - 162412, OLDSMOBILE - 17087069, OPEL - 17087069, OPEL - 93216081, PEUGEOT - 96254423, RENAULT - 7409135444, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 4442489, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 4394136, SCANIA - 4394136, SCANIA - 4442489, SKODA - 058133517, VAUXHALL - 17087069, VW (VOLKSWAGEN) - 058133517, VW (VOLKSWAGEN) - 058133517A, ZHONGHUA - 3095133. Фото: [0280142300](#).

Применяемость

Марки (Brand):	ALFA ROMEO; AUDI; CHERY; CHEVROLET; FERRARI; FIAT; GMC (GENERAL MOTORS CORP.); GREAT WALL; LANCIA; MASERATI; OLDSMOBILE; OPEL; RENAULT; SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB); SKODA; VAUXHALL; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	145 '95; 145 '97; 146 '95; 146 '97; 155; 156 Berlina; 156 Sportwagon; 166; 360; 456; 550; 575; 599; 612; 850; 900 II; 9000; 9-3; 960; A4; A4 Avant; A4 Avant quattro; A4 quattro; A6; A6 Avant; A6 Avant quattro; A6 quattro; Astra F; Astra F Cabrio; Astra F Caravan; Brava '95; Brava '98; Bravo '95; Bravo '98; C70 I Cabrio; C70 I Coupe; Cabriolet; Combo; Corsa; Corsa B; Corsa I; Coupe '93; Coupe '96; Cutlass Ciera; Deer; Enzo; F 355; F 430; Golf III; GTV; Jetta; Kappa Berlina; Kappa Coupe; Kappa Station Wagon; Lumina; Marea; Marea Weekend; MC12; Passat; Passat Syncro; Passat Variant; Passat Variant Syncro; S10; S10 I; S60 I; S70; S80 I; S90 I; Safrane; Sharan; Sharan Syncro; Sonoma; Spider; Superb; Tiggo; TT Coupe; V70 I; V70 II; V90 I; Vectra; Vectra A; XC70 I Cross Country; Y
Детали (Model details):	145 1.4 i.e. 16V T.S.; 145 1.6 i.e. 16V T.S.; 145 1.7 i.e. 16V; 145 1.8 i.e. 16V T.S.; 145 2.0 i.e. 16V T.S.; 145 2.0 i.e. T.S. 16V; 146 1.4 i.e. 16V T.S.; 146 1.6 i.e. 16V T.S.; 146 1.7 i.e. 16V; 146 1.8 i.e. 16V T.S.; 146 2.0 ti 16V T.S.; 155 1.6i 16V T;
OE Внешние (OE External):	ALF60611820; AUD058133517; BEIDALD514033; BUI17087069; CHE17087069; CHE93216081; CIT96254423; CRYA111208210BA; DFLDALD514033; FAL1130210XEC02; FER162412; FIA60611820; FOOE049166000209; GMC17087069; GMC93216081; GRW1130210XEC02; HAIA111208210BA; HOL17087069; JAGLNA1515AA; JIA1026411GE; JIA9003836; JII3095133; LAI60611820; LIOCF4G183602100; MAA162412; OLD17087069; OPE17087069; OPE93216081; PEU96254423; QINM6A1026300; REN7409135444; SAA4394136; SAA4442489; SCA4394136; SCA4442489; SKO058133517; VAU17087069; VOL9135444; VOL91354440; VWW058133517; VWW058133517A; ZHO3095133



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88