

Фильтр топливный — 0450906511 (0 450 906 511)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0450906511>



Артикул

0450906511

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.34
Объём (л):	1.661
Длина, мм:	90
Ширина, мм:	90
Высота, мм:	205
Качество:	Оригинал

Фильтр топливный 0450906511 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Фильтры, Фильтры дизельного топлива. Основные характеристики артикула 0 450 906 511: размеры (90/90/205/) мм., вес - 0.34 кг., объем - 1.661 л..

Применяется на следующих марках: FORD, HYUNDAI, KIA.

Применяется на следующих моделях: Carnival; Focus [CAK]; K 2900; Mondeo [GE]; Terracan; Transit/Tourneo Connect [TC7]. Артикулы OEM: HYUNDAI - 31390H1952, HYUNDAI - 31395H1952, HYUNDAI - 31395H1950, HYUNDAI - 31390H1970, HYUNDAI - 31390H1951, HYUNDAI - 160687, HYUNDAI - 160688, HYUNDAI - 180387, HYUNDAI - 165049, HYUNDAI - 589887, KIA - 0K52A23570A, KIA - 31395H1950, KIA - 160687, KIA - 31395H1952, KIA - 160688, KIA - 31390H1970, KIA - 180387, KIA - 31390H1952, KIA - 165049, KIA - 31390H1951, KIA - 589887.

Применяемость

Марки (Brand):	FORD, HYUNDAI, KIA
Модели (Model):	Carnival; Focus [CAK]; K 2900; Mondeo [GE]; Terracan; Transit/Tourneo Connect [TC7]
Детали (Model details):	Carnival 2.9 CRDi 04.2006 - 12.2012; Carnival 2.9 CRDi 10.2001 - 06.2006; Carnival 2.9 Diesel Turbo 01.2001 - 12.2004; Focus 1.8 TDCi 08.2002 - 05.2005; Focus 1.8 TDCi Turnier 05.2001 - 05.2005; Focus 1.8 TDCi Turnier 08.2002 - 05.2005; K2900 2.9 CRDi 05.2007 - 12.2016; Mondeo 2.0 TDDi 10.2000 - 03.2007; Mondeo 2.0 TDDi Turnier 10.2000 - 03.2007; Terracan 2.9 CRDi 11.2001 - 10.2003; Terracan 2.9 CRDi 11.2003 - 10.2006; Tourneo Connect 1.8 TDCi 05.2002 - 06.2010; Tourneo Connect 1.8 TDCi 08.2006 - 12.2013; Tourneo Connect 1.8 TDDi 05.2002 - 06.2010; Transit Connect 1.8 TDCi 05.2002 - 06.2010; Transit Connect 1.8 TDCi 08.2006 - 12.2013; Transit Connect 1.8 TDDi 05.2002 - 06.2010;

OE Внешние (OE
External):

HYU160687; HYU160688; HYU165049; HYU180387; HYU31390H1951; HYU31390H1952; HYU31390H1970; HYU31395H1950; HYU31395H1952; HYU589887;
KIA0K52A23570A; KIA160687; KIA160688; KIA165049; KIA180387; KIA31390H1951; KIA31390H1952; KIA31390H1970; KIA31395H1950; KIA31395H1952;
KIA589887



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88