

Генератор 14V, 150A — 0986048740 (0 986 048 740)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986048740>



Артикул

0986048740

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	6.9
Объём (л):	8.88
Длина, мм:	240
Ширина, мм:	185
Высота, мм:	200
Качество:	Оригинал

Генератор 14V, 150A 0986048740 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Стартеры и генераторы, Генераторы ВХ. Основные характеристики артикула 0 986 048 740: размеры (240/185/200/) мм., вес - 6.9 кг., объем - 8.88 л..

Применяется на следующих марках: CITROEN, DS (CITROEN), MINI (BMW), PEUGEOT. Применяется на следующих моделях: 207; 3008; 308; 5008; Berlingo; C4; C5; DS3; Mini; Partner; RCZ. Артикулы OEM: BMW - 12317574365, BMW - 12317575873, BMW - 12317553009, BMW - 12317562388, BMW - 12317575650, BMW - 7553009, BMW - 7562388, BMW - 7574365, BMW - 7575650, BMW - 12317806779, BMW - 7576550, BMW - 7794970, CITROEN - 5705KF, CITROEN - 5705JG, CITROEN - 5702G3, CITROEN - 5705H9, CITROEN - 5702L3, MINI (BMW) - 12317575650, PEUGEOT - 5705KF, PEUGEOT - 5705JG, PEUGEOT - 5702G3, PEUGEOT - 5705H9, PEUGEOT - 5702L3, PSA (PEUGEOT S.A.) - V755300980, PSA (PEUGEOT S.A.) - V757436580, PSA (PEUGEOT S.A.) - V757712180, STEYR FAHRZEUGTECHNIK - 7575650.

Применяемость

Марки (Brand):	CITROEN, DS (CITROEN), MINI (BMW), PEUGEOT
Модели (Model):	207; 3008; 308; 5008; Berlingo; C4; C5; DS3; Mini; Partner; RCZ

Детали (Model details):	207 1.6 THP 04.2010 - 12.2011; 207 1.6 THP 07.2006 - 04.2010; 207 1.6 THP CC 07.2010 - 12.2013; 207 1.6 THP RC 04.2007 - 02.2011; 207 1.6 THP RC SW 11.2007 - 06.2009; 207 CC 1.6 THP 03.2007 - 09.2013; 3008 1.6 05.2009 - 12.2016; 3008 1.6 THP 05.2009 - 12.2016; 3008 1.6 VTi 09.2009 - 12.2016; 308 1.4 09.2007 - 03.2010; 308 1.4 SW 05.2008 - 03.2010; 308 1.4 VTi 04.2010 - 06.2013; 308 1.4 VTi SW 04.2010 - 01.2014; 308 1.6 09.2007 - 06.2013; 308 1.6 SW 05.2008 - 01.2014; 308 1.6 THP 03.2008 - 04.2010; 308 1.6 THP 04.2010 - 06.2013; 308 1.6 THP 09.2007 - 04.2010; 308 1.6 THP 11.2007 - 04.2010; 308 1.6 THP CC 09.2009 - 12.2013; 308 1.6 THP SW 04.2010 - 01.2014; 308 1.6 THP SW 05.2008 - 04.2010; 308 CC 1.6 THP 03.2009 - 03.2013; 308 CC 1.6 THP 03.2009 - 06.2011; 5008 1.6 09.2009 - 12.2017; 5008 1.6 THP 09.2009 - 12.2017; 5008 1.6 VTi 09.2009 - 12.2017; Berlingo 1.6 VTi 11.2009 - 12.2018; C4 1.6 THP 07.2008 - 07.2009; C4 1.6 THP 07.2008 - 09.2010; C4 1.6 THP Coupe 07.2008 - 07.2010; C5 1.6 THP 09.2009 - 05.2015; C5 1.6 THP 09.2009 - 12.2015; C5 1.6 THP Tourer 09.2009 - 05.2015; C5 1.6 THP Tourer 09.2009 - 12.2015; Cooper 03.2010 - 11.2013; Cooper 11.2006 - 08.2010; Cooper Cabrio 03.2009 - 06.2010; Cooper Cabrio 03.2010 - 06.2015; Cooper Cabrio 1.6 09.2006 - 08.2008; Cooper Clubman 03.2010 - 06.2014; Cooper Clubman 11.2007 - 07.2010; Cooper S 03.2010 - 11.2013; Cooper S 11.2006 - 07.2010; Cooper S Cabrio 03.2009 - 07.2010; Cooper S Cabrio 03.2010 - 06.2015; Cooper S Cabrio 1.6 09.2006 - 08.2008; Cooper S Clubman 03.2010 - 06.2014; Cooper S Clubman 11.2007 - 07.2010; DS3 1.6 THP 01.2010 - 04.2015; DS3 1.6 THP 05.2015 - 12.2015; John Cooper Works 07.2008 - 06.2012; John Cooper Works Cabrio 03.2009 - 07.2012; John Cooper Works Clubman 07.2008 - 06.2012; One 03.2007 - 02.2010; One 03.2009 - 02.2010; One 03.2010 - 11.2013; One Cabrio 03.2010 - 05.2015; One Clubman 03.2009 - 02.2010; One Clubman 03.2010 - 06.2014; Partner 1.6 VTi 09.2009 - 12.2018; RCZ 1.6 THP 01.2010 - 12.2015;
OE Внешние (OE External):	BMW12317553009; BMW12317562388; BMW12317574365; BMW12317575650; BMW12317575873; BMW12317806779; BMW7553009; BMW7562388; BMW7574365; BMW7575650; BMW7576550; BMW7794970; CIT5702G3; CIT5702L3; CIT5705H9; CIT5705JG; CIT5705KF; MBM12317575650; PEU5702G3; PEU5702L3; PEU5705H9; PEU5705JG; PEU5705KF; PSAV755300980; PSAV757436580; PSAV757712180; SFT7575650



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88