+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Суппорт передний правый — 0986135019 (0 986 135 019)

https://autodieselpart.ru/product/?id=0986135019

Артикул

0986135019

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	4.954
Объём (л):	8.88
Длина, мм:	240
Ширина, мм:	185
Высота, мм:	200
Качество:	Оригинал

Суппорт передний правый 0986135019 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Тормозные Суппорты. Основные характеристики артикула 0 986 135 019: размеры (240/185/200/) мм., вес - 4.954 кг., объем - 8.88 л.. Применяется на следующих марках: MERCEDES-BENZ. Применяется на следующих моделях: Sprinter. Артикулы OEM: MERCEDES-BENZ - 0044205683, MERCEDES-BENZ - 0034208683, MERCEDES-BENZ - A0034208683, MERCEDES-BENZ - A0044205683, VW (VOLKSWAGEN) - 2E0615102, VW (VOLKSWAGEN) - 2E0615102F.

Применяемость

Марки (Brand):	MERCEDES-BENZ
Модели (Model):	Sprinter
Детали (Model details):	209 CDI Sprinter 04.2006 - 12.2009; 210 CDI Sprinter 03.2009 - ; 211 CDI Sprinter 04.2006 - 09.2011; 211 CDI Sprinter 06.2011 - ; 213 CDI Sprinter 03.2009 - ; 213 CDI Sprinter 04.2006 - 09.2011; 214 CDI Sprinter 04.2016 - ; 215 CDI Sprinter 04.2006 - 12.2011; 215 CDI Sprinter 06.2011 - ; 216 CDI Sprinter 03.2009 - ; 216 Sprinter 09.2008 - ; 218 CDI Sprinter 04.2006 - 03.2009; 219 CDI Sprinter 03.2009 - ; 224 Sprinter 04.2006 - ; 309 CDI Sprinter 04.2006 - 12.2009; 310 CDI Sprinter 03.2009 - ; 311 CDI Sprinter 04.2006 - 09.2011; 311 CDI Sprinter 06.2011 - ; 313 CDI Sprinter 03.2009 - ; 313 CDI Sprinter 04.2006 - 09.2011; 314 CDI Sprinter 05.2016 - ; 315 CDI Sprinter 04.2006 - 09.2011; 315 CDI Sprinter 06.2011 - ; 316 CDI Sprinter 03.2009 - ; 316 NGT Sprinter 09.2008 - ; 316 Sprinter 09.2008 - ; 318 CDI Sprinter 04.2006 - 03.2009; 319 CDI Sprinter 03.2009 - ; 324 Sprinter 04.2006 -;
OE Внешние (OE External):	MB0034208683; MB0044205683; MBA0034208683; MBA0044205683; VWW2E0615102; VWW2E0615102F