+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Суппорт задний правый — 0986135381 (0 986 135 381)

https://autodieselpart.ru/product/?id=0986135381

Артикул

0986135381

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	2.14
Объём (л):	4.849
Длина, мм:	219
Ширина, мм:	164
Высота, мм:	135
Качество:	Оригинал

Суппорт задний правый 0986135381 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Тормозные Суппорты. Основные характеристики артикула 0 986 135 381: размеры (219/164/135/) мм., вес - 2.14 кг., объем - 4.849 л.. Применяется на следующих марках: CHRYSLER, DODGE. Применяется на следующих моделях: Avenger; Caravan II; Voyager II; Voyager III. Артикулы OEM: CHRYSLER - 05003891AB, CHRYSLER - 05019808AA, CHRYSLER - 5003891AB, CHRYSLER - 5019808AA, DODGE - 05019808AA, DODGE - 5003891AB, DODGE - 5019808AA, DODGE - 05003891AB.

Применяемость

Марки (Brand):	CHRYSLER, DODGE
Модели (Model):	Avenger; Caravan II; Voyager II; Voyager III
Детали (Model details):	Avenger 1600 08.1976 - 05.1981; Caravan 2.0 01.1995 - 03.2001; Caravan 2.5 TD 01.1995 - 08.2003; Caravan 3.0 01.1995 - 03.2001; Caravan 3.8 AWD 01.1995 - 03.2001; Voyager 2.0i 08.1996 - 12.2000; Voyager 2.4 08.1996 - 12.2000; Voyager 2.4i 01.2001 - 12.2007; Voyager 2.4i 4x4 01.2001 - 12.2007; Voyager 2.5 CRD 09.2000 - 08.2001; Voyager 2.5 CRD 09.2001 - 08.2007; Voyager 2.5 CRD 4x4 09.2000 - 08.2001; Voyager 2.5 CRD 4x4 09.2001 - 08.2007; Voyager 2.5 TD 01.1995 - 12.2000; Voyager 2.8 CRD 08.2004 - 12.2007; Voyager 2.8 CRD 4x4 08.2004 - 12.2007; Voyager 3.3 09.1999 - 08.2008; Voyager 3.3i 01.2001 - 12.2007; Voyager 3.8i 02.2002 - 12.2007; Voyager 3.8i AWD 01.1997 - 12.2000; Voyager 3.8i AWD 02.2002 - 12.2007; Voyager 3.8i V6 03.2001 - 12.2007; Voyager 3.8i V6 AWD 03.2001 - 12.2007;
OE Внешние (OE External):	CHR05003891AB; CHR05019808AA; CHR5003891AB; CHR5019808AA; DOD05003891AB; DOD05019808AA; DOD5003891AB; DOD5019808AA