

Мини-реле 12V 30A – 0986332209 (0 986 332 209)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986332209>



Артикул

0986332209

Параметры

Бренд:	BOSCH
Качество:	Оригинал



Мини-реле 12V 30A 0986332209 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании.



Применяемость

Марки (Brand):	ALFA ROMEO; AUDI; CHEVROLET; CUPRA; DAIHATSU; FORD; LAND ROVER GROUP; MERCEDES-BENZ; OPEL; PEUGEOT; SEAT; SKODA; SMART; VAUXHALL; VW (VOLKSWAGEN)
----------------	---

Модели (Model):	100; 100 Avant; 100 Avant quattro; 100 quattro; 106; 200; 200 Avant quattro; 200 quattro; 205; 306; 307; 309; 405; 406; 605; 80; 80 quattro; 806; 90; 90 quattro; A1; A1 allstreet; A1 Sportback; A2; A3; A3 Cabriolet; A3 Cabriolet quattro; A3 Limousine; A3 Limousine quattro; A3 quattro; A3 Sportback; A3 Sportback quattro; A4; A4 Allroad; A4 Avant; A4 Avant quattro; A4 Cabriolet; A4 Cabriolet quattro; A4 quattro; A5 Cabriolet; A5 Cabriolet quattro; A5 Coupe; A5 Coupe quattro; A5 Sportback; A5 Sportback quattro; A6; A6 Allroad; A6 Avant; A6 Avant quattro; A6 quattro; A7 Sportback; A7 Sportback quattro; A8; A8 quattro; A-Knacc; Alhambra; Alhambra 4Motion; Alhambra 4WD; Altea; Altea XL; Amarok; Arona; Arosa; Arteon; Arteon Shooting Brake; Astra; Astra D; Astra G; Astra G Cabrio; Astra G Caravan; Astra G Coupe; Astra G Estate; Astra H; Astra H Caravan; Astra H GTC; Astra H Twin Top; Ateca; Beetle; Beetle Cabriolet; B-Knacc; Bora; Bora Variant; Cabrio; Caddy; Caddy Alltrack; Caddy III; Caddy IV; Caddy V; CC; Charade; Citigo; City-Coupe; C-Knacc; CLA-Knacc; CLC-Knacc; CLK-Knacc; CL-Knacc; CLS-Knacc; Cordoba; Cordoba Vario; Corsa C; Corsa D; Coupe; Coupe quattro; Coupe S2 quattro; Crafter; Crafter 30; Crafter 35; Crafter 50; Crafter 55; Crossblade; Defender I; Discovery II; Discovery III; e-Crafter; e-Golf; E-Knacc; Enyaq IV; Eos; E-Серия; e-up!; Evoque; Evoque Cabrio; Exeo; Expert; Fabia; Fortwo; Galaxy [VX]; Galaxy [VY]; Galaxy '15; G-Knacc; GLA-Knacc; GLE-Knacc; GLK-Knacc; GL-Knacc; GLS-Knacc; Golf; Golf II; Golf III; Golf III Variant; Golf IV; Golf IV Variant; Golf Plus; Golf Sportsvan; Golf V; Golf V Variant; Golf VI; Golf VI Cabriolet; Golf VI Variant; Golf VII; Golf VII Alltrack; Golf VII Variant; Golf VIII; Golf VIII Variant; Grand California; Ibiza; ID.3; ID.4; ID.5; Jetta; Jetta (Europa); Jetta (USA); Jetta Variant; Käfer; Karoq; Kodiahq; Leon; Leon 4/Syncro; LT; Lupo; Meriva A; Meriva B; Mii; Mii electric; M-Knacc; New Beetle; New Beetle Cabriolet; Octavia; Partner; Passat; Passat 4Motion; Passat Alltrack; Passat CC; Passat CC 4Motion; Passat Syncro; Passat Variant; Passat Variant 4Motion; Passat Variant Syncro; Phaeton; Polo; Polo Classic; Polo Liftback; Polo Vivo; Polo Vivo Classic; Praktik; Q2; Q2 quattro; Q3; Q3 quattro; Q3 Sportback; Q5; Q5 quattro; Q5 Sportback quattro; Q7; Quattro; R8 quattro; Ranch; Range Rover III; Range Rover IV; Rapid; Rapid Spaceback; R-Knacc; Roomster; RS3 Sportback quattro; RS4 Avant quattro; RS4 quattro; RS5 Cabriolet quattro; RS5 Coupe quattro; RS5 Sportback; RS6 Avant quattro; RS6 quattro; RS7 Sportback quattro; RSQ3 quattro; S1 quattro; S1 Sportback quattro; S3 Cabriolet quattro; S3 Limousine quattro; S3 quattro; S3 Sportback quattro; S4 Avant quattro; S4 Cabriolet quattro; S4 quattro; S5 Cabriolet quattro; S5 Coupe quattro; S5 Sportback quattro; S6 Avant quattro; S6 quattro; S7 Sportback quattro; S8 quattro; Scirocco; Sharan; Sharan 4Motion; Sharan Syncro; Signum; S-Knacc; SLK-Knacc; SL-Knacc; SLR-Knacc; Sprinter; SQ2; SQ5; SQ7; Stelvio; Superb; Superb I; T-Cross; Teramont; Tiguan; Tiguan Allspace; Toledo; Touareg; Touran; Transporter T4; Transporter T5; Transporter T6; Transporter T6.1; T-Roc; T-Roc Cabriolet; TT Coupe; TT Roadster; TT RS Coupe; TT RS Roadster; TTS Coupe; TTS Roadster; up!; Vaneo; Vectra C; Vectra C Caravan; Vito; V-Knacc; XL1; Yeti; Zafira A; Zafira B
OE Внешние (OE External):	ABG01042; ABG50242; AUD0431951254; AUD141951253A; AUD141951253B; AUD311963141B; AUD431951253G; AUD431951253H; AUD443951253J; AUD443951253K; AUD4H0951253A; AUD7N0951253; AUD8D0951253A; AUD8K0951253; CIT6555HJ; CIT7905522230; CIT9673062180; DEEAZ207376; DEEAZ26996; DFH04411492; FAU1731103; FEN4270844M1; FEND45060021; FER157991; FIA0500341925; FIA4384853; FIA500341925; FIA51769616; FIAK0500341925; FNH82013124; FOR13A025D; FOR13A025H; FOR7352574; FOR95VW17C499CA; HYU9522438050; HYU952303A400; IVE0000500341925; IVE500341925; IVE5003419250; IVE5010480216; JUH52027388; KHD01164015; KHD01173184; KHD04411492; KHD1164015; KHD1173184; KHD4411492; KIA9522438050; KIA952303A400; LAA21083747210; LAI4384853; MAF4270844M1; MAZN3M118821; MB0025420619; MB0025421319; MB0025427219; MB0025428019; MB0025451319; MBA0025420619; MBA0025421319; MBA0025427219; MBA0025428019; MBA0025451319; OPE03440489; OPE1238621; OPE1238965; OPE13171831; OPE13500118; OPE24438887; OPE3440489; OPE6238535; OPE6238640; OPE91149190; PEU655533; PEU6555HJ; PEU6555VP; PEU9673062180; POR0171937503; POR141951253B; POR171937503; POR311963141B; POR431951253H; POR99361511500; POR99361513500; POR99965700890; POR99965701790; ROWYWB10027; SAA8522310; SEA0171937503; SEA0431951254; SEA141951253B; SEA171937503; SEA431951253G; SEA431951253H; SEA443951253J; SEA4H0951253A; SEA7N0951253; SEA8D0951253A; SEA8K0951253; SKO0431951254; SKO141951253B; SKO431951253G; SKO431951253H; SKO443951253J; SKO443951253K; SKO4H0951253A; SKO7N0951253; SKO8D0951253A; SKO8K0951253; STN52027388; VAU1238965; VAU13171831; VAU3440489; VAU6238535; VAU91149190; VMA48642049F; VOL15219965; VOL241812; VOL853544; VWW0171937503; VWW0431951253; VWW0431951254; VWW141951253A; VWW141951253B; VWW171937503; VWW311963141B; VWW431951253; VWW431951253A; VWW431951253G; VWW431951253H; VWW431951254; VWW443951253J; VWW4H0951253A; VWW7N0951253; VWW8D0951253A; VWW8K0951253; VWW8K0951253



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88