+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Суппорт задний левый — 0986473873 (0 986 473 873)

https://autodieselpart.ru/product/?id=0986473873

Артикул

0986473873

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	1.89
Объём (л):	4.849
Длина, мм:	219
Ширина, мм:	164
Высота, мм:	135
Качество:	Оригинал

Суппорт задний левый 0986473873 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Тормозные Суппорты. Основные характеристики артикула 0 986 473 873: размеры (219/164/135/) мм., вес - 1.89 кг., объем - 4.849 л.. Применяется на следующих марках: SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB). Применяется на следующих моделях: 900 I; 9000. Артикулы OEM: SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 8961823, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 8970618, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 8969990.

Применяемость

Марки (Brand):	SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB)
Модели (Model):	900 I; 9000
Детали (Model details):	900 I 2.0 09.1983 - 08.1990; 900 I 2.0 Cabriolet 09.1989 - 08.1993; 900 I 2.0 T8 10.1986 - 09.1989; 900 I 2.0 Turbo 02.1984 - 08.1993; 900 I 2.0 Turbo Cabriolet 08.1986 - 09.1993; 900 I 2.0 Turbo Cabriolet 09.1992 - 08.1994; 900 I 2.0i 09.1983 - 08.1990; 900 I 2.0i 09.1985 - 08.1990; 900 I 2.0i 09.1985 - 08.1991; 900 I 2.0i 09.1985 - 08.1992; 900 I 2.0i 09.1988 - 08.1993; 900 I 2.0i 09.1989 - 08.1992; 900 I 2.0i Hatchback 09.1985 - 08.1990; 900 I 2.0i Turbo 08.1984 - 08.1993; 900 I 2.0i Turbo 09.1985 - 09.1990; 900 I 2.1i 09.1990 - 08.1993; 900 I 2.1i Cabriolet 09.1990 - 08.1994; 900 I 2.1i Hatchback 09.1990 - 08.1994; 9000 2.0 CD 16V 09.1989 - 08.1993; 9000 2.0 CD Turbo 05.1988 - 08.1992; 9000 2.0 CD Turbo 05.1988 - 08.1993; 9000 2.0 CD Turbo 16V 09.1992 - 12.1998; 9000 2.0 CS 09.1993 - 12.1998; 9000 2.0 CS Turbo 09.1994 - 12.1998; 9000 2.0 Turbo 16V 01.1990 - 08.1993; 9000 2.0 Turbo 16V 09.1984 - 08.1988; 9000 2.0 Turbo 16V 09.1984 - 08.1990; 9000 2.0 Turbo 16V 09.1985 - 08.1988; 9000 2.0i 16V 08.1986 - 08.1993; 9000 2.0i 16V 12.1985 - 08.1993; 9000 2.3 CD 16V 09.1989 - 08.1993; 9000 2.3 CD 16V 09.1990 - 08.1993; 9000 2.3 CD 16V 09.1993 - 12.1998; 9000 2.3 CD Turbo 09.1990 - 08.1993; 9000 2.3 CD Turbo Ecopower 09.1993 - 12.1998; 9000 2.3 CD Turbo S 09.1990 - 08.1993; 9000 2.3 CDE Turbo 09.1992 - 12.1998; 9000 2.3 CDE Turbo Ecopower 09.1994 - 12.1998; 9000 2.3 CS 16V 09.1991 - 08.1993; 9000 2.3 CS 16V 09.1993 - 12.1998; 9000 2.3 CS Aero Turbo 09.1992 - 12.1998; 9000 2.3 CS Turbo 09.1991 - 08.1993; 9000 2.3 CS Turbo Ecopower 09.1993 - 12.1998; 9000 2.3 CS Turbo S 09.1991 - 08.1993; 9000 2.3 CSE Turbo 09.1992 - 12.1998; 9000 2.3 Turbo 16V 09.1990 - 08.1993; 9000 2.3i 16V 09.1989 - 08.1993; 9000 2.3i 16V 09.1990 - 08.1993; 9000 3.0 CD 09.1994 - 12.1998; 9000 3.0 CS 09.1994 - 12.1998; 9000 3.0 Griffin 09.1994 - 12.1998;
OE Внешние (OE External):	SAA8961823; SAA8969990; SAA8970618