

Реле мощности — 0986AH0453 (0 986 AH0 453)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986AH0453>



Артикул

0986AH0453

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.034
Объем (л):	0.068
Длина, мм:	34
Ширина, мм:	35
Высота, мм:	57
Качество:	Оригинал



Реле мощности 0986AH0453 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Комфорт-электроника/электр. комп, Реле. Основные характеристики артикула 0 986 AH0 453: размеры (34/35/57/) мм., вес - 0.034 кг., объем - 0.068 л..

Применяется на следующих марках: KIA; OPEL; VAUXHALL.

Применяется на следующих моделях: Astra F; Astra F Cabrio; Astra F Caravan; Astra F Classic; Astra F Classic Caravan; Astra F Convertible; Astra F Estate; Astra G; Astra G Cabrio; Astra G Caravan; Astra G Convertible; Astra G Coupe; Astra G Estate; Calibra; Capital; Carlton II; Cavalier I; Cavalier III; Corsa B; Corsa C; Meriva A; Monza; Royale; Senator; Tigra; Tigra A; Tigra B Twin Top; Vectra A; Zafira A; Zafira B. Артикулы OEM: HYUNDAI - 9522438050, HYUNDAI - 952303A400, KIA - 9522438050. Фото: [0986AH0453](#).

Применяемость

Марки (Brand):	KIA; OPEL; VAUXHALL
Модели (Model):	Astra F; Astra F Cabrio; Astra F Caravan; Astra F Classic; Astra F Classic Caravan; Astra F Convertible; Astra F Estate; Astra G; Astra G Cabrio; Astra G Caravan; Astra G Convertible; Astra G Coupe; Astra G Estate; Calibra; Capital; Carlton II; Cavalier I; Cavalier III; Corsa B; Corsa C; Meriva A; Monza; Royale; Senator; Tigra; Tigra A; Tigra B Twin Top; Vectra A; Zafira A; Zafira B
Детали (Model details):	Capital 1.5i; Carlton 2.0 S; Cavalier 1.3; Cavalier 1.6 S; Cavalier 2.0 S; Monza 2.5 i; Monza 3.0; Monza 3.0 i; Royale 3.0 i; Senator 2.5 i; Senator 3.0; Senator 3.0 i;

OE Внешние (OE
External):

AUD0141951253; AUD141951253; AUDKDWHL09402; BMW1351317; BMW1353789; BMW1354393A; BMW1358193; BMW1360877; BMW1372537;
BMW1372538A; BMW1373585; BMW1373588; BMW61311351317; BMW61311353789; BMW61311373585; BMW61311373588; BMW61318650184; CAT0814330;
CIH1133948R1; CLA11355740; DAF0867513; DAF0906180; DAGA0025420719; DEEAZ55251; FEND45075200; FENX830250024000; FOR6050578; FOR6059235;
FOR76GG11406AA; FOR78VB6911AA; FRLHAL87106; FRLHAL965400001; GMC90464759; HAK90126558; HYD585205; HYU9522438050; IRS0077512520;
IVE60193651; KIA0K93418821; KIA9522438050; KRN03022170; KRN3021811; KRN515001750; LID7916291272; LIDFM5005016; MB0005420919; MB0015424719;
MB0025420719; MBA0005420919; MBA0015424719; MBA0025420719; MITZ1519800; OPE01238621; OPE1238611; OPE1238621; OPE1238631; OPE1281218;
OPE43206400; OPE6238522; OPE6238525; OPE90511178; ORE1452807; POR92861511702; SCB980042; STD7916291272; TRI2500155; VAU06238522;
VAU06238525; VAU1238621; VAU90511178; VOL20002813702; VOL263230; VOL2813702; VOL30652083; VOL3542997; VOL672599; VWW0141951253;
VWW141951253; VWWKDWHL09402



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88