

Реле бензонасоса — 0986AH0622 (0 986 AH0 622)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986AH0622>



Артикул

0986AH0622

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.033
Объём (л):	0.068
Длина, мм:	34
Ширина, мм:	35
Высота, мм:	57
Качество:	Оригинал



Реле бензонасоса 0986AH0622 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Комфорт-электроника/электр. комп, Реле. Основные характеристики артикула 0 986 AH0 622: размеры (34/35/57/) мм., вес - 0.033 кг., объем - 0.068 л..

Применяется на следующих марках: CHEVROLET; MERCEDES-BENZ; OPEL; PEUGEOT; SMART; VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 106; 2008; 206; 206+; 207; 207+; 208; 3008; 301; 306; 307; 308; 406; 407; 5008; 508; 605; 607; 806; 807; Adam; A-Класс; Ampera-E; Astra F; Astra F Cabrio; Astra F Caravan; Astra F Classic; Astra F Classic Caravan; Astra G; Astra G Cabrio; Astra G Caravan; Astra G Coupe; Astra H; Astra H Caravan; Astra H GTC; Astra H Twin Top; Astra J; Astra J GTC; Astra J Limousine; Astra J Sports Tourer; Astra K; Astra K Sports Tourer; B-Класс; Calibra; Cascada; C-Класс; CLC-Класс; CLK-Класс; CL-Класс; Combo; Corsa A; Corsa B; Corsa C; Corsa D; Corsa E; Cruze; E-Класс; E-Серия; Expert; Fortwo; Frontera A; G-Класс; GLE-Класс; GL-Класс; Insignia A 68; Insignia A 69; Insignia A Sports Tourer; Insignia B Grand Sport; Insignia B Sports Tourer; Karl; Meriva A; Meriva B; M-Класс; Mokka A; New Beetle; Omega B; Omega B Caravan; Partner; Ranch; RCZ; Rifter; R-Класс; S-Класс; SLK-Класс; SL-Класс; SLS-Класс; Sprinter; Tigra; Tigra B Twin Top; Transporter T1; Transporter T2; Transporter T3; Transporter T3 Syncro; Transporter T4; Transporter T5; Traveller; Vectra A; Vectra B; Vectra B Caravan; Vito; Zafira A; Zafira B; Zafira C. Артикулы OEM: BMW - 61311243086, CLAAS - 7440710, CLAAS - 7440700, CLAAS - 0007440700, DEUTZ-FAHR - 01163922. Фото: [0986AH0622](https://autodieselpart.ru/product/?id=0986AH0622).



Применяемость

Марки (Brand):	CHEVROLET; MERCEDES-BENZ; OPEL; PEUGEOT; SMART; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	106; 2008; 206; 206+; 207; 207+; 208; 3008; 301; 306; 307; 308; 406; 407; 5008; 508; 605; 607; 806; 807; Adam; A-Knacc; Ampera-E; Astra F; Astra F Cabrio; Astra F Caravan; Astra F Classic; Astra F Classic Caravan; Astra G; Astra G Cabrio; Astra G Caravan; Astra G Coupe; Astra H; Astra H Caravan; Astra H GTC; Astra H Twin Top; Astra J; Astra J GTC; Astra J Limousine; Astra J Sports Tourer; Astra K; Astra K Sports Tourer; B-Класс; Calibra; Cascada; C-Класс; CLC-Класс; CLK-Класс; CL-Класс; Combo; Corsa A; Corsa B; Corsa C; Corsa D; Corsa E; Cruze; E-Класс; E-Серия; Expert; Fortwo; Frontera A; G-Класс; GLE-Класс; GL-Класс; Insignia A 68; Insignia A 69; Insignia A Sports Tourer; Insignia B Grand Sport; Insignia B Sports Tourer; Karl; Meriva A; Meriva B; M-Класс; Mokka A; New Beetle; Omega B; Omega B Caravan; Partner; Ranch; RCZ; Rifter; R-Класс; S-Класс; SLK-Класс; SL-Класс; SLS-Класс; Sprinter; Tigra; Tigra B Twin Top; Transporter T1; Transporter T2; Transporter T3; Transporter T3 Syncro; Transporter T4; Transporter T5; Traveller; Vectra A; Vectra B; Vectra B Caravan; Vito; Zafira A; Zafira B; Zafira C
Детали (Model details):	106 1.0; 106 1.0i; 106 1.1; 106 1.1 i; 106 1.1i; 106 1.3 i; 106 1.4; 106 1.4 Diesel; 106 1.4i; 106 1.5 Diesel; 106 1.6i; 106 1.6i 16S; 106 Electric; 108 CDI Vito; 108 D Vito; 110 CDI Vito; 110 D Vito; 112 CDI Vito; 2008 1.2 PureTech 110; 2008 1.2 PureTech;
OE Внешние (OE External):	AMC8933001777; AMC8933001779; AUD443951254A; AUD803951253A; AUD94461511900; BMW61311243086; BUI12033862; BUI14100455; BUI1626239; BUI20499299; BUI25530733; BUI25537493; BUI94580644; BUI94855515; BUI96821098; CHE12088572; CHE14100455; CHE20342500; CHE20541669; CHE25530733; CHE25530905; CHE90191753; CHE90543014; CHE94855515; CHR56006707; CHR8933001777; CHR8933001779; CIH82856475; CIH84000651RY102; CIT655568; CIT655588; CLA0007440700; CLA7440700; CLA7440710; DAGA2108240018; DEEAL150015; DEEAL29657; DFH01163922; FAU1731116; FEN3615652M1; FEN4272432M1; FENX820250021; FENX830250007; FER157992; FOR1519814; FOR71BG10B926AA; HOL90543014; HYU391603C200; IVE5155318; KHD01164017; KHD1164017; KOG79520; KRA1000193647; LIE0900003244; MAN81259020056; MAN81259020088; MAN81259020111; MAN81259020238; MB0005458305; MB0008211063; MB0025421419; MB0025427419; MB2108240018; MBA0005458305; MBA0008211063; MBA0025421419; MBA0025427419; MBA2108240018; MCC0005458305; MCC0025427419; MITMR301971; OPE13500119; OPE90491314; OPE90543014; PEU6547TX; PEU655568; POR94461511900; REN5516038407; REN7701375547; SAA08533176; SAA8506545; SAA8517195; SAA8522336; SAA8553901; SCA8533176; STC86586550012; STE39700580025; VAU90543014; VOL20043732011; VWW0191927841; VWW2E0937099; VWW431951253D; VWW443951254A; VWW803951253A



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88