



Оптовые поставки автозапчастей
для дизельной топливной аппаратуры
Официальный дилер ведущих брендов отрасли

+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Фильтр воздушный Грузовики — 1457429969 (1 457 429 969)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1457429969>



Артикул

1457429969

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	3.896
Объём (л):	49.765
Длина, мм:	323
Ширина, мм:	323
Высота, мм:	477
Качество:	Оригинал



Фильтр воздушный Грузовики 1457429969 (производитель BOSCH)

. Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Фильтры, Воздушные фильтры. Основные характеристики артикула 1 457 429 969: размеры (323/323/477/) мм., вес - 3.896 кг., объем - 49.765 л..

Применяется на следующих марках: IVECO; KAMAZ; KÄSSBOHRER; MAN; MAZ MINSK; NEOPLAN; SETRA; SOLARIS; STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG); TEMSA. Применяется на следующих моделях: 14 t-Серия; 18 t-Серия; 19 S-Серия (Facelift); 19 t-Серия; 190-Серия; 20 t-Серия; 200-Серия; 22 t-Серия; 23 t-Серия; 24 t-Серия; 25 t-Серия; 26 S-Серия (Facelift); 26 t-Серия; 27 t-Серия; 30 t-Серия; 32 S-Серия (Facelift); 32 t-Серия; 33 t-Серия; 35 t-Серия; 40 t-Серия; 41 t-Серия; 48 t-Серия; 6460; 6520; Centroliner; Cityliner; Diamond; Euroliner; FR-FRH Серия; Jetliner; Lion's; Lion's Coach; Lion's Star; Lion's Top Coach; Lion's Top Star; NH-Серия; RH-Серия; R-Серия; S 200 (MAN,Detr.-Diesel) Setra; S 200 (OM352,420,441,442,447); S 300 Setra; Safari; Серия 300; SG-Серия; Skyliner; Spaceliner; SR-Серия; Starliner; Starliner 2; Tourliner; Tourmalin; Transliner; Urbino.

Артикулы OEM: ATLAS COPCO - 29000206, CLAAS - 0709050, DAF - 694218, DAF - 1500137, DAF - 0694218, DEMAG - 988673, DEUTZ AG - 16053199, DEUTZ-FAHR - 42488361, DEUTZ-FAHR - 12154939, DEUTZ-FAHR - 16053199, FAUN - 0746389, FAUN - 0746928, IKARUS - 108218843, INGERSOLL-RAND - 93546661, INGERSOLL-RAND - BN17912, KAMAZ - 721110956010, KÄSSBOHRER - 8319095116, KÄSSBOHRER - 83190951160, LIEBHERR - 510619114, LIEBHERR - 5106191, LIEBHERR - 510619108, MAN - 81083040038, MAN - 81083040043, MAN - 81083040044, MAN - 81083040091, MAN - 81084016213, MERCEDES-BENZ - 8690940020, MERCEDES-BENZ - 8319095116, MERCEDES-BENZ - 3880947004, MERCEDES-BENZ - A3880947004, MERCEDES-BENZ - A8319095116, MERCEDES-BENZ - A8690940020, MTU - 93212140138, NEOPLAN - 81083040043, RENAULT - 0003563021, RENAULT - 5000806317, RENAULT - 5000806377, RVI (RENAULT VEHICULES IND.) - 0003563021, RVI (RENAULT VEHICULES IND.) - 5000806377, SCANIA - 275588, SCANIA - 531050, SETRA - 8319095116, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 99014190033, SULLAIR - 01782, SULLAIR - 01872, TEMSA - 81083040091, VAN HOOL - 631202910, VOLVO PC - 11033128, VOLVO PC - 3338070, VOLVO PC - CH12278. Фото: [1457429969](#).

Применяемость

Марки (Brand):	IVECO; KAMAZ; KÄSSBOHRER; MAN; MAZ MINSK; NEOPLAN; SETRA; SOLARIS; STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG); TEMSA
Модели (Model):	14 t-Серия; 18 t-Серия; 19 S-Серия (Facelift); 19 t-Серия; 190-Серия; 20 t-Серия; 200-Серия; 22 t-Серия; 23 t-Серия; 24 t-Серия; 25 t-Серия; 26 S-Серия (Facelift); 26 t-Серия; 27 t-Серия; 30 t-Серия; 32 S-Серия (Facelift); 32 t-Серия; 33 t-Серия; 35 t-Серия; 40 t-Серия; 41 t-Серия; 48 t-Серия; 6460; 6520; Centroliner; Cityliner; Diamond; Euroliner; FR-FRH Серия; Jetliner; Lion's; Lion's Coach; Lion's Star; Lion's Top Coach; Lion's Top Star; NH-Серия; RH-Серия; R-Серия; S 200 (MAN,Detr.-Diesel) Setra; S 200 (OM352,420,441,442,447); S 300 Setra; Safari; Серия 300; SG-Серия; Skyliner; Spaceliner; SR-Серия; Starliner; Starliner 2; Tourliner; Tourmalin; Transliner; Urbino
Детали (Model details):	16.290 HOC; 16.290 HOCL; 16.370 HOCL; 18.260 HOCL; 18.310 HOCL; 18.320 HOCL; 18.350 HOCL; 18.360 HOCL; 18.360 HOCLN; 18.360 HOCL-R LBC; 18.370 HOCL; 18.400 HOCL; 18.400 HOCL-R LBC; 18.410 HOC; 18.410 HOCL; 18.410 HOCLN; 18.410 HOCL-R LBC; 18.420 HOCL; 18.;
ОЕ Внешние (OE External):	ATL29000206; BACPA2776; CLA0709050; DAF0694218; DAF1500137; DAF694218; DEG16053199; DEM988673; DFH12154939; DFH16053199; DFH1902129; DFH42488361; FAU0746389; FAU0746928; FAW8108340038; FOR5011338; FOR5011882; FORA830X9601BEA; FORA830X9601DHA; HOO631202910; IKA108218843; ING93546661; INGBN17912; IVE1902129; IVE1904550; KAS8319095116; KAS83190951160; KMZ721110956010; KMZEFV721110956010; KRALA1159; KRALA1166; KRN9402290; LIE5106191; LIE510619108; LIE510619114; MAN81083040038; MAN81083040043; MAN81083040044; MAN81083040091; MAN81084016213; MB0030945004; MB0090940502; MB30945004; MB3880947004; MB8319095116; MB8690940020; MBA0030945004; MBA0090940502; MBA3880947004; MBA8319095116; MBA8690940020; MTU0008690940; MTU93212140138; MWM12141335; MWM606901970110; NEO81083040043; REN0003563021; REN3563021; REN5000806317; REN5000806377; SBU8319095116; SCA275588; SCA365729; SCA531050; STE99014190033; SUA01782; SUA01872; TAT6279360010; TMS81083040091; VOBCH12278; VOL11033128; VOL3338070; VOLCH12278



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88