+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Ремкомплект плавающ. суппорта — 1987470651 (1 987 470 651)

https://autodieselpart.ru/product/?id=1987470651

Артикул

1987470651





Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.135
Объём (л):	0.173
Длина, мм:	149
Ширина, мм:	129
Высота, мм:	9
Качество:	Оригинал



Ремкомплект плавающ. суппорта 1987470651 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Обслуживание и ремонт тормозных систем. Основные характеристики артикула 1 987 470 651: размеры (149/129/9/) мм., вес - 0.135 кг., объем - 0.173 л.. Применяется на следующих марках: MERCEDES-BENZ; NISSAN; VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 100 NX; G-Класс; LT; Primera; Sprinter; Sunny; Transporter T5; Vito; V-Класс. Фото: 1987470651.

Применяемость

Марки (Brand):	MERCEDES-BENZ; NISSAN; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	100 NX; G-Класс; LT; Primera; Sprinter; Sunny; Transporter T5; Vito; V-Класс
Детали (Model details):	108 CDI Vito 04.1999 - 09.2003; 108 D Vito 11.1995 - 09.2003; 110 CDI Vito 04.1999 - 09.2003; 110 D Vito 11.1995 - 09.2003; 112 CDI Vito 04.1999 - 09.2003; 113 Vito 11.1995 - 09.2003; 114 Vito 11.1995 - 09.2003; 308 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 308 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 308 D Sprinter James Cook 02.1995 - 03.2000; 310 D Sprinter 01.1997 - 03.2000; 310 D Sprinter James Cook 01.1997 - 03.2000; 311 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 311 CDI Sprinter 08.2002 - 05.2006; 312 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 312 D Sprinter James Cook 02.1995 - 03.2000; 313 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 313 CDI Sprinter 4x4 08.2002 - 05.2006; 314 NGT Sprinter 04.2000 - 05.2006; 314 Sprinter 02.1995 - 03.2000; 314 Sprinter 04.2000 - 05.2006; 314 Sprinter James Cook 02.1995 - 08.2002; 314 Sprinter James Cook 08.2002 - 05.2006; 316 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 316 CDI Sprinter 10.2004 - 05.2006; 316 CDI Sprinter James Cook 04.2001 - 05.2006; LT 35 2.3 05.1996 - 11.2001; LT 35 2.5 SDI 05.1996 - 04.2001; ;