

Ремень поликлиновой 4 РК 975 — 1987945901 (1 987 945 901)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987945901>



Артикул

1987945901

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.08
Объём (л):	0.547
Длина, мм:	488
Ширина, мм:	80
Высота, мм:	14
Качество:	Оригинал



Ремень поликлиновой 4 РК 975 1987945901 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 945 901: размеры (488/80/14/) мм., вес - 0.08 кг., объем - 0.547 л..

Применяется на следующих марках: MITSUBISHI; TOYOTA.

Применяется на следующих моделях: Cordia; Cressida; Eclipse;

Galant; Sapporo; Space Wagon; Tredia. Артикулы OEM: BMW -

64557785212, CHRYSLER - 4573737, CHRYSLER - 04573737,

CHRYSLER - B4040382, CITROEN - 93502642, DODGE - 04573737,

DODGE - 4573737, FIAT - 46428896, HONDA - 56992PK1004, HONDA -

56992PK1003, HONDA - 38920PR7A02, HONDA - 38920PR7A01,

HYUNDAI - 2521232550, HYUNDAI - 2521232520, HYUNDAI -

2521232510, HYUNDAI - 2521233000, HYUNDAI - 2521233050, KIA -

2521232550, KIA - 2521232520, KIA - 0K30C15909C, LANCIA -

46428896, MITSUBISHI - MD074251, MITSUBISHI - MD186124,

PEUGEOT - 93502642, TOYOTA - 9936420970. Фото: [1987945901](https://autodieselpart.ru/product/?id=1987945901).

Применяемость

Марки (Brand):	MITSUBISHI; TOYOTA
Модели (Model):	Cordia; Cressida; Eclipse; Galant; Sapporo; Space Wagon; Tredia
Детали (Model details):	Cordia 1.8i Turbo Coupe; Cressida 3.0i 24V Sedan; Eclipse 2.0 16V; Galant 2.0; Galant 2.0i Turbo; Galant 2.4i; Sapporo 2.4i; Space Wagon 2.0 2WD; Space Wagon 2.0 4WD; Space Wagon 2.0i 2WD; Space Wagon 2.0i 4WD; Tredia 1.8i Turbo; Tredia 2.0 4WD;

OE Внешние (OE
External):

CHR04573737; CHR4573737; CHRB4040382; CIT93502642; DOD04573737; DOD4573737; FIA46428896; FOR6793378; FOR93TF6C301A1A; FOR93TF6C301A2A;
HON38920PR7A01; HON38920PR7A02; HON56992PK1003; HON56992PK1004; HYU2521232510; HYU2521232520; HYU2521232550; HYU2521233000;
HYU2521233050; KIA2521232520; KIA2521232550; LAI46428896; MITMD074251; MITMD186124; PEU93502642; TOY9936420970



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88