+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Ремень клиновой 10x975 — 1987947611 (1 987 947 611)

https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947611

Артикул

1987947611







Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.07
Объём (л):	0.615
Длина, мм:	488
Ширина, мм:	90
Высота, мм:	14
Качество:	Оригинал

Ремень клиновой 10x975 1987947611 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 611: размеры (488/90/14/) мм., вес - 0.07 кг., объем - 0.615 л.. Применяется на следующих марках: BMW; CITROEN; DAIHATSU; FIAT; FORD; HONDA; MAGIRUS-DEUTZ; MERCEDES-BENZ; MITSUBISHI; NISSAN; PEUGEOT; PORSCHE; PRINCESS; RENAULT; ROVER; SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB); SKODA; TALBOT; TOYOTA; VOLVO. Применяется на следующих моделях: 1502-2002 tii; 1510; 1700-2200; 2000-3500; 238-Серия; 240; 260; 3-Серия; 504; 5-Серия; 900 I; 911; Accord; Canter; Capri II; CBH-Серия; Charmant; Cherry; Corolla; Cortina; DS; Dyna 100; Dyna 150; Estafette; Favorit; Forman; Galant; Granada; Hilux; Horizon; J7; Laser; M 160-Серия; M 170-Серия; M 270-Серия; M 310-Серия; Pajero; Quintet; Regata; R-Серия; Scorpio [CE]; Sierra [CD]; Sierra [DD]; S-Класс; Solara; Starion; Sunny; Taunus; Tracer; Vanette. Артикулы OEM: BERLIET - 23223157, BMW - 12311268697, CASE - 2973149, CITROEN - 0040910500, CITROEN - 575020, COMMER - 0070168, COMMER - 1200156, COMMER - 1238402, DAIHATSU - 1A0975, DAIHATSU - 9932150975000, DAIHATSU - 9932100975000, DAIHATSU - 9952110969000, DODGE - 1859297, DODGE - 01859297, FIAT - 4606270, FIAT - 4028502, FIAT - 4610482, FIAT - 4646108, FIAT - 5992345, HANOMAG HENSCHEL - 971180037, HANOMAG HENSCHEL - 999977916, HONDA - 38763PA6003, HONDA - 31110PA6911, HONDA - 31110PA6660, HONDA - 31110PA6912, HONDA - 38763PA6004, HUMBER - 1238402, LANCIA - 4229145, MAN - 06580721201, MAZDA - 024978768B, MAZDA - 246918381, MERCEDES-BENZ - A0079971892,

MERCEDES-BENZ - 0079971892, MITSUBISHI - MD041704, MITSUBISHI - MD041704T, MITSUBISHI - MH014050, MITSUBISHI - MH014054, NISSAN - 11721Y9501, OM (BRESCIA) - 4606270, OM (BRESCIA) - 61671529, OM (BRESCIA) - 4028501, OM (BRESCIA) - 4661108, OPEL - 1340668, PEUGEOT - 0040910500, PEUGEOT - 575020, PLYMOUTH - 1859297, PORSCHE - 90019200550, PORSCHE - 99919200550, PORSCHE - 99919201850, RENAULT - 0023223157, RENAULT - 5000182327, ROVER - GFB262, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 838492, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 7511728, SAVIEM - 0023223157, SAVIEM - 5000182327, SKODA - 943097509, TALBOT - 0040910500, TOYOTA - 9932150975, TOYOTA - 9091602281, UNIC - 61577739, UNIC - 61665449, UNIC - 61671529, VW (VOLKSWAGEN) - 943097509. Фото: 1987947611.

Применяемость

Марки (Brand):	BMW; CITROEN; DAIHATSU; FIAT; FORD; HONDA; MAGIRUS-DEUTZ; MERCEDES-BENZ; MITSUBISHI; NISSAN; PEUGEOT; PORSCHE; PRINCESS; RENAULT; ROVER; SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB); SKODA; TALBOT; TOYOTA; VOLVO
Модели (Model):	1502-2002 tii; 1510; 1700-2200; 2000-3500; 238-Серия; 240; 260; 3-Серия; 504; 5-Серия; 900 I; 911; Accord; Canter; Capri II; CBH-Серия; Charmant; Cherry; Corolla; Cortina; DS; Dyna 100; Dyna 150; Estafette; Favorit; Forman; Galant; Granada; Hilux; Horizon; J7; Laser; M 160-Серия; M 170-Серия; M 270-Серия; M 310-Серия; Pajero; Quintet; Regata; R-Серия; Scorpio [CE]; Sierra [CD]; Sierra [DD]; S-Класс; Solara; Starion; Sunny; Taunus; Tracer; Vanette
Детали (Model details):	1510 1.6; 1800; 2002 tii; 2002 tii Touring; 2300; 238 ..; 240 2.4D; 240 2.7i; 260 2.7; 260 2.7i; 260 2.7i Coupe; 260 2.8; 260 2.8 Coupe; 260 2.8i; 260 2.8i Coupe; 2600; 280 S; 318 i; 504 1.8i; 504 2.0 TI; 504 2.0i; 518 i; 520 i; 690 N, T..; 900 I 2.0; 900;
OE Внешние (OE External):	BET23223157; BMW12311268697; CAS2973149; CIT0040910500; CIT575020; COE0070168; COE1200156; COE1238402; DAA1A0975; DAA9932100975000; DAA9932150975000; DAA9952110969000; DOD01859297; DOD1859297; FIA4028502; FIA4606270; FIA4610482; FIA4646108; FIA5992345; FOR6161559; FOR6161560; FOR79TF6C301DA; FOR85HF60301J2A; FOR85HF6C301J1A; FOR85HF6C301J2A; HHF971180037; HHF999977916; HON31110PA6660; HON31110PA6911; HON31110PA6912; HON38763PA6003; HON38763PA6004; HUH1238402; LAI4229145; MAN06580721201; MAZ024978768B; MAZ246918381; MB0079971892; MBA0079971892; MITMD041704; MITMD041704T; MITMH014050; MITMH014054; NIS11721Y9501; OMM4028501; OMM4606270; OMM4661108; OMM61671529; OPE1340668; PEU0040910500; PEU575020; PLY1859297; POR90019200550; POR99919200550; POR99919201850; REN0023223157; REN5000182327; REN7700640354; ROWGFB262; SAA7511728; SAA838492; SAV0023223157; SAV5000182327; SKO943097509; TAL0040910500; TOY9091602281; TOY9932150975; UNI61577739; UNI61665449; UNI61671529; VOL958309; VOL958354; VWW943097509