



Оптовые поставки автозапчастей
для дизельной топливной аппаратуры
Официальный дилер ведущих брендов отрасли

+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Ремень клиновой 10х1000 — 1987947613 (1 987 947 613)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947613>



Артикул

1987947613

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.071
Объём (л):	0.601
Длина, мм:	440
Ширина, мм:	91
Высота, мм:	15
Качество:	Оригинал



Ремень клиновой 10x1000 1987947613 (производитель BOSCH) .
Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 613: размеры (440/91/15/) мм., вес - 0.071 кг., объем - 0.601 л.. Применяется на следующих марках: BMW; CITROEN; FIAT; FORD; IVECO; JAGUAR; LANCIA; MERCEDES-BENZ; NISSAN; OPEL; PEUGEOT; RENAULT; SAVIEM; SKODA; TOYOTA; TRABANT; VAUXHALL; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 100, 110; 100-Серия; 105; 120; 127; 147 Fiorino; 1500, 1600; 20; 240; 3-Серия; 504; 505; 5-Серия; 601; 605; 760; 780; 90-Серия; 960; Calibra; Capri II; Carlton III; Cavalier III; Cherry; Coaster; Cortina; CX; Duna; Fiorino '78; Fiorino '82; Fiorino '88; Fiorino '93; Frontera A; Granada; Hiace; Land Cruiser; Langley; Omega A; Omega A Caravan; Prairie; Pulsar; Rapid; Ritmo '78; SG-Серия; Sierra [CD]; S-Класс; SL-Класс; Sunny; Taunus; Tercel; Transit [MK3]; Uno '83; Uno '90; Vanette; Vectra A; XJ S; Y 10. Артикулы OEM: AUTOBIANCHI - 7575315, BEDFORD - 6376165, CHEVROLET - 3845644, CITROEN - 575035, CITROEN - 575042, CITROEN - 128014, CITROEN - 7700685289, DAIHATSU - 9932101000000, DAIHATSU - 9932150996000, FIAT - 4660360, FIAT - 4547091, FIAT - 7575315, HANOMAG HENSCHER - 5986906990, HANOMAG HENSCHER - 5986908190, INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) - 7575315, JAGUAR - EAC3850, LANCIA - 4660360, LANCIA - 4547091, LANCIA - 4371913, LANCIA - 7575315, MAN - 06580430121, MAN - 87680900121, MAN - 06580721211, MAN - 06580721212, MATRA - 11446055, MAZDA - 024918381B, MERCEDES-BENZ - 0049978592, MERCEDES-BENZ - A0049978592, NISSAN - 14853H9910, OPEL - 90231797, OPEL - 1340720, OPEL - 1340734, OPEL - 1340732, OPEL - 90409610, PEUGEOT - 575042, PEUGEOT - 575035, PEUGEOT - 128014, PEUGEOT - 7700685289, PLYMOUTH - 1401622, PONTIAC - 9778556, PONTIAC - 9782707, PORSCHE - 99919228650, RENAULT - 7700658289, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 8339947, SKODA - 942100009, TOYOTA - 9932100985, TOYOTA - 9091602330, TOYOTA - 9091602452, VAUXHALL - 90231797, VAUXHALL - 90409610, VW (VOLKSWAGEN) - 311903137A. Фото: [1987947613](#).



Применяемость

Марки (Brand):	BMW; CITROEN; FIAT; FORD; IVECO; JAGUAR; LANCIA; MERCEDES-BENZ; NISSAN; OPEL; PEUGEOT; RENAULT; SAVIEM; SKODA; TOYOTA; TRABANT; VAUXHALL; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	100, 110; 100-Серия; 105; 120; 127; 147 Fiorino; 1500, 1600; 20; 240; 3-Серия; 504; 505; 5-Серия; 601; 605; 760; 780; 90-Серия; 960; Calibra; Capri II; Carlton III; Cavalier III; Cherry; Coaster; Cortina; CX; Duna; Fiorino '78; Fiorino '82; Fiorino '88; Fiorino '93; Frontera A; Granada; Hiace; Land Cruiser; Langley; Omega A; Omega A Caravan; Prairie; Pulsar; Rapid; Ritmo '78; SG-Серия; Sierra [CD]; S-Класс; SL-Класс; Sunny; Taunus; Tercel; Transit [MK3]; Uno '83; Uno '90; Vanette; Vectra A; XJ S; Y 10
Детали (Model details):	100 L; 105 ,S, L; 109-14; 110 L; 110 LS; 120 Coupe Rapid; 120 L; 120 LS, GLS; 127 1050; 127 Sport; 147 Fiorino; 1500 1.5 6 Volt; 1600 1.5; 1600 1.6; 1600 1.6E; 20 2.0; 20 2.2; 240 2.0i; 240 2.3i; 300 SD TURBO; 324 d; 324 td; 324 td Touring; 380 SEC; 420 S;
OE Внешние (OE External):	AUO7575315; BED6376165; BMW11231279479; BMW11231279480; BMW11232241172; CHE3845644; CIT128014; CIT575035; CIT575042; CIT7700685289; DAA9932100985000; DAA9932101000000; DAA9932150996000; DAA9952150985000; FIA4371913; FIA4547091; FIA4660360; FIA725F2890AAA; FIA7575315; FOR1011718; FOR1524321; FOR1617252; FOR6112414; FOR6115135; FOR6115139; FOR71TF8620AA; FOR725F2890AAA; FOR76TF8620BA; FOR82DB8N620BB; FOR83GB6C301AA; FOR83GX6C301AA; FOR83TF6C301DA; FOR83TF8A615CA; HHF5986906990; HHF5986908190; HON31110PA6910; HON31110PA6912; HON31110PA69120; HON38763PA0003; HON38763PA0004; HON38763PA00040; INL7575315; ISU5897701710; JAGEAC3850; LAI4371913; LAI4547091; LAI4660360; LAI725F2890AAA; LAI7575315; MAN06580430121; MAN06580721211; MAN06580721212; MAN87680900121; MAT11446055; MAZ024918381B; MAZ139118381A; MB0029970692; MB0049978592; MB0069972692; MB0099970292; MB0099975292; MBA0029970692; MBA0049978592; MBA0069972692; MBA0099970292; MBA0099975292; NIS1172069900; NIS1172069901; NIS1172077702; NIS11720H5000; NIS11720Y4410; NIS14853H7201; NIS14853H9910; NIS2106710800; NIS2106769900; OPE1340720; OPE1340732; OPE1340734; OPE90231797; OPE90409610; PEU128014; PEU575035; PEU575042; PEU7700685289; PLY1401622; PON9778556; PON9782707; POR99919228650; REN7700658289; SAA8339947; SKO942100009; SKO942600009; SUZC1015141K2A; TOY9091602162; TOY9091602330; TOY9091602452; TOY9932100985; TOY9932150985; TOY9933160985; TOY9952110989; VAU90231797; VAU90409610; VOL966193; VOL973542; VWW311903137A



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88