

Ремень клиновой 13x1025 – 1987947618 (1 987 947 618)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947618>



Артикул

1987947618

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.117
Объём (л):	0.646
Длина, мм:	513
Ширина, мм:	90
Высота, мм:	14
Качество:	Оригинал



Ремень клиновой 13x1025 1987947618 (производитель BOSCH) .

Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 618: размеры (513/90/14) мм., вес - 0.117 кг., объем - 0.646 л.. Применяется на следующих марках: ALFA ROMEO; BMW; DAF; FIAT; FORD; ISUZU; LANCIA; LAND ROVER GROUP; MAZDA; MERCEDES-BENZ; MITSUBISHI; NISSAN; OPEL; PORSCHE; PROTON; RENAULT; STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG); VAUXHALL; VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 11; 11t-Серия; 12; 12 М-Серия (BR 92); 12t-Серия; 13t-Серия; 14t-Серия; 15t-Серия; 164; 17t-Серия; 18t-Серия; 19; 2.5 CS-3.0 CSL; 20; 20t-Серия; 23t-Серия; 24t-Серия; 2500-3.3 Li; 7t-Серия; 85; 8t-Серия; 9; 928; 929; 95 XF; 95-Серия; 9t-Серия; Bluebird; Brava Pick-Up; Campo Pick-Up; CBH-Серия; CF 85; CLM-Серия; Dedra Berlina; Discovery I; FR-Серия; Galant; Golf I Cabriolet; Lancer; Magnum; Midi; MPV; O-Серия; Persona; Range Rover I; R-Серия; Rustler; Sapporo; Space Runner; Space Wagon; Starion; Tempra; Tipo '93; Transit [MK4]; Tredia; Unimog. Артикулы OEM: ALFA ROMEO - 195592710300, AUDI - 055260849E, BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) - 13H3348, BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) - 610855, BMW - 12311254886, DAIHATSU - 9932201010000, FIAT - 7617214, FIAT - 7763320, HANOMAG HENSCHER - 971180055, HOLDEN - 8941417210, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 77DB2890AA, ISUZU - 94141721, ISUZU - 94218574, KÄSSBOHRER - 4766711100, LANCIA - 7617214, LANCIA - 7763320, LAND ROVER GROUP - ERR810, MAZDA - 484218381, MAZDA - JF0118381A, MAZDA - JE5718381, MAZDA - FEB118381, MAZDA - WL0115908B, MERCEDES-BENZ - 0039970192,



MERCEDES-BENZ - 0029973892, MERCEDES-BENZ - 0109972092,
MERCEDES-BENZ - 0079971692, MERCEDES-BENZ - A0029973892,
MERCEDES-BENZ - A0039970192, MERCEDES-BENZ - A0079971692,
MERCEDES-BENZ - A0109972092, MITSUBISHI - MB166387,
MITSUBISHI - MD184355, MITSUBISHI - MD198169, MITSUBISHI -
MD316007, MITSUBISHI - MB166385, MITSUBISHI - MB266253,
NISSAN - 0211701524, NISSAN - 11720W3400, NISSAN - 11720W3410,
OPEL - 4302118, OPEL - 94452904, PORSCHE - 92312612800,
RENAULT - 7700691465, RENAULT - 7700585501, RENAULT -
7700654665, RENAULT - 5000789953, ROVER - ERR810, SAVIEM -
5000157516, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 61200060469,
STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 61500130028, STEYR (STEYR-
DAIMLER-PUCH AG) - 61500130034, VAUXHALL - 94452904, VW
(VOLKSWAGEN) - 035145271C, VW (VOLKSWAGEN) - 035145271E, VW
(VOLKSWAGEN) - 055260849E, ZETOR - 80010902. Фото: [1987947618](#).

Применяемость

Марки (Brand):	ALFA ROMEO; BMW; DAF; FIAT; FORD; ISUZU; LANCIA; LAND ROVER GROUP; MAZDA; MERCEDES-BENZ; MITSUBISHI; NISSAN; OPEL; PORSCHE; PROTON; RENAULT; STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG); VAUXHALL; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	11; 11t-Серия; 12; 12 M-Серия (BR 92); 12t-Серия; 13t-Серия; 14t-Серия; 15t-Серия; 164; 17t-Серия; 18t-Серия; 19; 2.5 CS-3.0 CSL; 20; 20t-Серия; 23t-Серия; 24t-Серия; 2500-3.3 Li; 7t-Серия; 85; 8t-Серия; 9; 928; 929; 95 XF; 95-Серия; 9t-Серия; Bluebird; Brava Pick-Up; Campo Pick-Up; CBH-Серия; CF 85; CLM-Серия; Dedra Berlina; Discovery I; FR-Серия; Galant; Golf I Cabriolet; Lancer; Magnum; Midi; MPV; O-Серия; Persona; Range Rover I; R-Серия; Rustler; Sapporo; Space Runner; Space Wagon; Starion; Tempra; Tipo '93; Transit [MK4]; Tredia; Unimog
Детали (Model details):	11 1.4; 11 1.4 Turbo; 1114; 1114 AK; 1114 L; 1114 LO; 1114 O; 1117; 1117 A; 1117 L; 1117 LO; 1117 O; 1120; 1120 AF; 1120 F; 1120 L; 1120 LO; 1120 O; 1124 AF; 1124 F; 12 1.3; 12 M 21; 1217 KO; 1224 AF; 1224 F; 1314; 1314 AK; 1314 KO; 1317; 1317 AK; 1317 K; ;
ОЕ Внешние (OE External):	ALF195592710300; AUD055260849E; BMC13H3348; BMC610855; BMW12311254886; DAA9932201010000; FIA7617214; FIA7763320; FOR2721E3K532A; FOR5026972; FOR88EF60301BA; FOR88EF6C301BA; HHF971180055; HOL8941417210; IHC77DB2890AA; ISU94141721; ISU94218574; KAS4766711100; LAI7617214; LAI7763320; LRGERR810; MAZ484218381; MAZFEB118381; MAZJE5718381; MAZJF0118381A; MAZWLO115908B; MB0009977092; MB0029973892; MB0039970192; MB0059977192; MB0079971692; MB0109972092; MBA0009977092; MBA0029973892; MBA0039970192; MBA0059977192; MBA0079971692; MBA0109972092; MITMB166385; MITMB166387; MITMB266253; MITMD184355; MITMD198169; MITMD316007; NIS0211701524; NIS11720W3400; NIS11720W3410; OPE4302118; OPE94452904; POR92312612800; REN5000789953; REN7700585501; REN7700654665; REN7700691465; ROWERR810; SAV5000157516; STE61200060469; STE61500130028; STE61500130034; VAU94452904; VOL952248; VWW035145271C; VWW035145271E; VWW055260849E; ZEO80010902



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88