

Ремень клиновой 13x1325 (грузовики) – 1987947621 (1 987 947 621)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947621>



Артикул

1987947621

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.152
Объём (л):	0.878
Длина, мм:	610
Ширина, мм:	80
Высота, мм:	18
Качество:	Оригинал



Ремень клиновой 13x1325 (грузовики) 1987947621 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 621: размеры (610/80/18/) мм., вес - 0.152 кг., объем - 0.878 л..

Применяется на следующих марках: KÄSSBOHRER; MAN; MERCEDES-BENZ; SCANIA; SETRA; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN).
Применяется на следующих моделях: 8-Серия; 10 t-Серия; 10t-Серия; 113-Серия; 11t L-OF (OM352,353); 11t-Серия; 12 t-Серия; 12t-Серия; 13t LP-LPS Серия; 13t-Серия; 14 t-Серия; 14t-Серия; 15 t-Серия; 15t LP-LPS Серия; 15t-Серия; 16t-Серия; 18 t-Серия; 19 t-Серия; 20 t-Серия; 24 t-Серия; 240; 25 t-Серия; 26 t-Серия; 27 t-Серия; 33 t-Серия; 40 t-Серия; 4t L-Серия; 7t-Серия (T2/LN1); 8 t-Серия; 8t LP-LPS Серия; 8t-Серия; 9 t-Серия; 93-Серия; 9t-Серия; F 12-Серия; Lion's City; Lion's City G; Lion's City LL; Lion's City Ü; Lion's City ÜLL; Lion's Regio; Lion's Star; N 80-Серия; NG-Серия; NL-Серия; NÜ-Серия; RH-Серия; S 200 (MAN,Detr.-Diesel) Setra; Серия 200; SR-Серия; Transporter (USA); Transporter T4; Unimog. Артикулы OEM: BERLIET - 322225, BERLIET - 323665, BERLIET - 0921151325, BUICK - 1368824, BÜSSING - 720500217, BÜSSING - 720500450, COMMER - D72194, COMMER - W16896A, DAF - 211749, FIAT - 761473, FIAT - 761474, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 3136257R1, ISUZU - 5136711240, ISUZU - 8941082040, KÄSSBOHRER - 4766724100, LANCIA - 761473, LANCIA - 761474, MAN - 06580422234, MAN - 06580472234, MAN - 06580430234, MAN - 06580722341, MAN - 06580722342, MAN - 06580722344, MAN - 06580722343, MERCEDES-BENZ - 0019971592, MERCEDES-BENZ - 0039978592, MERCEDES-

BENZ - 0019972392, MERCEDES-BENZ - 0029970492, MERCEDES-BENZ - 0039973392, MERCEDES-BENZ - 0039976292, MERCEDES-BENZ - 0099977892, MERCEDES-BENZ - 0099977792, MERCEDES-BENZ - A0019971592, MERCEDES-BENZ - A0019972392, MERCEDES-BENZ - A0029970492, MERCEDES-BENZ - A0039973392, MERCEDES-BENZ - A0039976292, MERCEDES-BENZ - A0039978592, MERCEDES-BENZ - A0099977792, MERCEDES-BENZ - A0099977892, MITSUBISHI - MA182216, MITSUBISHI - MB182216, NISSAN - 0197811214, NISSAN - 11920R9040, NISSAN - 20166T9302, NISSAN - 20166T9303, NISSAN - 21066T9303, NISSAN - 2114090014, NISSAN - 2114090019, NISSAN - 2114090401, OM (BRESCIA) - 8819672, RENAULT - 0000323225, RENAULT - 0000323665, RENAULT - 0000323890, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 814199, SAVIEM - 0023255704, SAVIEM - 5000021655, SAVIEM - 5000042052, TOYOTA - 9932251300, TOYOTA - 9933251300, TOYOTA - 9952211306, TOYOTA - 9952311306, VW (VOLKSWAGEN) - 023260849. Фото: [1987947621](#).

Применяемость

Марки (Brand):	KÄSSBOHRER; MAN; MERCEDES-BENZ; SCANIA; SETRA; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	8-Серия; 10 t-Серия; 10t-Серия; 113-Серия; 11t L-OF (OM352,353); 11t-Серия; 12 t-Серия; 12t-Серия; 13t LP-LPS Серия; 13t-Серия; 14 t-Серия; 14t-Серия; 15 t-Серия; 15t LP-LPS Серия; 15t-Серия; 16t-Серия; 18 t-Серия; 19 t-Серия; 20 t-Серия; 24 t-Серия; 240; 25 t-Серия; 26 t-Серия; 27 t-Серия; 33 t-Серия; 40 t-Серия; 4t L-Серия; 7t-Серия (T2/LN1); 8 t-Серия; 8t LP-LPS Серия; 8t-Серия; 9 t-Серия; 93-Серия; 9t-Серия; F 12-Серия; Lion's City; Lion's City G; Lion's City LL; Lion's City Ü; Lion's City ÜLL; Lion's Regio; Lion's Star; N 80-Серия; NG-Серия; NL-Серия; NÜ-Серия; RH-Серия; S 200 (MAN,Detr.-Diesel) Setra; Серия 200; SR-Серия; Transporter (USA); Transporter T4; Unimog
Детали (Model details):	10.153 L; 10.153 LA; 10.153 LL; 10.160 LA; 10.163 L; 10.163 LA; 10.163 LL; 1013; 1013 KO; 1013 S; 1017; 1017 A; 1017 F, AF; 1017 KO; 1017 LS; 1114; 1114 A Export; 1114 AK; 1114 Export; 1114 L; 1114 LO; 1114 O; 12.163 L; 12.163 LL; 1213 K, AK; 1213 KO, AKO;
OE Внешние (OE External):	BET0921151325; BET322225; BET323665; BUI1368824; BUS720500217; BUS720500450; COED72194; COEW16896A; DAF211749; FIA761473; FIA761474; IHC3136257R1; ISU5136711240; ISU8941082040; KAS4766724100; LAI761473; LAI761474; MAN06580422234; MAN06580430234; MAN06580472234; MAN06580722341; MAN06580722342; MAN06580722343; MAN06580722344; MB0019971592; MB0019972392; MB0029970492; MB0039973392; MB0039976292; MB0039978592; MB0099977792; MB0099977892; MBA0019971592; MBA0019972392; MBA0029970492; MBA0039973392; MBA0039976292; MBA0039978592; MBA0099977792; MBA0099977892; MITMA182216; MITMB182216; NIS0197811214; NIS11920R9040; NIS20166T9302; NIS20166T9303; NIS21066T9303; NIS2114090014; NIS2114090019; NIS2114090401; OMM8819672; REN0000323225; REN0000323665; REN0000323890; SAA814199; SAV0023255704; SAV5000021655; SAV5000042052; TOY9932251300; TOY9933251300; TOY9952211306; TOY9952311306; VOL950858; VOL952260; VOL958503; VOL958548; VOL966398; VWW023260849



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88