



Оптовые поставки автозапчастей
для дизельной топливной аппаратуры
Официальный дилер ведущих брендов отрасли

+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88

г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1

E-mail: info@autodieselpart.ru

Ремень клиновой 10x864 — 1987947636 (1 987 947 636)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947636>



Артикул

1987947636

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.06
Объём (л):	0.519
Длина, мм:	380
Ширина, мм:	91
Высота, мм:	15
Качество:	Оригинал



Ремень клиновой 10x864 1987947636 (производитель BOSCH) .

Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 636: размеры (380/91/15/) мм., вес - 0.06 кг., объем - 0.519 л.. Применяется на следующих марках: BMW; DAIHATSU; FIAT; FORD; INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI); LANCIA; NISSAN; OPEL; PEUGEOT; ROLLS-ROYCE; TALBOT; TOYOTA; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 1000; 340; 3-Серия; 505; 5-Серия; 7-Серия; Blitz; Capri I; Capri II; Carina; Celica; Charmant; Consul; Corona; Cortina; Dedra Berlina; Elba; Escort [BA]; Fiorino '93; Golf I Cabriolet; Granada; Hiace; Hilux; Jetta I; Laurel; Phantom VI; Prairie; Regata; Ritmo '86; Starlet; Tagora; Taro; Taunus; Tempura; Tipo '87; Tipo '93; Transit [MK2]; Transporter (USA); Transporter T4; Uno '90. Артикулы OEM: AUSTIN - 13H1329, AUSTIN HEALEY - 13H1329, BMW - 32411268869, BMW - 11231709638, CITROEN - 575067, CITROEN - 400398, DAIHATSU - 9952110860000, DAIHATSU - 2611251121000, DAIHATSU - 9952100860000, FIAT - 7540063, FIAT - 7652117, FIAT - 7692828, FIAT - 7765716, HONDA - 31110PH90040, HONDA - 31110PH9004, INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI) - 7765716, ISUZU - 9136711860, LANCIA - 7540063, LANCIA - 7652117, LANCIA - 7692828, LANCIA - 7765716, MAZDA - 041918381, MAZDA - 335518381, MITSUBISHI - MD030768, MITSUBISHI - MD004015, MITSUBISHI - MD011351, MITSUBISHI - MD030928, NISSAN - 11720E4615, NISSAN - 1172069000, NISSAN - 11720D2000, NISSAN - 11720D3300, NISSAN - 11720E3000, NISSAN - 11720E3010, NISSAN - 11720E3011, NISSAN - 11720N9805, NISSAN - 14853E4615, NISSAN - 2106725604, NISSAN - 11720D3301, OPEL - 1340678, OPEL - 1854705, PEUGEOT - 575067, PEUGEOT - 400398, TALBOT - 0042794500, TALBOT - 400398, TOYOTA - 9952110860, TOYOTA - 9091602049, TOYOTA - 9932100860, TOYOTA - 9091602020, TOYOTA - 9091602024, TOYOTA - 9091602051, TOYOTA - 9932100855, TOYOTA - 9932100865, TOYOTA - 9932150855, TOYOTA - 9932150860, TOYOTA - 9933160865, TOYOTA - 9934100860, TOYOTA - 9934150860, TOYOTA - 9952110855, TOYOTA - 9952110861, VW (VOLKSWAGEN) - 027903137A, VW (VOLKSWAGEN) - 074145271J, VW (VOLKSWAGEN) - 023145271B, VW (VOLKSWAGEN) - 023145271.

Фото: [1987947636](#).

Применяемость

Марки (Brand):	BMW; DAIHATSU; FIAT; FORD; INNOCENTI (NUOVA INNOCENTI); LANCIA; NISSAN; OPEL; PEUGEOT; ROLLS-ROYCE; TALBOT; TOYOTA; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	1000; 340; 3-Серия; 505; 5-Серия; 7-Серия; Blitz; Capri I; Capri II; Carina; Celica; Charmant; Consul; Corona; Cortina; Dedra Berlina; Elba; Escort [BA]; Fiorino '93; Golf I Cabriolet; Granada; Hiace; Hilux; Jetta I; Laurel; Phantom VI; Prairie; Regata; Ritmo '86; Starlet; Tagora; Taro; Taunus; Tempra; Tipo '87; Tipo '93; Transit [MK2]; Transporter (USA); Transporter T4; Uno '90
Детали (Model details):	1000 1.0; 316 i; 318 i; 320 is; 324 d; 324 td; 324 td Touring; 340 1.3; 340 1.4; 340 1.6D; 340 1.7; 340 2.0; 340 2.0i; 505 2.2i Turbo; 524 d; 524 td; 530 i; 535 i; 730 i,iL; 735 i,iL; Blitz 1.9; Blitz 2.5; California T4 2.4 Diesel; California T4 2.4 Diese;
OE Внешние (OE External):	AUI13H1329; AUL13H1329; BMW11231709638; BMW32411268869; CIT400398; CIT575067; DAA2611251121000; DAA9952100860000; DAA9952110860000; FIA7540063; FIA7652117; FIA7692828; FIA7765716; FOR1011711; FOR1473889; FOR1511349; FOR6044992; FOR6098570; FOR718620AB; FOR71HF8620AB; FOR76HF8620CA; FOR76HX8620CA; FOR78HF8620AB; FOR7T1617D957BDD3AA; FOR80HF6C301BA; FORA710X8620DUA; HON31110PH9004; HON31110PH90040; INL7765716; ISU9136711860; LAI7540063; LAI7652117; LAI7692828; LAI7765716; MAZ041918381; MAZ335518381; MITMD004015; MITMD011351; MITMD030768; MITMD030928; NIS1172069000; NIS11720D2000; NIS11720D3300; NIS11720D3301; NIS11720E3000; NIS11720E3010; NIS11720E3011; NIS11720E4615; NIS11720N9805; NIS14853E4615; NIS2106725604; OPE1340678; OPE1854705; PEU400398; PEU575067; TAL0042794500; TAL400398; TOY9091602020; TOY9091602024; TOY9091602049; TOY9091602051; TOY9932100855; TOY9932100860; TOY9932100865; TOY9932150855; TOY9932150860; TOY9933160865; TOY9934100860; TOY9934150860; TOY9952110855; TOY9952110860; TOY9952110861; VOL3244271; VWW023145271; VWW023145271B; VWW027903137A; VWW074145271J



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88