

Ремень клиновой 13x875 — 1987947652 (1 987 947 652)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947652>



Артикул

1987947652

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.1
Объём (л):	0.521
Длина, мм:	382
Ширина, мм:	91
Высота, мм:	15
Качество:	Оригинал



Ремень клиновой 13x875 1987947652 (производитель BOSCH) .

Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 652: размеры (382/91/15) мм., вес - 0.1 кг., объем - 0.521 л.. Применяется на следующих марках: ALFA ROMEO; DAEWOO; DAIHATSU; FIAT; FORD; ISUZU; JAGUAR; KÄSSBOHRER; KIA; LANCIA; LAND ROVER GROUP; MAZDA; MERCEDES-BENZ; MITSUBISHI; NISSAN; OPEL; PORSCHE; RENAULT; SAVIEM; SETRA; TOYOTA; VAUXHALL; VW (VOLKSWAGEN).

Применяется на следующих моделях: 123-Серия; 155; 164; 190-Серия; 20; 25; 280 ZX; 2t-Серия (T1); 323; 323 Wagon; 3t-Серия (T1); 4t-Серия (T1); 924; Almera; Bluebird; Brava Pick-Up; Cabstar; Calibra; Campo Pick-Up; Carina II; Cavalier III; Cedric; Celica; Charade; Corolla; Corona; Corsa A; Cortina; Coupe '93; Cressida; Croma '85; Croma '90; D22; Dedra Berlina; Dedra Station Wagon; Delta; Dyna; Dyna 100; Dyna 150; Espero; Fairlady; Fuego; Galant; G-Класс; Hardbody; Hilux; K 2500; K 2700; Kappa Berlina; Kappa Coupe; Kappa Station Wagon; KB-Серия; L 200; Laurel; LT; M 10; Nova; O 309-Серия; Pajero Sport; Pathfinder; Patrol; Pick-Up; Prairie; Pregio; Primera; Pulsar; Range Rover I; Rekord; Rocky; S 200 (OM352,420,441,442,447); S 300 Setra; Серия 300; SG-Серия; S-Класс; Skyline; SL-Класс; Space Gear; Sunny; Taro; Temptra; Thema Berlina; Thema Station Wagon; Tipo '93; Trooper; Urvan; Vanette; Vectra A; XJ 6. Артикулы OEM: ALFA ROMEO - 60805195, ALFA ROMEO - 7621256, BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) - 13H3708, BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) - 83H250, BÜSSING - 720500204, DAEWOO - 96182008, DAEWOO - 96185000, DAIHATSU - 3A0875, DAIHATSU - 9087108650000, DAIHATSU -

9932200850000, DAIHATSU - 9933210870000, DAIHATSU -
9952210850000, DAIHATSU - 9932200880000, DAIHATSU -
9932200875000, FIAT - 7621256, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) -
94468652, HOLDEN - 90444487, HOLDEN - 8942252090, HONDA -
38920692003, HONDA - 38920692013, HONDA - 38920PD2701, HONDA -
- 38920PG3004, ISUZU - 8942252090, ISUZU - 8944686520, ISUZU -
5136714340, ISUZU - 5897664340, ISUZU - 8941116870, ISUZU -
8942030810, ISUZU - 8942179181, ISUZU - 8942322841, ISUZU -
8981606490, ISUZU - 9136716400, ISUZU - 8941751700, ISUZU -
8941761310, ISUZU - 8941251700, ISUZU - 8941606490, ISUZU -
94175170, ISUZU - 94472378, JAGUAR - C28957, KÄSSBOHRER -
4766703100, KÄSSBOHRER - 4767703100, KIA - 0811818381, KIA -
0K65B32611, LANCIA - 7621256, LAND ROVER GROUP - ETC9080, MAN -
- 06580470216, MAN - 06580722162, MAZDA - 022218381, MAZDA -
022218381A, MAZDA - 031718022, MAZDA - 082318381C, MAZDA -
PN1118381, MAZDA - PN1118381C, MAZDA - W02932611, MAZDA -
W06532611, MERCEDES-BENZ - 0049973592, MERCEDES-BENZ -
0019978092, MERCEDES-BENZ - 007753012559, MERCEDES-BENZ -
0059978292, MERCEDES-BENZ - 0049979492, MERCEDES-BENZ -
A0049979492, MERCEDES-BENZ - A007753012559, MERCEDES-BENZ -
A0019978092, MERCEDES-BENZ - A0049973592, MERCEDES-BENZ -
A0059978292, MERCEDES-BENZ - A0069971292, MERCEDES-BENZ -
0069971292, MERCEDES-BENZ - A0069976492, MERCEDES-BENZ -
0069976492, MITSUBISHI - MA182215, MITSUBISHI - MB167064,
MITSUBISHI - RE78360AD, MITSUBISHI - T201521, MITSUBISHI -
MD066284, MITSUBISHI - MR148321, MITSUBISHI - MB272651,
MITSUBISHI - MR360150, NISSAN - 11720V2000, NISSAN -
11920W5800, NISSAN - 0197810854, NISSAN - 0197810874, NISSAN -
0197810884, NISSAN - 0211784523, NISSAN - 0211786523, NISSAN -
0211787023, NISSAN - 0211787026, NISSAN - 0211788023, NISSAN -
1172005E10, NISSAN - 1172014S00, NISSAN - 1172016A02, NISSAN -
1172016A06, NISSAN - 11720P0305, NISSAN - 11720W0700, NISSAN -
11720Y4005, NISSAN - 11720Y4500, NISSAN - 1175005E00, NISSAN -
1175005E10, NISSAN - 1192080W10, NISSAN - 11920D2801, NISSAN -
11920D8100, NISSAN - 11920G3400, NISSAN - 11920G3605, NISSAN -
11920M6710, NISSAN - 11920N8500, NISSAN - 11920N9500, NISSAN -
11920N9505, NISSAN - 11920N9510, NISSAN - 11920T5500, NISSAN -
11920V7306, NISSAN - 11920W0400, NISSAN - 11920W6800, NISSAN -
14893W5800, NISSAN - 2320190011, OPEL - 4304136, OPEL -
1854707, OPEL - 1854719, OPEL - 94175170, OPEL - 90444487, OPEL -
94468652, OPEL - 97100606, PORSCHE - 047260849A, RENAULT -
7700720082, RENAULT - 7700677162, ROVER - ETC9080, SAAB (SAAB
AUTOMOBILE AB) - 96185000, SWARAJ MAZDA - W06532611, TOYOTA -
- 9007274204, TOYOTA - 9072774204, TOYOTA - 9091602001, TOYOTA -
- 9091602015, TOYOTA - 9091602091, TOYOTA - 9932200870, TOYOTA -
- 9932200875, TOYOTA - 9932200880, TOYOTA - 9932210860, TOYOTA -
- 9932210875, TOYOTA - 9932250870, TOYOTA - 9932250880, TOYOTA -
- 9933200865, TOYOTA - 9933200875, TOYOTA - 9933210870, TOYOTA -
- 9933210880, TOYOTA - 9933260865, TOYOTA - 9933260870, TOYOTA -
- 9934200870, TOYOTA - 9951210880, TOYOTA - 9952210860, TOYOTA -
- 9952210880, TOYOTA - 9933200870, TOYOTA - 9933200880, TOYOTA -
- F000KR9132, TOYOTA - 9932250875, VAUXHALL - 94468652,
VAUXHALL - 90444487, VAUXHALL - 94175170, VAUXHALL - 97100606,
VW (VOLKSWAGEN) - J9933210865, VW (VOLKSWAGEN) -
J9933200870, VW (VOLKSWAGEN) - 075260849. Фото: [1987947652](#).

Марки (Brand):	ALFA ROMEO; DAEWOO; DAIHATSU; FIAT; FORD; ISUZU; JAGUAR; KÄSSBOHRER; KIA; LANCIA; LAND ROVER GROUP; MAZDA; MERCEDES-BENZ; MITSUBISHI; NISSAN; OPEL; PORSCHE; RENAULT; SAVIEM; SETRA; TOYOTA; VAUXHALL; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	123-Серия; 155; 164; 190-Серия; 20; 25; 280 ZX; 2t-Серия (T1); 323; 323 Wagon; 3t-Серия (T1); 4t-Серия (T1); 924; Almera; Bluebird; Brava Pick-Up; Cabstar; Calibra; Campo Pick-Up; Carina II; Cavalier III; Cedric; Celica; Charade; Corolla; Corona; Corsa A; Cortina; Coupe '93; Cressida; Croma '85; Croma '90; D22; Dedra Berlina; Dedra Station Wagon; Delta; Dyna; Dyna 100; Dyna 150; Espero; Fairlady; Fuego; Galant; G-Класс; Hardbody; Hilux; K 2500; K 2700; Kappa Berlina; Kappa Coupe; Kappa Station Wagon; KB-Серия; L 200; Laurel; LT; M 10; Nova; O 309-Серия; Pajero Sport; Pathfinder; Patrol; Pick-Up; Prairie; Pregio; Primera; Pulsar; Range Rover I; Rekord; Rocky; S 200 (OM352,420,441,442,447); S 300 Setra; Серия 300; SG-Серия; S-Класс; Skyline; SL-Класс; Space Gear; Sunny; Taro; Tempra; Thema Berlina; Thema Station Wagon; Tipo '93; Trooper; Urvan; Vanette; Vectra A; XJ 6
Детали (Model details):	155 2.0 Turbo Q4; 164 2.0 Turbo i.e; 190; 190 E; 20 2.0; 20 2.2; 200; 200 T; 210; 230 CE Coupe; 230 E; 230 GE; 230 TE; 25 2.0; 25 2.0i; 25 2.2i; 280 ZX 2.8i; 300 D; 310; 323 1.7 Diesel; 323 1.7 Diesel Wagon; 380 SE, SEL; 380 SL Roadster; 380 SLC Coupe; 41;
OE Внешние (OE External):	ALF60805195; ALF7621256; BMC13H3708; BMC83H250; BUS720500204; DAA3A0875; DAA9087108650000; DAA9932200850000; DAA9932200875000; DAA9932200880000; DAA9933210870000; DAA9952210850000; DAO96182008; DAO96185000; FIA7621256; GMC94468652; HOL8942252090; HOL90444487; HON38920692003; HON38920692013; HON38920PD2701; HON38920PG3004; ISU5136714340; ISU5897664340; ISU8941116870; ISU8941251700; ISU8941606490; ISU8941751700; ISU8941761310; ISU8942030810; ISU8942179181; ISU8942252090; ISU8942322841; ISU8944686520; ISU8981606490; ISU9136716400; ISU94175170; ISU94472378; JAGC28957; KAS4766703100; KAS4767703100; KIA0811818381; KIA0K65B32611; LAI7621256; LRGETC9080; MAN06580470216; MAN06580722162; MAZ022218381; MAZ022218381A; MAZ031718022; MAZ082318381C; MAZPN1118381; MAZPN1118381C; MAZW02932611; MAZW06532611; MB0019978092; MB0049973592; MB0049979492; MB0059978292; MB0069971292; MB0069976492; MB007753012559; MBA0019978092; MBA0049973592; MBA0049979492; MBA0059978292; MBA0069971292; MBA0069976492; MBA007753012559; MITMA182215; MITMB167064; MITMB272651; MITMD066284; MITMR148321; MITMR360150; MITRE78360AD; MITT201521; NIS0197810854; NIS0197810874; NIS0197810884; NIS0211784523; NIS0211786523; NIS0211787023; NIS0211787026; NIS0211788023; NIS1172005E10; NIS1172014S00; NIS1172016A02; NIS1172016A06; NIS11720P0305; NIS11720V2000; NIS11720W0700; NIS11720Y4005; NIS11720Y4500; NIS1175005E00; NIS1175005E10; NIS1192080W10; NIS11920D2801; NIS11920D8100; NIS11920G3400; NIS11920G3605; NIS11920M6710; NIS11920N8500; NIS11920N9500; NIS11920N9505; NIS11920N9510; NIS11920T5500; NIS11920V7306; NIS11920W0400; NIS11920W5800; NIS11920W6800; NIS14893W5800; NIS2320190011; OPE1854707; OPE1854719; OPE4304136; OPE90444487; OPE94175170; OPE94468652; OPE97100606; POR047260849A; REN7700677162; REN7700720082; ROWETC9080; SAA96185000; SWJW06532611; TOY90072724204; TOY9072774204; TOY9091602001; TOY9091602015; TOY9091602091; TOY9932200870; TOY9932200875; TOY9932200880; TOY9932210860; TOY9932210875; TOY9932250870; TOY9932250875; TOY9932250880; TOY9933200865; TOY9933200870; TOY9933200875; TOY9933200880; TOY9933210870; TOY9933210880; TOY9933260865; TOY9933260870; TOY9934200870; TOY9951210880; TOY9952210860; TOY9952210880; TOYF000KR9132; VAU90444487; VAU94175170; VAU94468652; VAU97100606; VOL3209287; VWW075260849; VWWJ9933200870; VWWJ9933210865



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88