Оптовые поставки автозапчастей
для дизельной топливной аппаратуры
Официальный дилер ведущих брендов отрасли

+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Ремень клиновой 13x1150 — 1987947661 (1 987 947 661)

https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947661

Артикул

1987947661





Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.132
Объём (л):	0.363
Длина, мм:	288
Ширина, мм:	90
Высота, мм:	14
Качество:	Оригинал



Ремень клиновой 13x1150 1987947661 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 661: размеры (288/90/14/) мм., вес - 0.132 кг., объем - 0.363 л.. Применяется на следующих марках: DAF; FORD; MAN; MERCEDES-BENZ; MITSUBISHI; NISSAN; PORSCHE; SCANIA; SETRA; SIMCA (CHRYSLER); TOYOTA. Применяется на следующих моделях: 1000; 112-Серия; 123-Серия; 143-Серия; 18 t-Серия; 85; 911; Atleon; Cabstar E; Cressida; FR-FRH Серия; Granada [CE]; Granada [DE]; Integro I; Lion's City; Lion's City G; Lion's City G, GL; Lion's City LL; Lion's City Ü; Lion's City ÜLL; Lion's Classic G; Lion's Classic Ü; Lion's Comfort; Lion's Regio; Maverick [ML;MR]; Maverick [NL;NR]; NG-Серия; NL-Серия; NÜ-Серия; O 303-Серия; Pajero; Patrol; Patrol GR; Pick-Up; R-Серия; Scorpio [CE]; Scorpio [DE]; SD-Серия; Серия 300; SG-Серия; Sierra [DD]; SL II-Серия; SL-Серия; SR-Серия; SÜ-Серия; Terrano II; Trade; ÜL-Серия; Urvan. Артикулы OEM: BEDFORD - 5134215, BERLIET - 23223107, BERLIET - 23223132, BERLIET - 323462, BERLIET - 323555, BERLIET - 323720, BERLIET - 323822, BERLIET - 323876, BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) - 12H1520, BÜSSING - 720500232, CASE - 11035, DAF - 544262, FIAT - 568082, HONDA - 38920PC1951, HONDA - 38920PC1952, HONDA - 38920PC19520, IFA - 916382, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 703F8620ADA, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 723F8620AAA, KÄSSBOHRER - 4766717100, LANCIA - 568082, MAN - 06580470227, MERCEDES-BENZ - 0029976892, MERCEDES-BENZ - 0049978492, MERCEDES-BENZ - 0029976992, MERCEDES-BENZ - 0029979092, MERCEDES-BENZ - 0039970592, MERCEDES-BENZ - 0039970692, MERCEDES-BENZ - 0039976992, MERCEDES-BENZ - A0029976892, MERCEDES-BENZ - A0029976992, MERCEDES-BENZ - A0029979092, MERCEDES-BENZ - A0039970592, MERCEDES-BENZ - A0039970692, MERCEDES-BENZ - A0039976992, MERCEDES-BENZ - A0049978492, MITSUBISHI - MB636553, NISSAN - 21066T9314, NISSAN - 1172006J02, NISSAN - 1172006J01, NISSAN - 1172043G03, NISSAN - 119500F300, NISSAN - 117200F000, NISSAN - 1172069T01, NISSAN - 1172002N02, PORSCHE - 99919225450, RENAULT - 0000323462, RENAULT - 0000323720, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 814192, VW (VOLKSWAGEN) - 025260849B. Фото: 1987947661.

Применяемость

Марки (Brand):	DAF; FORD; MAN; MERCEDES-BENZ; MITSUBISHI; NISSAN; PORSCHE; SCANIA; SETRA; SIMCA (CHRYSLER); TOYOTA
Модели (Model):	1000; 112-Серия; 123-Серия; 143-Серия; 18 t-Серия; 85; 911; Atleon; Cabstar E; Cressida; FR-FRH Серия; Granada [CE]; Granada [DE]; Integro I; Lion's City; Lion's City G; Lion's City G, GL; Lion's City LL; Lion's City Ü; Lion's City ÜLL; Lion's Classic G; Lion's Classic Ü; Lion's Comfort; Lion's Regio; Maverick [ML;MR]; Maverick [NL;NR]; NG-Серия; NL-Серия; NÜ-Серия; O 303-Серия; Pajero; Patrol; Patrol GR; Pick-Up; R-Серия; Scorpio [CE]; Scorpio [DE]; SD-Серия; Серия 300; SG-Серия; Sierra [DD]; SL II-Серия; SL-Серия; SR-Серия; SÜ-Серия; Terrano II; Trade; ÜL-Серия; Urvan
Детали (Model details):	1000; 1000 SR; 1005; 1006; 18.260 HOCL-NL; 18.310 HOCL-NL; 220 D; 292 F; 292 HF; 332 F; 332 HF; 362 F; 362 HF; 85 CF.340; 85 CF.380; 85 CF.430; 911 3.2 Carrera; Atleon 110 3.0; Atleon 120; Cabstar E 3.0 Diesel Turbo; Cressida 2.0 i; EL 262; FR 292; FRH 29;
OE Внешние (OE External):	BED5134215; BET23223107; BET23223132; BET323462; BET323555; BET323720; BET323822; BET323876; BMC12H1520; BUS720500232; CAS11035; DAF544262; FIA568082; FOR1952550; FOR1952551; FOR1952553; FOR1956127; FOR622E8620A; FOR80TF6C301BA; FOR86EF6C301AA; FOR88EF60301CA; FOR88EF6C301CA; HON38920PC1951; HON38920PC1952; HON38920PC19520; IFA916382; IHC703F8620ADA; IHC723F8620AAA; KAS4766717100; LAI568082; MAN06580470227; MB0029976892; MB0029976992; MB0029979092; MB0039970592; MB0039970692; MB0039976992; MB0049978492; MBA0029976892; MBA0029976992; MBA0029979092; MBA0039970592; MBA0039970692; MBA0039976992; MBA0049978492; MITMB636553; NIS1172002N02; NIS1172006J01; NIS1172006J02; NIS117200F000; NIS1172043G03; NIS1172069T01; NIS119500F300; NIS21066T9314; POR99919225450; REN0000323462; REN0000323720; SAA814192; VOL795088; VWW025260849B