



Оптовые поставки автозапчастей
для дизельной топливной аппаратуры
Официальный дилер ведущих брендов отрасли

+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Ремень 4 РК 841 — 1987947805 (1 987 947 805)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947805>



Артикул

1987947805

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.05
Объём (л):	0.714
Длина, мм:	400
Ширина, мм:	85
Высота, мм:	21
Качество:	Оригинал



Ремень 4 PK 841 1987947805 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 805: размеры (400/85/21/) мм., вес - 0.05 кг., объем - 0.714 л.. Применяется на следующих марках: AUDI; BMW; CHEVROLET; CITROEN; FIAT; HONDA; HYUNDAI; JAGUAR; LANCIA; LAND ROVER GROUP; MAZDA; NISSAN; PEUGEOT; SUZUKI; TOYOTA; VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 100 NX; 205; 305; 309; 323; 3-Серия; 405; 5 Серия; 5-Серия; 7-Серия; A4; A4 Avant; A4 Avant quattro; A4 quattro; A6; A6 Avant; Accord; Almera; Aveo; Baleno; Brava '98; Bravo '98; Carina II; Civic; Corona; Crown; CR-V; Doblo '00; Doblo Cargo '00; Hilux; HR-V; Ignis; iQ; Jimny; Liana; Marea; Marea Weekend; Palio; Palio I Weekend; Palio II; Palio Weekend; Punto '97; Punto '99; Punto Van '97; Punto Van '99; Range Rover I; Range Rover II; Siena; Spark; Starlet; Strada; Supra; Swift; Taro; Terracan; Wagon R+; XJ S; Y; ZX. Артикулы OEM: AUDI - 038260849, AUDI - J9936450840, BMW - 64552245850, BMW - 11287631822, CHEVROLET - 96416335, CITROEN - 91536224, CITROEN - 645377, CITROEN - 91516768, CITROEN - 6453L2, FIAT - 46517850, FIAT - 7605200, FIAT - 71718838, FIAT - 46746017, FIAT - 46527553, HONDA - 56992P1JE01, HONDA - 38920P3F003, HYUNDAI - 57161H1500, JAGUAR - EAC9369, LANCIA - 46517850, LANCIA - 7605200, LANCIA - 71718838, LAND ROVER GROUP - STC3397, LAND ROVER GROUP - ETC9101, NISSAN - 1195053J10, PEUGEOT - 91536224, PEUGEOT - 91516768, PEUGEOT - 6453L2, PEUGEOT - 645377, ROVER - STC3397, ROVER - ETC9101, SEAT - 038260849, SEAT - J9936450840, SKODA - 038260849, SKODA - J9936450840, SUZUKI - 9514160G50, SUZUKI - 9514164A00, SUZUKI - 9514150F01, SUZUKI - 9514150F01000, SUZUKI - 9514160G50000, SUZUKI - 9514164A00000, TOYOTA - 9936400840, TOYOTA - 9936450840, TOYOTA - 9091602200, TOYOTA - 9936420840, TOYOTA - 9936470840, TOYOTA - 9936480840, TOYOTA - 9091602669, VW (VOLKSWAGEN) - J9936450840, VW (VOLKSWAGEN) - 038260849. Фото: [1987947805](#).

Применяемость

Марки (Brand):	AUDI; BMW; CHEVROLET; CITROEN; FIAT; HONDA; HYUNDAI; JAGUAR; LANCIA; LAND ROVER GROUP; MAZDA; NISSAN; PEUGEOT; SUZUKI; TOYOTA; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	100 NX; 205; 305; 309; 323; 3-Серия; 405; 5 Серия; 5-Серия; 7-Серия; A4; A4 Avant; A4 Avant quattro; A4 quattro; A6; A6 Avant; Accord; Almera; Aveo; Baleno; Brava '98; Bravo '98; Carina II; Civic; Corona; Crown; CR-V; Doblo '00; Doblo Cargo '00; Hilux; HR-V; Ignis; iQ; Jimny; Liana; Marea; Marea Weekend; Palio; Palio I Weekend; Palio II; Palio Weekend; Punto '97; Punto '99; Punto Van '97; Punto Van '99; Range Rover I; Range Rover II; Siena; Spark; Starlet; Strada; Supra; Swift; Taro; Terracan; Wagon R+; XJ S; Y; ZX
Детали (Model details):	100 NX 2.0i; 205 1.6; 205 1.6 i; 205 1.6i; 205 1.9 i; 205 1.9i; 305 1.6; 305 1.9; 305 1.9i; 309 1.6; 309 1.6i; 309 1.9; 309 1.9 GTi; 309 1.9i; 318 tds; 318 tds Compact; 318 tds Touring; 323 2.0; 323 2.0 i; 405 1.4; 405 1.4 Break; 405 1.6; 405 1.6 Break; 4;
ОЕ Внешние (OE External):	AUD038260849; AUD038260849A; AUDJ9936450840; BMW11287631822; BMW64552245850; BMW9151676; CHE96416335; CIT645377; CIT6453L2; CIT91516768; CIT91536224; FIA46517850; FIA46527553; FIA46746017; FIA71718838; FIA7605200; HON38920P3F003; HON56992P1JE01; HYU57161H1500; JAGEAC9369; LAI46517850; LAI71718838; LAI7605200; LRGETC9101; LRGSTC3397; NIS1195053J10; PEU645377; PEU6453L2; PEU91516768; PEU9151676880; PEU91536224; ROWETC9101; ROWSTC3397; SEA038260849; SEA038260849A; SEAJ9936450840; SKO038260849; SKO038260849A; SKOJ9936450840; SUZ9514150F01; SUZ9514150F01000; SUZ9514160G50; SUZ9514160G50000; SUZ9514164A00; SUZ9514164A00000; TOY9091602200; TOY9091602669; TOY9936400840; TOY9936420840; TOY9936450840; TOY9936470840; TOY9936480840; VWW038260849; VWW038260849A; VWWJ9936450840



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88