



Оптовые поставки автозапчастей
для дизельной топливной аппаратуры
Официальный дилер ведущих брендов отрасли

+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88

г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1

E-mail: info@autodieselpart.ru

Ремень 4 РК 815 — 1987947894 (1 987 947 894)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947894>



1987947894

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.052
Объём (л):	0.496
Длина, мм:	408
Ширина, мм:	81
Высота, мм:	15
Качество:	Оригинал



Ремень 4 РК 815 1987947894 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 894: размеры (408/81/15/) мм., вес - 0.052 кг., объем - 0.496 л.. Применяется на следующих марках: AUSTIN; AUTOBIANCHI; CHANA; CITROEN; FERRARI; HONDA; HYUNDAI; ISUZU; KIA; LANCIA; MARUTI; MAZDA; NISSAN; OPEL; PEUGEOT; ROVER; SUBARU; SUZUKI; TOYOTA; VAUXHALL. Применяется на следующих моделях: 100 NX; 200; 205; 300 ZX; 309; 400; 512; 626; Accent; Accent/Verna; Almera; Alto; APV; Baleno; Bluebird; Camry; Cerato; Chana; Civic; Civic CRX; Civic Pro; Civic Shuttle; Conquest; Corolla; Corona; Coupe; CR-V; Domani; Elantra/Lantra; Escudo; Grand Vitara; Gypsy; Ignis; Integra; Jimny; Justy; Matrix; Montego; Monterey A; MX-6; Orthia; Primera; Pulsar; Rio; Serena; Sidekick; Stanza; Starlet; Sunny; Swift; SX4; Trooper; Vanette Cargo; Vitara; Wagon R+; X-90; Y 10; Zen; ZX. Артикулы OEM: AUSTIN - ADU7785, AUSTIN - GFB400, AUSTIN - GMB103, AUSTIN - GFB80823, AUTOBIANCHI - 7750729, CHANA - 1752186500, CHEVROLET - 1752186500, CITROEN - 96011188, CITROEN - 6453E5, CITROEN - 5750G9, CITROEN - 96117374, FERRARI - 133262, FIAT - 7750729, HONDA - 56992P02003, HONDA - 56992P02004, HONDA - 31110P3F004, HONDA - 56992P1KE03, HONDA - 38920P01004, HONDA - 38920P1KE02, HONDA - 38920PP4E01, HONDA - 56992PO2003, HONDA - 56992PO2004, HONDA - 9936502135, HYUNDAI - 977132D000, HYUNDAI - 977131E000, ISUZU - 8943821071, ISUZU - 94382106, KIA - 977131C200, LANCIA - 7750729, MARUTI - 17521M86520, MAZDA - F26218381, MAZDA - F26218381A, MAZDA - F26218381X, NISSAN - 1172071J00, NISSAN - 1172053Y20, NISSAN - 11720Q5201, NISSAN - 11720D4007, NISSAN - 11720D4017, OPEL - 94382107, PEUGEOT - 96011188, PEUGEOT - 6453E5, PEUGEOT - 5750G9, PEUGEOT - 96117374, ROVER - GMB103, ROVER - GFB80823, ROVER - ADU7785, ROVER - PQS101010, ROVER - GFB400, SUBARU - 1752186500, SUZUKI - 1752160A00, SUZUKI - 1752185C00, SUZUKI - 1752186520, SUZUKI - 1752186500, SUZUKI - 4918156B10, SUZUKI - 1752183E00, SUZUKI - 1752160A00000, SUZUKI - 1752183E00000, SUZUKI - 1752185C00000, SUZUKI - 4918156B10000, TOYOTA - 9091602332, TOYOTA - 9091602352, TOYOTA - V623203, VAUXHALL - 94382107. Фото: [1987947894](#).

Применяемость

Марки (Brand):	AUSTIN; AUTOBIANCHI; CHANA; CITROEN; FERRARI; HONDA; HYUNDAI; ISUZU; KIA; LANCIA; MARUTI; MAZDA; NISSAN; OPEL; PEUGEOT; ROVER; SUBARU; SUZUKI; TOYOTA; VAUXHALL
Модели (Model):	100 NX; 200; 205; 300 ZX; 309; 400; 512; 626; Accent; Accent/Verna; Almera; Alto; APV; Baleno; Bluebird; Camry; Cerato; Chana; Civic; Civic CRX; Civic Pro; Civic Shuttle; Conquest; Corolla; Corona; Coupe; CR-V; Domani; Elantra/Lantra; Escudo; Grand Vitara; Gypsy; Ignis; Integra; Jimny; Justy; Matrix; Montego; Monterey A; MX-6; Orthia; Primera; Pulsar; Rio; Serena; Sidekick; Stanza; Starlet; Sunny; Swift; SX4; Trooper; Vanette Cargo; Vitara; Wagon R+; X-90; Y 10; Zen; ZX
Детали (Model details):	100 NX 1.6; 100 NX 1.6i; 205 1.0; 205 1.0i; 205 1.1; 205 1.1 Pickup; 205 1.1i; 205 1.3; 205 1.4; 205 1.4i; 216 1.6 GTi 16V; 216 1.6 GTi 16V Cabrio; 216 1.6i 16V; 216 1.6i 16V Coupe; 300 ZX 3.0i Biturbo; 309 1.1; 309 1.1i; 309 1.4; 309 1.4i; 416 1.6i 16V; ;
ОЕ Внешние (OE External):	AUIADU7785; AUIGFB400; AUIGFB80823; AUIGMB103; AUO7750729; CGN1752186500; CHE1752186500; CIT5750G9; CIT6453E5; CIT96011188; CIT96117374; FER133262; FIA7750729; HON31110P3F004; HON38920P01004; HON38920P1KE02; HON38920PP4E01; HON56992P02003; HON56992P02004; HON56992P1KE03; HON56992PO2003; HON56992PO2004; HON9936502135; HYU977131E000; HYU977132D000; ISU8943821071; ISU94382106; KIA977131C200; LAI7750729; MAZF26218381; MAZF26218381A; MAZF26218381X; MAZF80115381A; MAZF8B518381; MRU17521M61A00; MRU17521M86520; NIS1172053Y00; NIS1172053Y10; NIS1172053Y20; NIS1172071J00; NIS1172071J01; NIS11720D4007; NIS11720D4017; NIS11720F6600; NIS11720Q5201; NIS1192001B00; NIS1192001B10; OPE94382107; PEU5750G9; PEU6453E5; PEU96011188; PEU96117374; ROWADU7785; ROWGFB400; ROWGFB80823; ROWGMB103; ROWPQS101010; SUB1752186500; SUZ1752160A00; SUZ1752160A00000; SUZ1752183E00; SUZ1752183E00000; SUZ1752185C00; SUZ1752185C00000; SUZ1752186500; SUZ1752186520; SUZ4918156B10; SUZ4918156B10000; SUZ9514160A50; SUZ9514160A50000; TOY1469870010; TOY9091602135; TOY9091602136; TOY9091602332; TOY9091602352; TOY9936400810; TOY9936400815; TOY9936450810; TOY9936450815; TOYV623203; VAU94382107



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88