

Ремень 4 PK 825 — 1987948341 (1 987 948 341)<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987948341>

Артикул

1987948341

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.06
Объём (л):	0.449
Длина, мм:	374
Ширина, мм:	80
Высота, мм:	15
Качество:	Оригинал



Ремень 4 PK 825 1987948341 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 948 341: размеры (374/80/15/) мм., вес - 0.06 кг., объем - 0.449 л.. Применяется на следующих марках: AUSTIN; AUTOBIANCHI; FORD; HONDA; HYUNDAI; LANCIA; NISSAN; ROVER; SUZUKI; TOYOTA. Применяется на следующих моделях: Accent/Excel/Pony; Almera; Almera Tino; Avenir; Bluebird; Civic; Civic CRX; Civic Pro; Conquest; Corona; Cressida; Fiesta [CX]; Getz; Hiace; Hilux; Integra SJ; Maestro; Micra; Note; Partner; Presea; Primera; Pulsar; Serena; Sunny; Swift; Tiburon; Vanette Cargo; Vitara; Y 10. Артикулы OEM: AUSTIN - GMB40823, AUTOBIANCHI - 7788553, DAIHATSU - 9936400830000, FIAT - 7788553, HONDA - 38920PR3003, HONDA - 38920PR3004, HYUNDAI - 9771322060, HYUNDAI - 9771322260, LANCIA - 7788553, NISSAN - 1192077A00, NISSAN - 1192077A10, NISSAN - 117202F200, NISSAN - 1172070J00, NISSAN - 1192021B00, NISSAN - 11950EB30A, NISSAN - 1192021B01, ROVER - GMB40823, SUZUKI - 9514157B50, SUZUKI - 9514160A00, SUZUKI - 4918063B20, SUZUKI - 4918063B20000, SUZUKI - 9514157B50000, SUZUKI - 9514160A00000, TOYOTA - 9091602265, TOYOTA - 9091602319, TOYOTA - 9936470830, TOYOTA - 9091602341, TOYOTA - 9936450820, TOYOTA - 9936480830, TOYOTA - 9936400820.

Фото: [1987948341](https://autodieselpart.ru/product/?id=1987948341).

Марки (Brand):	AUSTIN; AUTOBIANCHI; FORD; HONDA; HYUNDAI; LANCIA; NISSAN; ROVER; SUZUKI; TOYOTA
Модели (Model):	Accent/Excel/Pony; Almera; Almera Tino; Avenir; Bluebird; Civic; Civic CRX; Civic Pro; Conquest; Corona; Cressida; Fiesta [CX]; Getz; Hiace; Hilux; Integra SJ; Maestro; Micra; Note; Partner; Presea; Primera; Pulsar; Serena; Sunny; Swift; Tiburon; Vanette Cargo; Vitara; Y 10
Детали (Model details):	Accent 1.5 i 16V; Accent 1.5i Hatchback; Almera 2.0i Hatchback; Almera Tino 2.0i; Avante 1.5i; Civic 1.6i 16V Hatchback; Civic 1.6i 16V Sedan; Civic CRX 1.6i 16V; Civic Pro 1.3; Conquest 1.3; Corona 1.8 Sedan; Dyna 200 2.2; Fiesta 1.3i; Getz 1.4; Getz 1.6;
OE Внешние (OE External):	AUIGMB40823; AUO7788553; DAA9936400830000; FIA7788553; FOR7040340; HON38920PR3003; HON38920PR3004; HYU9771322060; HYU9771322260; LAI7788553; NIS117202F200; NIS1172070J00; NIS1192021B00; NIS1192021B01; NIS1192077A00; NIS1192077A10; NIS11950EB30A; ROWGMB40823; SUZ4918063B20; SUZ4918063B20000; SUZ9514157B50; SUZ9514157B50000; SUZ9514160A00; SUZ9514160A00000; TOY9091602265; TOY9091602319; TOY9091602341; TOY9936400820; TOY9936450820; TOY9936470830; TOY9936480830



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88