+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Кольцо уплотнительное — 2440109005 (2 440 109 005)

https://autodieselpart.ru/product/?id=2440109005

Артикул

2440109005

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.001
Объём (л):	0.014
Качество:	Оригинал

Кольцо уплотнительное 2440109005 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Системы дизельного впрыска, Дизельные запасные части (традиционные системы). Основные характеристики артикула 2 440 109 005: вес - 0.001 кг., объем - 0.014 л.. Артикулы OEM: ALLIS-CHALMERS - 4060177, BERLIET - 3008020, BOMAG - 05726879, CASE - A43346, CATERPILLAR - 2Y5805, DAF - 194199, FAUN - 0794635, FENDT - F281201710040, FIAT - 705631, FIAT - 9930050, FIAT - 7112550, FIAT-ALLIS - 75203560, HENSCHEL - 932872, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 757644R1, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 1202203H1, IVECO - 9930050, KAELBLE-GMEINDER - 9994385400, KÄSSBOHRER - 8311999074, KHD - 1290551, KHD - 12019935, KHD - 01290551, LANCIA - 705631, LANCIA - 9930050, LANCIA - 7112550, MACK (TRUCKS) - 9352440109005, MAGIRUS-DEUTZ - 9930050, MAN - 11225872003, MAN - 81129030001, MERCEDES-BENZ - 0009970040, MERCEDES-BENZ - A0009970040, MTU - 0009970040, MWM-DIESEL - 304920080020, MWM-DIESEL - 606901200127, RENAULT - 0003008020, RENAULT - 0854672200, S.N.V.I. - 0854672200, SAME (SLH) - 122980, SAURER - 8078000028401, SAVIEM - 854672200, SCANIA - 181640, STEINBOCK - 013996, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 407080811, TATA (TELCO) - 2440109005, UNIC - 009930050, VALMET - 836007792, VALMET - 136770.

Применяемость

OE Внешние (OE External):	ALO4060177; BET3008020; BOQ05726879; CASA43346; CAT2Y5805; DAF194199; FAL75203560; FAU0794635; FENF281201710040; FIA705631; FIA7112550; FIA9930050; FOR1599241; FOR813F9364AA; HEN932872; IHC1202203H1; IHC757644R1; IVE9930050; KAG9994385400; KAS8311999074; KHD01290551; KHD12019935; KHD1290551; LAI705631; LAI7112550; LAI9930050; MAC9352440109005; MAD9930050; MAN11225872003; MAN81129030001; MB0009970040; MBA0009970040; MTU0009970040; MWM304920080020; MWM606901200127; REN0003008020; REN0854672200; SAM122980; SAU8078000028401; SAV854672200; SCA181640; SNV0854672200; STE407080811; STN013996; TAE2440109005; UNI009930050; VAL136770; VAL836007792; VOL25284