

Корпус фильтра – 2459999002 (2 459 999 002)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=2459999002>



Артикул

2459999002

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.052
Объём (л):	0.105
Длина, мм:	36
Ширина, мм:	37
Высота, мм:	79
Качество:	Оригинал



Корпус фильтра 2459999002 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Системы дизельного впрыска, Дизельные запасные части (традиционные системы). Основные характеристики артикула 2 459 999 002: размеры (36/37/79/) мм., вес - 0.052 кг., объем - 0.105 л.. Артикулы OEM: ALLIS-CHALMERS - 4060176, BERLIET - 3002824, BOMAG - 05726881, CASE - A43347, CATERPILLAR - 2Y5798, DAF - 194198, DRESSER - 3032805R1, FAUN - 0794649, FENDT - F281201710050, FIAT - 705599, FIAT - 766875, FIAT - 9930446, FIAT - 75204389, FIAT - 504695, FIAT-ALLIS - 75204389, HENSCHEL - 925096, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 3032805R1, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 120206H1, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 757806R1, IVECO - 9930446, KAELEBLE-GMEINDER - 9994379100, KÄSSBOHRER - 8311999072, KHD - 1290640, KHD - 9930446, KHD - 01290640, KHD - 09930446, LANCIA - 705599, LANCIA - 766875, LANCIA - 9930446, LANCIA - 75204389, LANCIA - 504695, MACK (TRUCKS) - 9352459999002, MAGIRUS-DEUTZ - 9930446, MAN - 11215092001, MAN - 81121020002, MERCEDES-BENZ - 0000910040, MERCEDES-BENZ - A0000910040, MWM-DIESEL - 301610180005, MWM-DIESEL - 606902452101, MWM-DIESEL - 606902510201, RENAULT - 0003002824, RENAULT - 0854672500, S.N.V.I. - 0854672500, SACM (STE. ALSAC. CONST. MEC.) - XMT584768, SAME (SLH) - 123010, SAURER - 7481261, SAVIEM - 854672500, SCANIA - 192876, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 610T080708, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 551459999002, UNIC - 009930446, VALMET - 128870. Фото: [2459999002](https://autodieselpart.ru/product/?id=2459999002).



Применяемость

ОЕ Внешние (OE External):	ALO4060176; BET3002824; BOQ05726881; CASA43347; CAT2Y5798; DAF194198; DRE3032805R1; FAL75204389; FAU0794649; FENF281201710050; FIA504695; FIA705599; FIA75204389; FIA766875; FIA9930446; FOR1599240; FOR813F9355AA; HEN925096; IHC120206H1; IHC3032805R1; IHC757806R1; IVE9930446; KAG9994379100; KAS8311999072; KHD01290640; KHD09930446; KHD1290640; KHD9930446; LAI504695; LAI705599; LAI75204389; LAI766875; LAI9930446; MAC935245999002; MAD9930446; MAN11215092001; MAN81121020002; MB0000910040; MBA0000910040; MWM301610180005; MWM606902452101; MWM606902510201; REN0003002824; REN0854672500; SACXMT584768; SAM123010; SAU7481261; SAV854672500; SCA192876; SNV0854672500; STE55145999002; STE610T080708; UNI009930446; VAL128870; VOL25283
---------------------------	---



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88