+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Кольцо пружинное — 2916690005 (2 916 690 005)

https://autodieselpart.ru/product/?id=2916690005

Артикул

2916690005

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.001
Объём (л):	0.002
Качество:	Оригинал

Кольцо пружинное 2916690005 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Системы дизельного впрыска, Дизельные запасные части (традиционные системы). Основные характеристики артикула 2 916 690 005: вес - 0.001 кг., объем - 0.002 л.. Артикулы OEM: ALLIS-CHALMERS - 4061257, AUTO-UNION (LOOK IN VW, AUDI) - 0012700931009, BMW - 07119933079, CATERPILLAR - 2Y6141, CITROEN - 696204, FIAT - 9916399, FIAT - 79029975, FIAT - 7074496, FIAT - 60740702, FIAT - 60748409, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 94604183, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 3078944R1, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 847239R1, IVECO - 93160617, JOHN DEERE - T24229, KHD - 1290857, KHD - 1318275, KHD - 01290857, KHD - 01318275, LANCIA - 9916399, LANCIA - 79029975, LANCIA - 7074496, LANCIA - 60740702, LANCIA - 60748409, MACK (TRUCKS) - 9352916690005, MAGIRUS-DEUTZ - 93160617, MAN - 06167316105, MAN - 06167390011, MAN - 11200990107, MWM-DIESEL - 606906490709, PERKINS - OD17636, PEUGEOT - 696204, S.N.V.I. - 0001115530, S.N.V.I. - 7703055006, S.N.V.I. - 7003055006, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 288730760, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 390730125, VW (VOLKSWAGEN) - N0120062, VW (VOLKSWAGEN) - TC1132465, VW (VOLKSWAGEN) - 02994163.

Применяемость

OE Внешние (OE External):	ALF14100050300029; ALF70034600000000; ALF9929741; ALO4060125; ALO4061257; AUT0012700931009; BET3015052; BMW07119933079; BOQ08530612; BOQ08540609; CAT2Y5852; CAT2Y6141; CIT695855; CIT696204; DAF242037; DAF813417; DEEL29153; DEET24229; FIA10516471; FIA60740702; FIA60748409; FIA7074496; FIA7074547; FIA760078; FIA79029975; FIA9916399; FIA9922277; FIA9929741; FOR1571302; FOR1614537; FOR77FB11K140AA; FOR82DB11A049CA; GMC94604183; IHC3078944R1; IHC847239R1; IHC933987R1; IVE93160617; KAG4000196900; KHD01102797; KHD01290857; KHD01290864; KHD01318275; KHD1102797; KHD1290857; KHD1290864; KHD1318275; LAI10516471; LAI60740702; LAI60748409; LAI7074496; LAI7074547; LAI760078; LAI79029975; LAI9916399; LAI9922277; LAI9929741; MAC9352916690005; MAC9352916693005; MAD93160617; MAF1805441M1; MAF339375X1; MAN06167316105; MAN06167390011; MAN11200990107; MAN87160380820; MB0009900247; MB0009901947; MB0009904647; MBA0009900247; MBA0009901947; MBA0009904647; MWM112439593988; MWM112599762988; MWM606906490709; PEROD17636; PEU695855; PEU696204; PUC26834; PUC26934; REN0003015052; SAA780069; SAA7854797; SACDLT587346; SAM72490; SAV870073000; SEA0009916080; SNV0001115530; SNV0001155530; SNV0870073000; SNV7003055006; SNV7703055006; STE288730760; STE390730125; UNI009929741; UNI061654773; VAL124010; VOL241104; VOL241318; VOL241325; VOL941906; VOL955919; VWW02994163; VWWN0120062; VWWTC1132465