

Рейка рулевая с гидроусилителем — KS00002056 (К S00 002 056)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=KS00002056>



Артикул

KS00002056

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	10.5
Объём (л):	172.125
Длина, мм:	1700
Ширина, мм:	375
Высота, мм:	270
Качество:	Оригинал

Рейка рулевая с гидроусилителем KS00002056 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Рулевые системы, Рулевые передачи новые. Основные характеристики артикула К S00 002 056: размеры (1700/375/270/) мм., вес - 10.5 кг., объем - 172.125 л.. Применяется на следующих марках: JAGUAR. Применяется на следующих моделях: S-Type II; XF; XF Sportbrake. Артикулы OEM: JAGUAR - XR856020, JAGUAR - XR8454654R833200CA, JAGUAR - XR8443632R833200AF, JAGUAR - XR8330912R833200AD, JAGUAR - 8X233200AC, JAGUAR - 4R833200CD, JAGUAR - 4R833200CC, JAGUAR - 4R833200CB, JAGUAR - 4R833200CA, JAGUAR - 2R833200AF, JAGUAR - 2R833200AD, JAGUAR - 02XR856020, JAGUAR - 02C2Z2214, JAGUAR - 02C2P7680, JAGUAR - 02C2P6041, JAGUAR - C2Z2214, JAGUAR - C2P7680, LAND ROVER GROUP - XR856020, LAND ROVER GROUP - 8X233200AC, LAND ROVER GROUP - 4R833200CC, LAND ROVER GROUP - 4R833200CA, LAND ROVER GROUP - 4R833200CD, LAND ROVER GROUP - 4R833200CB, LAND ROVER GROUP - 2R833200AF, LAND ROVER GROUP - 2R833200AD, LAND ROVER GROUP - 02C2P7679, LAND ROVER GROUP - 02C2P6041.

Применяемость

Марки (Brand):	JAGUAR
----------------	--------

Модели (Model):	S-Type II; XF; XF Sportbrake
OE Внешние (OE External):	FOR2R833200AC; FOR2R833200AD; FORXR8413202R833200AE; JAG02C2P6041; JAG02C2P7680; JAG02C2Z2214; JAG02XR856020; JAG2R833200AD; JAG2R833200AF; JAG4R833200CA; JAG4R833200CB; JAG4R833200CC; JAG4R833200CD; JAG8X233200AC; JAGC2P6041; JAGC2P7680; JAGC2Z2214; JAGXR8330912R833200AD; JAGXR8443632R833200AF; JAGXR8454654R833200CA; JAGXR856020; LRG02C2P6041; LRG02C2P7679; LRG2R833200AD; LRG2R833200AF; LRG4R833200CA; LRG4R833200CB; LRG4R833200CC; LRG4R833200CD; LRG8X233200AC; LRGC2P6041; LRGC2P7679; LRGXR856020



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88