

Колодки тормозные передние — 0986461139 (0 986 461 139)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986461139>



Артикул

0986461139

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	1.59
Объём (л):	1.095
Длина, мм:	138
Ширина, мм:	98
Высота, мм:	81
Качество:	Оригинал

Колодки тормозные передние 0986461139 (производитель BOSCH)

. Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Дисковые колодки. Основные характеристики артикула 0 986 461 139: размеры (138/98/81/) мм., вес - 1.59 кг., объем - 1.095 л..

Применяется на следующих марках: NISSAN. Применяется на следующих моделях: 200 SX; Maxima; Maxima QX. Артикулы OEM:

HONDA - 45022SA6672, HONDA - 45022SH3A02, HYUNDAI - 5810128A00, HYUNDAI - 5810129A00, HYUNDAI - 5810129A10, HYUNDAI - 5810133A00, HYUNDAI - 5810120A00, HYUNDAI - 5810134A00, HYUNDAI - X3B3485453, INFINITI - 4106084L91, INFINITI - D106M80N90, INFINITI - 4106071E92, INFINITI - 4106078E90, INFINITI - 4106079E90, INFINITI - 4106032R91, INFINITI - 4106032R90, INFINITI - 4106032R93, INFINITI - 4106032R94, INFINITI - 4106040V92, INFINITI - 4106044F91, INFINITI - 4106044F92, INFINITI - 4106065E90, NISSAN - 4106032R90, NISSAN - 4106032R91, NISSAN - 4106032R93, NISSAN - 4106032R94, NISSAN - 4106040V92, NISSAN - 4106078E90, NISSAN - 4106079E90, NISSAN - 4106071E92, NISSAN - 4106044F91, NISSAN - 4106044F92, NISSAN - 4106084L91, NISSAN - D106M80N90, NISSAN - 4106080N90, NISSAN - 41060G8190, NISSAN - 41060G8191, NISSAN - 4106040U90, NISSAN - 4106040U92, NISSAN - 4106084L90, NISSAN - 41060G8192, NISSAN - 5810128A00, NISSAN - 5810128A20, NISSAN - 5810133C00, NISSAN - D106088E91, NISSAN - D106088E87, NISSAN - D106088E90, NISSAN - D106MG8190.

Применяемость

Марки (Brand):	NISSAN
Модели (Model):	200 SX; Maxima; Maxima QX
Детали (Model details):	200 SX 1.8i Turbo; Maxima 3.0i; Maxima QX 2.0i;
ОЕ Внешние (OE External):	HON45022SA6672; HON45022SH3A02; HYU5810120A00; HYU5810128A00; HYU5810129A00; HYU5810129A10; HYU5810133A00; HYU5810134A00; HYUX3B3485453; INF4106032R90; INF4106032R91; INF4106032R93; INF4106032R94; INF4106040V92; INF4106044F91; INF4106044F92; INF4106065E90; INF4106071E92; INF4106078E90; INF4106079E90; INF4106084L91; INF4106M80N90; NIS4106032R90; NIS4106032R91; NIS4106032R93; NIS4106032R94; NIS4106040U90; NIS4106040U92; NIS4106040V92; NIS4106044F91; NIS4106044F92; NIS4106065E90; NIS4106071E92; NIS4106078E90; NIS4106079E90; NIS4106080N90; NIS4106084L90; NIS4106084L91; NIS41060G8190; NIS41060G8191; NIS41060G8192; NIS5810128A00; NIS5810128A20; NIS5810133C00; NISD106088E87; NISD106088E90; NISD106088E91; NISD106M80N90; NISD106MG8190



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88