

Суппорт передний левый — 0986473249 (0 986 473 249)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986473249>



Артикул

0986473249

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	4.214
Объём (л):	4.849
Длина, мм:	219
Ширина, мм:	164
Высота, мм:	135
Качество:	Оригинал

Суппорт передний левый 0986473249 (производитель BOSCH) .
Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Тормозные Суппорты. Основные характеристики артикула 0 986 473 249: размеры (219/164/135/) мм., вес - 4.214 кг., объем - 4.849 л..
Применяется на следующих марках: MERCEDES-BENZ, VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: LT; Sprinter; Sprinter Classic. Артикулы OEM: MERCEDES-BENZ - 9014201901, MERCEDES-BENZ - 9014203301, MERCEDES-BENZ - 9014203901, MERCEDES-BENZ - 9014201701, MERCEDES-BENZ - 0024206283, MERCEDES-BENZ - A0024206283, MERCEDES-BENZ - A9014201901, MERCEDES-BENZ - A9014203301, MERCEDES-BENZ - A9014203901, MERCEDES-BENZ - 9014202101, MERCEDES-BENZ - A9014201701, MERCEDES-BENZ - A9014202101, VW (VOLKSWAGEN) - 2D0615123.

Применяемость

Марки (Brand):	MERCEDES-BENZ, VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	LT; Sprinter; Sprinter Classic

Детали (Model details):	208 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 208 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 210 D Sprinter 01.1997 - 03.2000; 211 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 212 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 213 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 214 NGT Sprinter 04.2000 - 05.2006; 214 Sprinter 02.1995 - 03.2000; 214 Sprinter 04.2000 - 05.2006; 216 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 308 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 308 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 308 D Sprinter James Cook 02.1995 - 03.2000; 310 D Sprinter 01.1997 - 03.2000; 310 D Sprinter James Cook 01.1997 - 03.2000; 311 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 311 CDI Sprinter 08.2002 - 05.2006; 311 CDI Sprinter 11.2013 - ; 312 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 312 D Sprinter James Cook 02.1995 - 03.2000; 313 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 313 CDI Sprinter 4x4 08.2002 - 05.2006; 314 NGT Sprinter 04.2000 - 05.2006; 314 Sprinter 02.1995 - 03.2000; 314 Sprinter 04.2000 - 05.2006; 314 Sprinter James Cook 02.1995 - 08.2002; 314 Sprinter James Cook 08.2002 - 05.2006; 316 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 316 CDI Sprinter 10.2004 - 05.2006; 316 CDI Sprinter James Cook 04.2001 - 05.2006; LT 28 2.3 05.1996 - 11.2001; LT 28 2.5 SDI 05.1996 - 04.2001; LT 28 2.5 TDI 04.2001 - 04.2006; LT 28 2.5 TDI 05.1996 - 05.1999; LT 28 2.5 TDI 05.1999 - 04.2001; LT 28 2.5 TDI 05.1999 - 04.2006; LT 28 2.5 TDI 12.2002 - 04.2006; LT 28 2.8 TD 01.1999 - 01.2002; LT 28 2.8 TD 07.1997 - 12.1998; LT 28 2.8 TDI 02.2002 - 04.2006; LT 28 2.8 TDI 06.2003 - 04.2006; LT 35 2.3 05.1996 - 11.2001; LT 35 2.5 SDI 05.1996 - 04.2001; LT 35 2.5 TDI 04.2001 - 04.2006; LT 35 2.5 TDI 05.1996 - 05.1999; LT 35 2.5 TDI 05.1999 - 04.2001; LT 35 2.5 TDI 05.1999 - 04.2006; LT 35 2.5 TDI 12.2002 - 04.2006; LT 35 2.8 TD 01.1999 - 01.2002; LT 35 2.8 TD 07.1997 - 12.1998; LT 35 2.8 TDI 02.2002 - 04.2006; LT 35 2.8 TDI 06.2003 - 04.2006;
ОЕ Внешние (OE External):	MB0024206283; MB9014201701; MB9014201901; MB9014202101; MB9014203301; MB9014203901; MBA0024206283; MBA9014201701; MBA9014201901; MBA9014202101; MBA9014203301; MBA9014203901; VWW2D0615123



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88