

Суппорт передний левый — 0986473250 (0 986 473 250)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986473250>



Артикул

0986473250

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	4.89
Объём (л):	8.88
Длина, мм:	240
Ширина, мм:	185
Высота, мм:	200
Качество:	Оригинал

Суппорт передний левый 0986473250 (производитель BOSCH) .
Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Тормозные Суппорты. Основные характеристики артикула 0 986 473 250: размеры (240/185/200/) мм., вес - 4.89 кг., объем - 8.88 л..
Применяется на следующих марках: MERCEDES-BENZ, VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: LT; Sprinter; Sprinter Classic. Артикулы OEM: MERCEDES-BENZ - 9024201101, MERCEDES-BENZ - 9044200801, MERCEDES-BENZ - 0014208683, MERCEDES-BENZ - A9024201101, MERCEDES-BENZ - A9044200801, MERCEDES-BENZ - A0014208683, VW (VOLKSWAGEN) - 2D0615105B, VW (VOLKSWAGEN) - 2D0615105A.

Применяемость

Марки (Brand):	MERCEDES-BENZ, VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	LT; Sprinter; Sprinter Classic

Детали (Model details):	208 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 208 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 210 D Sprinter 01.1997 - 03.2000; 211 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 212 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 213 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 214 NGT Sprinter 04.2000 - 05.2006; 214 Sprinter 02.1995 - 03.2000; 214 Sprinter 04.2000 - 05.2006; 216 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 308 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 308 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 308 D Sprinter James Cook 02.1995 - 03.2000; 310 D Sprinter 01.1997 - 03.2000; 310 D Sprinter James Cook 01.1997 - 03.2000; 311 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 311 CDI Sprinter 08.2002 - 05.2006; 311 CDI Sprinter 11.2013 - ; 312 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 312 D Sprinter James Cook 02.1995 - 03.2000; 313 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 313 CDI Sprinter 4x4 08.2002 - 05.2006; 314 NGT Sprinter 04.2000 - 05.2006; 314 Sprinter 02.1995 - 03.2000; 314 Sprinter 04.2000 - 05.2006; 314 Sprinter James Cook 02.1995 - 08.2002; 314 Sprinter James Cook 08.2002 - 05.2006; 316 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 316 CDI Sprinter 10.2004 - 05.2006; 316 CDI Sprinter James Cook 04.2001 - 05.2006; 408 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 408 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 410 D Sprinter 01.1997 - 03.2000; 411 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 411 CDI Sprinter 11.2013 - ; 412 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 413 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 414 Sprinter 02.1995 - 03.2000; 414 Sprinter 04.2000 - 05.2006; 416 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 416 CDI Sprinter 10.2004 - 05.2006; LT 46 2.3 05.1996 - 11.2001; LT 46 2.5 SDI 05.1996 - 04.2001; LT 46 2.5 TDI 04.2001 - 04.2006; LT 46 2.5 TDI 05.1996 - 05.1999; LT 46 2.5 TDI 05.1999 - 04.2001; LT 46 2.5 TDI 05.1999 - 04.2006; LT 46 2.8 TD 01.1999 - 01.2002; LT 46 2.8 TD 07.1997 - 12.1998; LT 46 2.8 TDI 02.2002 - 04.2006;
OE Внешние (OE External):	MB0014208683; MB9024201101; MB9044200801; MBA0014208683; MBA9024201101; MBA9044200801; VWW2D0615105A; VWW2D0615105B



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88