

Суппорт задний левый — 0986473379 (0 986 473 379)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986473379>



Артикул

0986473379

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	2.034
Объём (л):	4.849
Длина, мм:	219
Ширина, мм:	164
Высота, мм:	135
Качество:	Оригинал

Суппорт задний левый 0986473379 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Тормозные Суппорты. Основные характеристики артикула 0 986 473 379: размеры (219/164/135/) мм., вес - 2.034 кг., объем - 4.849 л.. Применяется на следующих марках: OPEL, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB), VAUXHALL. Применяется на следующих моделях: 900 I; 900 II; 9-3; Vectra. Артикулы OEM: OPEL - 542275, OPEL - 90540170, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 4611539, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 4838983, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB) - 5084736.

Применяемость

Марки (Brand):	OPEL, SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB), VAUXHALL
Модели (Model):	900 I; 900 II; 9-3; Vectra

Детали (Model details):	900 I 2.3i Cabriolet 09.1993 - 08.1998; 900 I 2.3i Hatchback 09.1993 - 08.1998; 900 I 2.5i Cabriolet 09.1993 - 08.1997; 900 I 2.5i Hatchback 09.1993 - 08.1997; 900 II 2.0 i 09.1993 - 08.1998; 900 II 2.0 i 09.1994 - 08.1998; 900 II 2.0 i Cabriolet 03.1994 - 08.1998; 900 II 2.0 i Cabriolet 09.1994 - 08.1998; 900 II 2.0 i Coupe 03.1994 - 08.1998; 900 II 2.0 i Coupe 09.1994 - 08.1998; 900 II 2.0 i Turbo 09.1993 - 08.1998; 900 II 2.0 i Turbo Cabriolet 03.1994 - 08.1998; 900 II 2.0 i Turbo Coupe 03.1994 - 08.1998; 900 II 2.3 i 09.1993 - 08.1998; 900 II 2.3 i Cabriolet 03.1994 - 08.1998; 900 II 2.3 i Coupe 03.1994 - 08.1998; 900 II 2.5 i 09.1993 - 10.1998; 900 II 2.5 i Cabriolet 03.1994 - 10.1998; 900 II 2.5 i Coupe 03.1994 - 10.1998; 9-3 2.0 i 16 V Cabriolet 02.1998 - 08.2000; 9-3 2.0 i 16V 03.1998 - 08.2000; 9-3 2.0 i 16V Coupe 02.1998 - 08.2000; 9-3 2.0 i 16V Turbo 03.1998 - 08.2000; 9-3 2.0 i 16V Turbo 09.1998 - 08.2000; 9-3 2.0 i 16V Turbo 09.1999 - 09.2002; 9-3 2.0 i 16V Turbo Cabriolet 03.1998 - 08.2000; 9-3 2.0 i 16V Turbo Cabriolet 09.1998 - 08.2000; 9-3 2.0 i 16V Turbo Cabriolet 09.1999 - 08.2003; 9-3 2.0 i Turbo 16V Coupe 03.1998 - 08.2000; 9-3 2.0 i Turbo 16V Coupe 09.1998 - 08.2000; 9-3 2.0 i Turbo 16V Coupe 09.1999 - 08.2003; 9-3 2.0 i Turbo 16V Coupe 09.1999 - 09.2002; 9-3 2.0 T Cabriolet 10.1998 - 08.2003; 9-3 2.0 T Cabriolet 10.1999 - 08.2003; 9-3 2.2 16V Turbodiesel 02.1998 - 11.2000; 9-3 2.2 16V Turbodiesel 11.2000 - 09.2002; 9-3 2.2 Turbodiesel 16V Coupe 11.2000 - 09.2002; 9-3 2.3 i 16 V Cabriolet 02.1998 - 08.2000; 9-3 2.3 i 16V 02.1998 - 08.2000; 9-3 2.3 i 16V Turbo 01.1999 - 08.2000; 9-3 2.3 i 16V Turbo 09.1998 - 08.2002; 9-3 2.3 i Turbo 16V Coupe 09.1999 - 08.2000; 9-3 2.3 T Cabriolet 10.1999 - 08.2003; Vectra 1.6 i 16V 08.1995 - 08.2000; Vectra 1.6 i 16V 09.1995 - 04.2002; Vectra 1.6 i 16V 09.1995 - 07.2002; Vectra 1.6 i 16V 09.1995 - 09.2002; Vectra 1.6 i 16V Caravan 09.1996 - 07.2002; Vectra 1.6 i 16V Caravan 11.1996 - 07.2002; Vectra 1.6 i 16V Estate 09.1995 - 08.2000; Vectra 1.7 TD 09.1995 - 08.2001; Vectra 1.7 TD 09.1995 - 09.1998; Vectra 1.7 TD Caravan 09.1995 - 09.1998; Vectra 1.7 TD Estate 09.1995 - 08.2001; Vectra 1.8 i 16 V 09.1995 - 08.1999; Vectra 1.8 i 16 V 09.1995 - 09.2000; Vectra 1.8 i 16 V Caravan 09.1995 - 09.2000; Vectra 1.8 i 16 V Estate 09.1995 - 08.1999; Vectra 2.0 DI Estate 09.1996 - 08.2000; Vectra 2.0 DTI 09.1997 - 08.2000; Vectra 2.0 DTI Estate 09.1997 - 08.2000; Vectra 2.0 i 05.1997 - 09.2002; Vectra 2.0 i 09.1995 - 02.2002; Vectra 2.0 i 09.1995 - 08.2001; Vectra 2.0 i 16 V 09.1995 - 08.2001; Vectra 2.0 i 16 V Estate 09.1995 - 08.2001; Vectra 2.0 i 16V 09.1995 - 09.2002; Vectra 2.0 i 16V Caravan 09.1995 - 09.2002; Vectra 2.0 i Caravan 09.1995 - 02.2002; Vectra 2.5 i V6 09.1995 - 09.2000; Vectra 2.5 i V6 Caravan 09.1996 - 06.2000;
OE Внешние (OE External):	OPE542275; OPE90540170; SAA4611539; SAA4838983; SAA5084736



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88