

Колодки дисковые передние — 0986494559 (0 986 494 559)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986494559>



Артикул

0986494559

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	1.73
Объём (л):	1.095
Длина, мм:	138
Ширина, мм:	98
Высота, мм:	81
Качество:	Оригинал

Колодки дисковые передние 0986494559 (производитель BOSCH) .

Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Дисковые колодки. Основные характеристики артикула 0 986 494 559: размеры (138/98/81/) мм., вес - 1.73 кг., объем - 1.095 л..

Применяется на следующих марках: HYUNDAI; KIA. Применяется на следующих моделях: i40; ix35; Kona; Niro; Optima; Soul; Sportage; Tucson. Артикулы OEM: HYUNDAI - 581013ZA70, HYUNDAI - 581012YA00, HYUNDAI - 581014WA10, HYUNDAI - 58101D7A50, HYUNDAI - 581012YA50, HYUNDAI - 581013ZA10, HYUNDAI - 581013ZA76, HYUNDAI - 581013ZA16, HYUNDAI - 58101D4A15, HYUNDAI - 58101D4A25, HYUNDAI - 58101E6A10, HYUNDAI - 58101A8A15, HYUNDAI - 58101J9A70, HYUNDAI - 58101E4A10, HYUNDAI - 58101D7A60, HYUNDAI - 58101B2A60, KIA - 58101D7A50, KIA - 581013ZA70, KIA - 581013ZA10, KIA - 581012YA00, KIA - 581014WA10, KIA - 58101B2A60, KIA - 581012YA50, KIA - 581013ZA76, KIA - 58101D4A15, KIA - 58101D4A25, KIA - 58101E6A10, KIA - 58101A8A15, KIA - 58101E4A10, KIA - 58101J9A70, KIA - 58101D7A60, KIA - 581013ZA16.

Применяемость

Марки (Brand):	HYUNDAI; KIA
Модели (Model):	i40; ix35; Kona; Niro; Optima; Soul; Sportage; Tucson

Детали (Model details):	i40 1.6 GDI; i40 1.6 GDI CW; i40 1.7 CRDi; i40 1.7 CRDi CW; i40 2.0; i40 2.0 CW; i40 2.0 GDI; i40 2.0 GDI CW; ix35 1.6 GDI; ix35 1.7 CRDi; ix35 2.0; ix35 2.0 4x4; ix35 2.0 CRDi; ix35 2.0 CRDi 4x4; ix35 2.0 GDI; ix35 2.0 GDI 4x4; ix35 FCEV; Kona 1.6 CRDi; ;
OE Внешние (OE External):	HYU581012YA00; HYU581012YA50; HYU581013ZA10; HYU581013ZA16; HYU581013ZA70; HYU581013ZA76; HYU581014WA10; HYU58101A8A15; HYU58101B2A60; HYU58101CMA10; HYU58101D4A00; HYU58101D4A10; HYU58101D4A15; HYU58101D4A20; HYU58101D4A25; HYU58101D7A00; HYU58101D7A10; HYU58101D7A50; HYU58101D7A60; HYU58101E4A10; HYU58101E6A10; HYU58101J9A60; HYU58101J9A65; HYU58101J9A70; HYU58101J9A78; HYU58101K4A10; KIA581012YA00; KIA581012YA50; KIA581013ZA10; KIA581013ZA16; KIA581013ZA70; KIA581013ZA76; KIA581014WA10; KIA58101A2A35; KIA58101A8A15; KIA58101B2A60; KIA58101B2A80; KIA58101B2A90; KIA58101D4A10; KIA58101D4A15; KIA58101D4A20; KIA58101D4A25; KIA58101D7A10; KIA58101D7A50; KIA58101D7A60; KIA58101E4A10; KIA58101E6A10; KIA58101J7A30; KIA58101J9A70; KIA58101K4A10; KIA58101Q4A10



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88