

Ремень 4 PK 875 — 1987947897 (1 987 947 897)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947897>



Артикул

1987947897

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.06
Объём (л):	0.307
Длина, мм:	190
Ширина, мм:	95
Высота, мм:	17
Качество:	Оригинал

Ремень 4 PK 875 1987947897 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 897: размеры (190/95/17/) мм., вес - 0.06 кг., объем - 0.307 л.. Применяется на следующих марках: ALFA ROMEO; CHRYSLER; DODGE; HONDA; HYUNDAI; KIA; LEXUS; MAZDA; MITSUBISHI; NISSAN; PROTON; ROVER; SUBARU; TATA MOTORS; TOYOTA. Применяется на следующих моделях: 121; 121 METRO; 155; 200; 200 SX; 400; 4-Runner; Accent; Accent/Excel/Pony; Arena; Atos; Auris; Avalon; Avante; Avella; Avenir; Camry; Carens; Carina E; Carnival; Civic; Civic CRX; Civic Hatchback; Civic Pro; Civic Sedan; Civic Shuttle; Colt; Concerto; Concerto Hatchback; Corolla; Coupe; Demio; Elantra/Lantra; ES; Hiace; i10; Indica; Kluger; Lancer; Land Cruiser; Land Cruiser Prado; Matrix; Mentor I; MR2; Neon II; Persona; Picanto; Pony; Pony/Excel; PT Cruiser; RX; Scoupe; Sedona; Sephia I; Serena; Sonata; Starlet; Tacoma; Tiburon; Trezia; Vanette; Verso-S; Wira; Yaris. Артикулы OEM: ALFA ROMEO - 60543218, AUSTIN - GFB375, CHRYSLER - 04668380AC, CHRYSLER - 4668380AC, DODGE - 4668380AE, DODGE - 04668380AE, DODGE - 04668380AC, DODGE - 4668380AC, DODGE - 2521223000, HONDA - 38920P08004, HONDA - 56992P30004, HONDA - 31110P2T003, HONDA - 56992P2T003, HONDA - 56992P30003, HONDA - 31110P30004, HONDA - 38920PM3003, HONDA - 38920PM5A11, HONDA - 38920PM5A12, HONDA - 38920P08003, HONDA - 38920P08004, HONDA - 56992P03004, HYUNDAI - 2521224350, HYUNDAI - 2521223000, HYUNDAI - 9771322000, HYUNDAI - 2521221200, HYUNDAI - 2521221220, HYUNDAI - 2521224320,

HYUNDAI - 2521223020, KIA - MB3C718381B, KIA - B3C718381B, KIA - 0K55215909, KIA - 2521224350, KIA - 2521223000, LEXUS - 9008091088, LEXUS - 9936420880, LEXUS - 9936490880, LEXUS - 9936430880, LEXUS - 99364208808P, LEXUS - 9008091212, MAZDA - B3C718381, MAZDA - B3C718381B, MAZDA - 38920PM3003, MAZDA - 38920PM3003B, MAZDA - B3C718381A9C, MAZDA - B3C718381B9F, MAZDA - B3C718381X, MAZDA - B3P515908, MAZDA - F80815381, MAZDA - F808153819C, MAZDA - F80815381X, MITSUBISHI - MD117358, MITSUBISHI - MD106658, NISSAN - 1192030R10, PROTON - MD069671, PROTON - PW510580, PROTON - PW502943, PROTON - MD106658, ROVER - GFB375, SUBARU - 9091602693, TATA (TELCO) - 279023116307, TOYOTA - 9008091088, TOYOTA - 9936420870, TOYOTA - 9936480880, TOYOTA - 9091602365, TOYOTA - 9091602268, TOYOTA - 9936490880, TOYOTA - 9936420880, TOYOTA - 9091602693, TOYOTA - 9008091212, TOYOTA - 9936430880, TOYOTA - 99364208808P.

Применяемость

Марки (Brand):	ALFA ROMEO; CHRYSLER; DODGE; HONDA; HYUNDAI; KIA; LEXUS; MAZDA; MITSUBISHI; NISSAN; PROTON; ROVER; SUBARU; TATA MOTORS; TOYOTA
Модели (Model):	121; 121 METRO; 155; 200; 200 SX; 400; 4-Runner; Accent; Accent/Excel/Pony; Arena; Atos; Auris; Avalon; Avante; Avella; Avensis; Camry; Carens; Carina E; Carnival; Civic; Civic CRX; Civic Hatchback; Civic Pro; Civic Sedan; Civic Shuttle; Colt; Concerto; Concerto Hatchback; Corolla; Coupe; Demio; Elantra/Lantra; ES; Hiace; i10; Indica; Kluger; Lancer; Land Cruiser; Land Cruiser Prado; Matrix; Mentor I; MR2; Neon II; Persona; Picanto; Pony; Pony/Excel; PT Cruiser; RX; Scoupe; Sedona; Sephia I; Serena; Sonata; Starlet; Tacoma; Tiburon; Trezia; Vanette; Verso-S; Wira; Yaris
Детали (Model details):	121 1.1; 121 1.3i; 121 METRO Wagon 1.3i; 155 2.5 V6; 155 2.5i V6; 200 SX 2.0i Turbo; 216 1.6 GTi 16V; 216 1.6 GTi 16V Cabrio; 216 1.6i 16V; 216 1.6i 16V Coupe; 416 1.6 GSi 16V; 416 1.6 GSi 16V Tourer; 416 1.6 GTi 16V; 416 1.6 GTi 16V Tourer; 4-Runner 3.4; ;
OE Внешние (OE External):	ALF60543218; AUIGFB375; CHR04668380AC; CHR04668380AE; CHR04668380AF; CHR4668380AC; CHR4668380AE; CHR4668380AF; DOD04668380AC; DOD04668380AE; DOD2521223000; DOD4668380AC; DOD4668380AE; HON31110P2T003; HON31110P30004; HON38920P08004; HON38920PM3003; HON38920PM5A11; HON38920PM5A12; HON38920P08003; HON38920P08004; HON56992P2T003; HON56992P30003; HON56992P30004; HON56992PO3004; HYU2521221200; HYU2521221220; HYU2521223000; HYU2521223020; HYU2521224320; HYU2521224350; HYU9771322000; KIA0K55215909; KIA2521223000; KIA2521224350; KIAB3C718381B; KIAMB3C718381B; LEX9008091088; LEX9008091212; LEX9936420880; LEX99364208808P; LEX9936430880; LEX9936490880; MAZ38920PM3003; MAZ38920PM3003B; MAZB3C718381; MAZB3C718381A9C; MAZB3C718381B; MAZB3C718381B9F; MAZB3C718381X; MAZB3P515908; MAZF80815381; MAZF808153819C; MAZF80815381X; MITMD106658; MITMD117358; NIS1192030R10; NIS1192030R12; PROMD069671; PROMD106658; PROPW502943; PROPW510580; ROWGFB375; SUB9091602693; TAE279023116307; TOY9008091088; TOY9008091212; TOY9091602268; TOY9091602365; TOY9091602693; TOY90916W2029; TOY9936420870; TOY9936420880; TOY99364208808P; TOY9936430880; TOY9936480880; TOY9936490880



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88