

Регулятор тормозного усилия — 0204125741 (0 204 125 741)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0204125741>



Артикул

0204125741

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	5.55
Объём (л):	72.599
Длина, мм:	585
Ширина, мм:	365
Высота, мм:	340
Качество:	Оригинал

Регулятор тормозного усилия 0204125741 (производитель BOSCH) .

Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Гидравлические компоненты тормозов. Основные характеристики артикула 0 204 125 741: размеры (585/365/340/) мм., вес - 5.55 кг., объем - 72.599 л.. Применяется на следующих марках: MERCEDES-BENZ, VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: LT; Sprinter. Артикулы OEM: MERCEDES-BENZ - 0004310727, MERCEDES-BENZ - 0004311527, MERCEDES-BENZ - A0004310727, MERCEDES-BENZ - A0004311527, VW (VOLKSWAGEN) - 2D0612101J, VW (VOLKSWAGEN) - 2D0612105B, VW (VOLKSWAGEN) - 2D0612105A.

Применяемость

Марки (Brand):	MERCEDES-BENZ, VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	LT; Sprinter

Детали (Model details):	208 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 208 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 210 D Sprinter 01.1997 - 03.2000; 211 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 212 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 213 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 214 NGT Sprinter 04.2000 - 05.2006; 214 Sprinter 02.1995 - 03.2000; 214 Sprinter 04.2000 - 05.2006; 216 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 308 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 308 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 308 D Sprinter James Cook 02.1995 - 03.2000; 310 D Sprinter 01.1997 - 03.2000; 310 D Sprinter James Cook 01.1997 - 03.2000; 311 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 311 CDI Sprinter 08.2002 - 05.2006; 312 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 312 D Sprinter James Cook 02.1995 - 03.2000; 313 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 313 CDI Sprinter 4x4 08.2002 - 05.2006; 314 NGT Sprinter 04.2000 - 05.2006; 314 Sprinter 02.1995 - 03.2000; 314 Sprinter 04.2000 - 05.2006; 314 Sprinter James Cook 02.1995 - 08.2002; 314 Sprinter James Cook 08.2002 - 05.2006; 316 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 316 CDI Sprinter 10.2004 - 05.2006; 316 CDI Sprinter James Cook 04.2001 - 05.2006; 408 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 408 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 410 D Sprinter 01.1997 - 03.2000; 411 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 412 D Sprinter 02.1995 - 03.2000; 413 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 413 CDI Sprinter 06.2001 - 05.2012; 414 Sprinter 02.1995 - 03.2000; 414 Sprinter 04.2000 - 05.2006; 416 CDI Sprinter 04.2000 - 05.2006; 416 CDI Sprinter 10.2004 - 05.2006; LT 28 2.3 05.1996 - 11.2001; LT 28 2.5 SDI 05.1996 - 04.2001; LT 28 2.5 TDI 04.2001 - 04.2006; LT 28 2.5 TDI 05.1996 - 05.1999; LT 28 2.5 TDI 05.1999 - 04.2001; LT 28 2.5 TDI 05.1999 - 04.2006; LT 28 2.8 TD 01.1999 - 01.2002; LT 28 2.8 TD 07.1997 - 12.1998; LT 35 2.3 05.1996 - 11.2001; LT 35 2.5 SDI 05.1996 - 04.2001; LT 35 2.5 TDI 04.2001 - 04.2006; LT 35 2.5 TDI 05.1996 - 05.1999; LT 35 2.5 TDI 05.1999 - 04.2001; LT 35 2.5 TDI 05.1999 - 04.2006; LT 35 2.8 TD 01.1999 - 01.2002; LT 35 2.8 TD 07.1997 - 12.1998; LT 46 2.3 05.1996 - 11.2001; LT 46 2.5 SDI 05.1996 - 04.2001; LT 46 2.5 TDI 04.2001 - 04.2006; LT 46 2.5 TDI 05.1996 - 05.1999; LT 46 2.5 TDI 05.1999 - 04.2001; LT 46 2.5 TDI 05.1999 - 04.2006; LT 46 2.8 TD 01.1999 - 01.2002; LT 46 2.8 TD 07.1997 - 12.1998;
ОЕ Внешние (OE External):	MB0004310727; MB0004311527; MBA0004310727; MBA0004311527; VWW2D0612101J; VWW2D0612105A; VWW2D0612105B



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88