
Фильтр топливный LADA/VAG/HONDA – 0450905316 (0 450
905 316)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0450905316>



Артикул

0450905316

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.14
Объём (л):	0.647
Длина, мм:	61
Ширина, мм:	61
Высота, мм:	174
Качество:	Оригинал

Фильтр топливный LADA/VAG/HONDA 0450905316 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Фильтры, Топливные бензиновые фильтры. Основные характеристики артикула 0 450 905 316: размеры (61/61/174/) мм., вес - 0.14 кг., объем - 0.647 л.. Применяется на следующих марках: ALFA ROMEO; AUDI; CADILLAC; CHEVROLET; CITROEN; DAEWOO; FIAT; HOLDEN; JAGUAR; LADA; LANCIA; OPEL; SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB); SEAT; SKODA; VAUXHALL; VW (VOLKSWAGEN); ZAZ. Применяется на следующих моделях: 145 '95; 145 '97; 146 '95; 146 '97; 155; 2104; 9-3; 9-5; A2; A3; A3 quattro; A3 Sportback; Arosa; Astra G; Astra G Cabrio; Astra G Caravan; Astra G Coupe; Barchetta; BLS; Brava; Brava '95; Brava '98; Bravo '95; Bravo '98; Combo; Combo C; Cordoba; Cordoba Vario; Corsa; Corsa B; Corsa C; Coupe '93; Coupe '96; Dedra Berlina; Dedra Station Wagon; Delta; Ducato '94; Fabia; Fox (Europa); Golf Plus; Golf V; Granta; Ibiza; Jumper; Kalina; Lanos; Leganza; Lupo; Marea; Marea Weekend; Matiz; Matiz II; Meriva A; Niva; Niva II; Nubira; Nubira I; Omega B; Omega B Caravan; Palio II; Polo; Polo Classic; Polo Limousine; Polo Playa; Polo Variant; Priora; Priora Coupe; Priora Hatchback; Priora Kombi; Punto '93; Punto '97; Punto Van '97; Rodeo; S3 quattro; Signum; Tempra; Tico; Tigra; Tigra A; Tigra B Twin Top; Tipo; Tosca; Touran; Vectra B; Vectra B Caravan; Vectra C; Vectra C Caravan; Vectra C Estate; X-Type; Y; Zafira A. Артикулы OEM: ALFA ROMEO - 60811822, ALFA ROMEO - 60811904, ALFA ROMEO - 60812738, ALFA ROMEO - 46523087, AUDI - 6X0201511B, FIAT - 46403932, FIAT - 46403933, FIAT - 46769601, FIAT - 46523087, FIAT - 46441236, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 90353562, JAGUAR - 1X439155A, JAGUAR - C2S2768, JAGUAR - 1X439155AA, JAGUAR - C2S45278, OPEL - 818509, OPEL - 818514, OPEL - 818568, OPEL - 818510, OPEL - 818508, OPEL - 818506, OPEL - 808568, SKODA - 6X0201511B, VW (VOLKSWAGEN) - 6X0201511B, VW (VOLKSWAGEN) - 6X0201511.

Применяемость

Марки (Brand):	ALFA ROMEO; AUDI; CADILLAC; CHEVROLET; CITROEN; DAEWOO; FIAT; HOLDEN; JAGUAR; LADA; LANCIA; OPEL; SAAB (SAAB AUTOMOBILE AB); SEAT; SKODA; VAUXHALL; VW (VOLKSWAGEN); ZAZ
----------------	--

Модели (Model):	145 '95; 145 '97; 146 '95; 146 '97; 155; 2104; 9-3; 9-5; A2; A3; A3 quattro; A3 Sportback; Arosa; Astra G; Astra G Cabrio; Astra G Caravan; Astra G Coupe; Barchetta; BLS; Brava; Brava '95; Brava '98; Bravo '95; Bravo '98; Combo; Combo C; Cordoba; Cordoba Vario; Corsa; Corsa B; Corsa C; Coupe '93; Coupe '96; Dedra Berlina; Dedra Station Wagon; Delta; Ducato '94; Fabia; Fox (Europa); Golf Plus; Golf V; Granta; Ibiza; Jumper; Kalina; Lanos; Leganza; Lupo; Marea; Marea Weekend; Matiz; Matiz II; Meriva A; Niva; Niva II; Nubira; Nubira I; Omega B; Omega B Caravan; Palio II; Polo; Polo Classic; Polo Limousine; Polo Playa; Polo Variant; Priora; Priora Coupe; Priora Hatchback; Priora Kombi; Punto '93; Punto '97; Punto Van '97; Rodeo; S3 quattro; Signum; Temptra; Tico; Tigra; Tigra A; Tigra B Twin Top; Tipo; Tosca; Touran; Vectra B; Vectra B Caravan; Vectra C; Vectra C Caravan; Vectra C Estate; X-Type; Y; Zafira A
Детали (Model details):	145 1.4 i.e. 16V T.S.; 145 1.6 i.e.; 145 1.6 i.e. 16V T.S.; 145 1.8 i.e. 16V T.S.; 145 2.0 i.e. 16V T.S.; 145 2.0 i.e. T.S. 16V; 146 1.3 i.e.; 146 1.4 i.e. 16V T.S.; 146 1.6 i.e.; 146 1.6 i.e. 16V T.S.; 146 1.7 i.e. 16V; 146 1.8 i.e. 16V T.S.; 146 2.0 ti;
OE Внешние (OE External):	ALF46403933; ALF46523087; ALF60811822; ALF60811904; ALF60812738; ALF71736100; ALF71736100A; AUD6X0201511B; BUI25313359; CHE25121074; CHE25160729; CHE25313359; CIT156789; CIT1567C4; DAO25121074; DAO96444649; FIA46403932; FIA46403933; FIA46441236; FIA46523087; FIA46769601; FIA51720700; FIA60811822; FIA60811904; FIA60813741; FIA71736100; GMC25121074; GMC25121353; GMC25160729; GMC25161333; GMC25313359; GMC25320277; GMC90353562; GMCVFF516; HOL25161333; HOL25313359; HOL92059409; JAG1X439155A; JAG1X439155AA; JAGC2S2768; JAGC2S45278; LAA21230111701002; LAI46403933; LAI46441236; LAI46523087; LAI60811904; LAI71736100; LAI7787063; OPE25161333; OPE25164444; OPE25313359; OPE25320277; OPE808568; OPE818506; OPE818508; OPE818509; OPE818510; OPE818514; OPE818568; PEU156789; PEU1567C4; SAA22666258; SEA6X0201511B; SKO6X0201511B; SUB25313359; VAU25164444; VAU25313359; VAU25320277; VAUVFF818; VWW6X0201511; VWW6X0201511A; VWW6X0201511B; ZAZ25121074



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88