

Фильтр масляный Audi/Volvo/VW – 0451203223 (0 451 203 223)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0451203223>



Артикул

0451203223

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.575
Объём (л):	1.443
Длина, мм:	113
Ширина, мм:	113
Высота, мм:	113
Качество:	Оригинал

Фильтр масляный Audi/Volvo/VW 0451203223 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Фильтры, Масляные фильтры. Основные характеристики артикула 0 451 203 223: размеры (113/113/113/) мм., вес - 0.575 кг., объем - 1.443 л.. Применяется на следующих марках: AUDI; FIAT; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 100; 100 Avant; 131; 850; A6; A6 Avant; A6 Avant quattro; A6 quattro; Ducato '81; Ducato '86; S70; S80 I; Transporter T4; V70 I; V70 II. Артикулы OEM: AUDI - 069115561, GMC (GENERAL MOTORS CORP.) - 25011243, PORSCHE - 90110720322, VOLVO PC - 9125224, VOLVO PC - 9180596, VOLVO PC - 91805960, VW (VOLKSWAGEN) - 069115561.

Применяемость

Марки (Brand):	AUDI; FIAT; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	100; 100 Avant; 131; 850; A6; A6 Avant; A6 Avant quattro; A6 quattro; Ducato '81; Ducato '86; S70; S80 I; Transporter T4; V70 I; V70 II
Детали (Model details):	100 2.0 TD; 100 2.0 TD Avant; 100 2.0 TD Avant 2.0 TD Avant; 100 2.4 D; 100 2.4 D Avant; 100 2.4 Diesel; 100 2.4 Diesel Avant; 5000 2.0 Diesel Turbo; 850 TDI; 850 TDI Kombi; A6 2.5 TDI; A6 2.5 TDI Avant; A6 2.5 TDI Avant quattro; A6 2.5 TDI quattro; Calif;

OE Внешние (OE
External):

AUD028115561B; AUD069115561; AUD069115561A; AUD074115561B; AUD078115561D; AUD078115561H; AUD078115561J; AUD69115561; AUD911901107;
CIH1966279C1; FIA4434825; FIA4712132; FIA4719150; FIA4777082; FOMA700X6714MA; FOMA720X6714DA; FOMA760X6714RA; FOMB8NN6714A;
FOMC3NN6714A; FOMC5NN6714A; FOMC5NN6714B; FOMC7NN6714A; FOMC9NN6714A; FOR1085801; FOR1318700; FOR1526270; FOR3U7J6714AA;
FOR5002798; FOR5006580; FOR5007385; FOR5010962; FOR5011887; FOR5012554; FOR5014056; FOR5016946; FOR5018356; FOR97VW6714AA;
FORA720X6714DA; FORA760X6714RA; GMC25011243; GMC5577281; GMC93892080; HUR04415540; HUR04415670; IHC1966279C1; IVE1901606; IVE4712132;
IVE4719150; LAB04415540; LAB04415670; LAB053915520; MAF1015511; MAF1015511M91; MAU106487; MAU1814346; MAU814346; PEU1109R2;
POR90110720303; POR90110720322; POR911901107; REN5000041045; REN7701008689; REN7701349151; REN7701349779; SAU2060471915000;
SEA028115561B; SEA069115561; SEA069115561A; SEA074115561B; SEA078115561D; SEA078115561H; SEA078115561J; SEA911901107; SFI005315520;
SFI04415540; SFI044156701; SKO028115561B; SKO069115561; SKO069115561A; SKO074115561B; SKO078115561D; SKO078115561H; SKO078115561J;
SKO911901107; STD1000011; VOL1318162; VOL13281611; VOL9125224; VOL91252247; VOL9180596; VOL91805960; VWW0004434825; VWW028115561B;
VWW069115561; VWW069115561A; VWW074115561B; VWW078115561D; VWW078115561H; VWW078115561J; VWW69115561; VWW911901107; ZE064001006



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88