

Колодки тормозные передние — 0986424098 (0 986 424 098)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986424098>



Артикул

0986424098

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	1.07
Объём (л):	1.095
Длина, мм:	138
Ширина, мм:	98
Высота, мм:	81
Качество:	Оригинал

Колодки тормозные передние 0986424098 (производитель BOSCH)

. Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Дисковые колодки. Основные характеристики артикула 0 986 424 098: размеры (138/98/81/) мм., вес - 1.07 кг., объем - 1.095 л..

Применяется на следующих марках: AUTOBIANCHI; FIAT; LANCIA; SEAT. Применяется на следующих моделях: 131; 900 E; Fura; Ibiza; Marbella; Panda '80; Panda '86; Panda '91; Panda Van; Regata; Ritmo '83; Ritmo '86; Ronda; Strada; Terra; Uno '83; Uno '89; Uno '90; Uno '96; Uno '98; Uno Van '90; Y 10. Артикулы OEM: AUTOBIANCHI - 5892310, FIAT - 793325, FIAT - 792539, FIAT - 5951671, FIAT - 791906, FIAT - 792589, FIAT - 791235, FIAT - 793323, FIAT - 792538, FIAT - 793322, FIAT - 792725, FIAT - 5892312, FIAT - 5951660, FIAT - 792561, FIAT - 5892309, FIAT - 5892310, FIAT - 791236, FIAT - 7923725, FIAT - 77362266, FIAT - 71748384, FIAT - 791349, SEAT - SE021165081B.

Применяемость

Марки (Brand):	AUTOBIANCHI; FIAT; LANCIA; SEAT
Модели (Model):	131; 900 E; Fura; Ibiza; Marbella; Panda '80; Panda '86; Panda '91; Panda Van; Regata; Ritmo '83; Ritmo '86; Ronda; Strada; Terra; Uno '83; Uno '89; Uno '90; Uno '96; Uno '98; Uno Van '90; Y 10
Детали (Model details):	131 Maratea 2500 Diesel; 131 Mirafiori 2000 Diesel; 131 Mirafiori 2500 Diesel; 131 Panorama 2500 Diesel; 131 Supermirafiori 2000; 900 E Furgone; Fura; Fura Crono; Ibiza 0.9; Ibiza 1.2; Ibiza 1.2 i; Ibiza 1.5; Ibiza 1.5 i; Ibiza 1.7 Diesel; Marbella 0.8; M;

OE Внешние (OE
External):

ALF5892309; ALF5892310; ALF5892312; ALF5951660; ALF5951671; ALF77362266; ALF791235; ALF791236; ALF791349; ALF791906; ALF7923725; ALF792538;
ALF792539; ALF792552; ALF792561; ALF792589; ALF792725; ALF793322; ALF793323; AUO5892310; AUO792561; FIA0792589; FIA5892309; FIA5892310;
FIA5892312; FIA5892549; FIA5951660; FIA5951671; FIA71748354; FIA71748384; FIA77362266; FIA791235; FIA791236; FIA791349; FIA791906; FIA7923725;
FIA792538; FIA792539; FIA792552; FIA792561; FIA792589; FIA792725; FIA793322; FIA793323; FIA793325; FIA793385; FIA9938853; FSO655793385; LAI5892309;
LAI5892310; LAI5892312; LAI5951660; LAI5951671; LAI77362266; LAI791235; LAI791236; LAI791349; LAI791906; LAI7923725; LAI792538; LAI792539; LAI792552;
LAI792561; LAI792589; LAI792725; LAI793322; LAI793323; SEA141165081A; SEASE021165081A; SEASE021165081B; SEASE022165081A; SEASE022165081B;
SEASE131165081A; SEASE14116081A; SEASE141165081A; SEAXE02116508113; SEAXE021165081B



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88