

Колодки тормозные задние — 0986494140 (0 986 494 140)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986494140>



Артикул

0986494140

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.76
Объём (л):	1.095
Длина, мм:	138
Ширина, мм:	98
Высота, мм:	81
Качество:	Оригинал

Колодки тормозные задние 0986494140 (производитель BOSCH) .

Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Дисковые колодки. Основные характеристики артикула 0 986 494 140: размеры (138/98/81/) мм., вес - 0.76 кг., объем - 1.095 л..

Применяется на следующих марках: HYUNDAI; KIA. Применяется на следующих моделях: Accent; Avella; Carens; Cee'd; Cerato; Cerato Koup; Forte; i20; i30; i30 CW; i45; ix20; ix35; K7; Picanto; Pro Cee'd; Rio; Sonata; Sportage; Sportage R; Tucson; Verna. Артикулы OEM:

HYUNDAI - 583021GA00, HYUNDAI - 583022SA70, HYUNDAI - 583021HA10, HYUNDAI - 583021JA30, HYUNDAI - 583022YA30, HYUNDAI - 583021MA40, HYUNDAI - 583020ZA00, HYUNDAI - 583021KA30, HYUNDAI - 583022SA30, HYUNDAI - 583022YA31, HYUNDAI - 583022YA70, HYUNDAI - 583023SA20, HYUNDAI - 583022SA10, HYUNDAI - 583022YA50, KIA - 583021GA00, KIA - 583022SA70, KIA - 583021HA00, KIA - 583022YA30, KIA - 583021MA40, KIA - 583020ZA00, KIA - 583021KA30, KIA - 583022SA30, KIA - 583022YA31, KIA - 583022YA70, KIA - 583023SA20, KIA - 583021YA50, KIA - 583022SA10, KIA - 583022YA50.

Применяемость

Марки (Brand):	HYUNDAI; KIA
Модели (Model):	Accent; Avella; Carens; Cee'd; Cerato; Cerato Koup; Forte; i20; i30; i30 CW; i45; ix20; ix35; K7; Picanto; Pro Cee'd; Rio; Sonata; Sportage; Sportage R; Tucson; Verna

Детали (Model details):	Accent 1.4; Accent 1.4 Hatchback; Accent 1.5 CRDi; Accent 1.5 CRDi Hatchback; Accent 1.6; Accent 1.6 Hatchback; Avella 1.3; Carens 1.8i; Cee'd 1.4; Cee'd 1.4 Sporty Wagon; Cee'd 1.6; Cee'd 1.6 CRDi; Cee'd 1.6 CRDi Sporty Wagon; Cee'd 1.6 Sporty Wagon; Cee;
OE Внешние (OE External):	HYU583020ZA00; HYU583021GA00; HYU583021HA10; HYU583021JA30; HYU583021JA31; HYU583021KA30; HYU583021MA40; HYU583022SA10; HYU583022SA30; HYU583022SA70; HYU583022YA30; HYU583022YA31; HYU583022YA50; HYU583022YA70; HYU583023SA20; KIA583020ZA00; KIA583021GA00; KIA583021HA00; KIA583021KA30; KIA583021MA40; KIA583021YA50; KIA583022SA10; KIA583022SA30; KIA583022SA70; KIA583022YA30; KIA583022YA31; KIA583022YA50; KIA583022YA70; KIA583023SA20



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88