

Ремень клиновой 13x1225 – 1987947664 (1 987 947 664)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947664>



Артикул

1987947664

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.146
Объём (л):	0.386
Длина, мм:	306
Ширина, мм:	90
Высота, мм:	14
Качество:	Оригинал

Ремень клиновой 13x1225 1987947664 (производитель BOSCH) .

Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 664: размеры (306/90/14/) мм., вес - 0.146 кг., объем - 0.386 л.. Применяется на следующих марках: DAF; FORD; HONDA; LANCIA; MAN; NEOPLAN; NISSAN; RENAULT; SCANIA; TEMSA; TOYOTA; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN). Применяется на следующих моделях: 113-Серия; 12 t-Серия; 14 t-Серия; 142-Серия; 18 t-Серия; 19 t-Серия; 22 t-Серия; 23 t-Серия; 24 t-Серия; 25 t-Серия; 26 t-Серия; 27 t-Серия; 28 t-Серия; 30 t-Серия; 32 t-Серия; 33 t-Серия; 35 t-Серия; 40 t-Серия; 41 t-Серия; 42 t-Серия; 50 t-Серия; 85; 93-Серия; 95 XF; Ballade; Civic; Crown; F 4-Серия; F 80-Серия; F 900-Серия; FB 80-Серия; FR-FRH Серия; Granada; Hiace; Hilux; Kerax; Land Cruiser; Lion's; Lion's City; Lion's City DD; Lion's City G; Lion's City G, GL; Lion's City LL; Lion's City Ü; Lion's City ÜLL; Lion's Classic G; Lion's Classic Ü; Lion's Coach; Lion's Comfort; Lion's Regio; Lion's Star; Lion's Top Star; Midliner; N 80-Серия; NG-Серия; NL-Серия; NÜ-Серия; Premium; RH-Серия; R-Серия; SG-Серия; Sierra [CD]; Skyline; SL-Серия; SR-Серия; S-Серия; SÜ-Серия; Thema Berlina; Tourliner; Tourmalin; Transporter T3; Transporter T3 Syncro; ÜL-Серия; Vanagon. Артикулы OEM: BEDFORD - 6326788, BERLIET - 23223133, BERLIET - 23223136, BERLIET - 23223279, BERLIET - 0003081850, BERLIET - 323722, BERLIET - 323879, BÜSSING - 720500201, CHEVROLET - 3845653, COMMER - 75243715, COMMER - 3052279, DAF - 215523, DAF - 265135, FIAT - 82401269, HONDA - 38920PA1003, HONDA - 38920PA1004, IH (INTERNATIONAL HARV.) - 723F8620BAA, ISUZU -

5136710560, ISUZU - 5136711290, ISUZU - 5136711300, KÄSSBOHRER
- 4766720100, MAN - 51968200126, MAN - 51968206076, MAN -
06580410230, MAN - 06580432230, MAN - 06580470230, MAZDA -
089318382A, MAZDA - 489218382, MAZDA - 489318382, MERCEDES-
BENZ - 0029979892, MERCEDES-BENZ - A0029979892, NISSAN -
0197811204, NISSAN - 1175001C00, NISSAN - 1175007W00, NISSAN -
11750V2010, NISSAN - 11750Y4010, NISSAN - 11750Y4015, PLYMOUTH
- 2863564, RENAULT - 5000044031, RENAULT - 5001868459, ROVER -
535698, SAVIEM - 0023255195, SAVIEM - 0857509200, SAVIEM -
5000041514, SAVIEM - 5000043202, SAVIEM - 5000182325, SCANIA -
208981, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 90003142543, TOYOTA -
9091602078, TOYOTA - 9932201200, TOYOTA - 9932201210, TOYOTA -
9932201215, TOYOTA - 9932201220, TOYOTA - 9933201200, TOYOTA -
9933201210, TOYOTA - 9952211198, TOYOTA - 9952211205, TOYOTA -
9952211210, TOYOTA - 9952211218, TOYOTA - 9933261205, TOYOTA -
9091602465, TOYOTA - 9933201230, VW (VOLKSWAGEN) -
068260849E, VW (VOLKSWAGEN) - 068903137AE.

Применяемость

Марки (Brand):	DAF; FORD; HONDA; LANCIA; MAN; NEOPLAN; NISSAN; RENAULT; SCANIA; TEMSA; TOYOTA; VOLVO; VW (VOLKSWAGEN)
Модели (Model):	113-Серия; 12 t-Серия; 14 t-Серия; 142-Серия; 18 t-Серия; 19 t-Серия; 22 t-Серия; 23 t-Серия; 24 t-Серия; 25 t-Серия; 26 t-Серия; 27 t-Серия; 28 t-Серия; 30 t-Серия; 32 t-Серия; 33 t-Серия; 35 t-Серия; 40 t-Серия; 41 t-Серия; 42 t-Серия; 50 t-Серия; 85; 93-Серия; 95 XF; Ballade; Civic; Crown; F 4-Серия; F 80-Серия; F 900-Серия; FB 80-Серия; FR-FRH Серия; Granada; Hiace; Hilux; Kerax; Land Cruiser; Lion's; Lion's City; Lion's City DD; Lion's City G; Lion's City G, GL; Lion's City LL; Lion's City Ü; Lion's City ÜLL; Lion's Classic G; Lion's Classic Ü; Lion's Coach; Lion's Comfort; Lion's Regio; Lion's Star; Lion's Top Star; Midliner; N 80-Серия; NG-Серия; NL-Серия; NÜ-Серия; Premium; RH-Серия; R-Серия; SG-Серия; Sierra [CD]; Skyline; SL-Серия; SR-Серия; S-Серия; SÜ-Серия; Thema Berlina; Tourliner; Tourmalin; Transporter T3; Transporter T3 Syncro; ÜL-Серия; Vanagon
Детали (Model details):	12.272 FL; 16.370 HOCL; 17.272 GM2; 17.373 DF; 18.260 HOCL; 18.260 HOCL-NL; 18.310 HOCL; 18.310 HOCL-NL; 18.320 HOCL; 18.350 HOCL; 18.360 HOCL; 18.360 HOCLN; 18.360 HOCL-R LBC; 18.400 HOCL; 18.400 HOCL-R LBC; 18.410 HOC; 18.410 HOCLN; 18.410 HOCL-R LBC; 1;
OE Внешние (OE External):	BED6326788; BET0003081850; BET23223133; BET23223136; BET23223279; BET323722; BET323879; BUS720500201; CHE3845653; COE3052279; COE75243715; DAF215523; DAF265135; FIA82401269; FOR5013540; FOR6109565; FOR69MF8A615BAA; FOR74TF8620EA; FOR83TF6C301CA; FORA850X8620AUA; HON38920PA1003; HON38920PA1004; IHC723F8620BAA; ISU5136710560; ISU5136711290; ISU5136711300; KAS4766720100; LAI82401269; MAN06580410230; MAN06580432230; MAN06580470230; MAN06580472230; MAN06580480230; MAN06580482230; MAN51968200126; MAN51968206076; MAZ089318382A; MAZ489218382; MAZ489318382; MB0029979892; MBA0029979892; NIS0197811204; NIS1175001C00; NIS1175007W00; NIS11750V2010; NIS11750Y4010; NIS11750Y4015; PLY2863564; REN5000044031; REN5001868459; ROW535698; SAA814195; SAV0023255195; SAV0857509200; SAV5000041514; SAV5000043202; SAV5000182325; SCA208981; STE90003142543; TOY9091602078; TOY9091602465; TOY9932201200; TOY9932201210; TOY9932201215; TOY9932201220; TOY9933201200; TOY9933201210; TOY9933201230; TOY9933261205; TOY9952211198; TOY9952211205; TOY9952211210; TOY9952211218; VOL958499; VWW068260849E; VWW068903137AE



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88