



Оптовые поставки автозапчастей
для дизельной топливной аппаратуры
Официальный дилер ведущих брендов отрасли

+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88
г. Москва, ул. Псковская, дом 5, корпус 1
E-mail: info@autodieselpart.ru

Ремень клиновой 13x1425 — 1987947669 (1 987 947 669)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=1987947669>



1987947669

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.166
Объём (л):	0.95
Длина, мм:	660
Ширина, мм:	80
Высота, мм:	18
Качество:	Оригинал

Ремень клиновой 13x1425 1987947669 (производитель BOSCH) .

Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Приводные ремни, Приводные ремни. Основные характеристики артикула 1 987 947 669: размеры (660/80/18/) мм., вес - 0.166 кг., объем - 0.95 л.. Применяется на следующих марках: DAF; FIAT; MAN; MAZDA; MERCEDES-BENZ; NISSAN; RENAULT; SCANIA; STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG); TOYOTA; VOLVO. Применяется на следующих моделях: 112-Серия; 12 t-Серия; 1290-Серия; 1291-Серия; 14 t-Серия; 1490-Серия; 1491-Серия; 16 t-Серия; 16t LP-LPSL Серия; 18 t-Серия; 19 t-Серия; 190-Серия; 20t LP, LPK, LPS-Серия; 22t LP-LPS Серия; 23 t-Серия; 24 t-Серия; 25 t-Серия; 26 t-Серия; 27 t-Серия; 32 t-Серия; 33 t-Серия; 35 t-Серия; 41 t-Серия; 600-Серия; 760; 780; 85; 960; B 12-Серия; Cedric; Celica; Cressida; Crown; Land Cruiser; Laurel; Lion's City; Lion's City G; Lion's City LL; Lion's City Ü; Lion's City ÜLL; Lion's Classic G; Lion's Classic Ü; Lion's Regio; NG-Серия; NL-Серия; NÜ-Серия; Pick-Up; PR-Серия; Rustler; SG-Серия; SL-Серия; SÜ-Серия; ÜL-Серия. Артикулы OEM: BERLIET - 323580, BERLIET - 323948, BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) - 613297, BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) - 613287, CHEVROLET - 3847709, DAF - 212269, DAF - 234125, DAF - 236632, FIAT - 4646105, FIAT - 460269, FIAT - 4547433, FIAT - 4547443, FIAT - 4646107, FIAT - 61672688, HANOMAG HENSCHEL - 0029975992, ISUZU - 1136710830, ISUZU - 5136711120, KÄSSBOHRER - 4766771100, LANCIA - 4646105, LANCIA - 460269, LANCIA - 4547433, LANCIA - 4547443, LANCIA - 4646107, LANCIA - 61672688, MAN - 06580430238, MAN - 06580480238, MAN - 06580474238, MAN - 06580472238, MAN - 06580432238, MAN - 06580420238, MAN - 87680900238, MERCEDES-BENZ - 0029975992, MERCEDES-BENZ - A0029975992, NISSAN - 0197811414, NISSAN - 1192010G01, NISSAN - 1192010G02, NISSAN - 20166T9309, NISSAN - 21066T9309, NISSAN - 2114090102, NISSAN - 11920V5001, OM (BRESCIA) - 4646105, OM (BRESCIA) - 4646107, OM (BRESCIA) - 61579809, OM (BRESCIA) - 61672688, RENAULT - 0000323580, RENAULT - 0000323948, RENAULT - 5000168463, RENAULT - 5000625394, SAVIEM - 0000323580, SAVIEM - 5000030307, SAVIEM - 5000031150, SAVIEM - 5000168463, SCANIA - 306596, SCANIA - 402038, STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) - 90003142558, TOYOTA - 9933201395, UNIC - 61579809, UNIC - 61672688.

Применяемость

Марки (Brand):	DAF; FIAT; MAN; MAZDA; MERCEDES-BENZ; NISSAN; RENAULT; SCANIA; STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG); TOYOTA; VOLVO
Модели (Model):	112-Серия; 12 t-Серия; 1290-Серия; 1291-Серия; 14 t-Серия; 1490-Серия; 1491-Серия; 16 t-Серия; 16t LP-LPSL Серия; 18 t-Серия; 19 t-Серия; 190-Серия; 20t LP, LPK, LPS-Серия; 22t LP-LPS Серия; 23 t-Серия; 24 t-Серия; 25 t-Серия; 26 t-Серия; 27 t-Серия; 32 t-Серия; 33 t-Серия; 35 t-Серия; 41 t-Серия; 600-Серия; 760; 780; 85; 960; B 12-Серия; Cedric; Celica; Cressida; Crown; Land Cruiser; Laurel; Lion's City; Lion's City G; Lion's City LL; Lion's City Ü; Lion's City ÜLL; Lion's Classic G; Lion's Classic Ü; Lion's Regio; NG-Серия; NL-Серия; NÜ-Серия; Pick-Up; PR-Серия; Rustler; SG-Серия; SL-Серия; SÜ-Серия; ÜL-Серия
Детали (Model details):	12 S PR; 12.272 FL; 14 S PR; 15.240 FOC; 17.272 GM2; 170 F 26; 170 F 26 T; 18.260 HOCL; 18.260 HOCL-NL; 18.310 HOCL; 18.310 HOCL-NL; 18.320 HOCL; 18.350 HOCL; 18.360 HOCL; 18.370 HOCL; 18.400 HOCL; 18.410 HOC; 18.410 HOCL; 18.420 HOCL; 18.460 HOCL; 19.262;
ОЕ Внешние (OE External):	BET323580; BET323948; BMC613287; BMC613297; CHE3847709; DAF212269; DAF234125; DAF236632; FIA4547433; FIA4547443; FIA460269; FIA4646105; FIA4646107; FIA61672688; HHF0029975992; ISU1136710830; ISU5136711120; KAS4766771100; LAI4547433; LAI4547443; LAI460269; LAI4646105; LAI4646107; LAI61672688; MAN06580420238; MAN06580430238; MAN06580432238; MAN06580472238; MAN06580474238; MAN06580480238; MAN87680900238; MB0029975992; MBA0029975992; NIS0197811414; NIS1192010G01; NIS1192010G02; NIS11920V5001; NIS20166T9309; NIS21066T9309; NIS2114090102; OMM4646105; OMM4646107; OMM61579809; OMM61672688; REN0000323580; REN0000323948; REN5000168463; REN5000625394; SAV0000323580; SAV5000030307; SAV5000031150; SAV5000168463; SCA306596; SCA402038; STE90003142558; TOY9933201395; UNI61579809; UNI61672688; VOL9515801; VOL969135; VOL973545



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88