

Фильтр топливный IVECO — F026402030 (F 026 402 030)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=F026402030>



Артикул

F026402030

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	0.659
Объём (л):	2.061
Длина, мм:	101
Ширина, мм:	101
Высота, мм:	202
Качество:	Оригинал

Фильтр топливный IVECO F026402030 (производитель BOSCH) .

Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Фильтры, Фильтры дизельного топлива. Основные характеристики артикула F 026 402 030: размеры (101/101/202/) мм., вес - 0.659 кг., объем - 2.061 л..

Применяется на следующих марках: AVIA; BMC (SANAYI VE TICARET A.S.); DAF; HEULIEZ; IRISBUS; IVECO; TEMSA. Применяется на следующих моделях: 100-Серия; 120-Серия; 130-Серия; 140-Серия; 150-Серия; 180-Серия; 320-Серия; 60-Серия; 70-Серия; 80-Серия; 90-Серия; CF 65; D-Серия; EuroCargo 2003; EuroCargo 2014; EuroCargo 2016; Euromidi CC; Fatih; GX-Серия; LF 45; LF 45 IV; LF 55; LF 55 IV; Proway; Stralis Hi-Way; Tourmalin. Артикулы OEM: AVIA - 402030901, AVIA - 489783300, CUMMINS - 4897833, CUMMINS - 4894548, CUMMINS - 3978040, CUMMINS - 4897897, DAF - 1399760, DAF - 1705122, DAF - 1829166, FREIGHTLINER - 4897833, IVECO - 2992241, IVECO - 504033400, IVECO - 503621941, IVECO - 504118386, IVECO - 503103529, NISSAN - 16400LA40A.

Применяемость

Марки (Brand):	AVIA; BMC (SANAYI VE TICARET A.S.); DAF; HEULIEZ; IRISBUS; IVECO; TEMSA
Модели (Model):	100-Серия; 120-Серия; 130-Серия; 140-Серия; 150-Серия; 180-Серия; 320-Серия; 60-Серия; 70-Серия; 80-Серия; 90-Серия; CF 65; D-Серия; EuroCargo 2003; EuroCargo 2014; EuroCargo 2016; Euromidi CC; Fatih; GX-Серия; LF 45; LF 45 IV; LF 55; LF 55 IV; Proway; Stralis Hi-Way; Tourmalin
Детали (Model details):	Access' Bus GX 427; Access' Bus GX 427, BHNS; CF 65.180; CF 65.220; CF 65.250; CF 65.280; CF 65.300; D 100 4.0; D 120 4.0; D 60 4.0; D 75, 75T 4.0; D 90 4.0; EuroCargo 100 E 17; EuroCargo 100 E 18; EuroCargo 100 E 19; EuroCargo 100 E 21; EuroCargo 100 E 2;

OE Внешние (OE
External):

AUD2R0127177B; AVA402030901; AVA489783300; AVAZ489783300; BCT7006269; CAS504292579; CAS73316835; CAS84167233; CAS84412164; CAS84468410; CAS84493919; CAS87803199; CAS87803200; CAS87803208; CDC73316835; CDC84167233; CDC84412164; CDC84468410; CDC84493919; CDC87803199; CDC87803200; CDC87803208; CIH504292579; CIH73316835; CIH84167233; CIH84412164; CIH84468410; CIH84493919; CIH87803199; CIH87803200; CIH87803208; CLA21703110; CNH323016450; CNH504292579; CNH73316835; CNH84167233; CNH84412164; CNH84468410; CNH84493919; CNH87803199; CNH87803200; CNH87803208; CUM3978040; CUM4894548; CUM4897833; CUM4897897; CUM4989106; DAF1399760; DEERECFF0542100; DEODP010206; DFC4989106; DHI40040300126; FNH323016450; FORBG5X9155AA; FRL4897833; HEU2943501; IVE0000002992241; IVE00000504118386; IVE0000500039730; IVE0503621941; IVE2992241; IVE500039730; IVE503103529; IVE503120786; IVE503621941; IVE504033400; IVE504118386; JCB32925919; JCB32925932; JCB32926138; JCB333Y7208; KOM6754716130; KOM6754716140; KOM6754716410; KOM6754796130; KOM6754796140; LAV003230164500; LAV323016450; NEH323016450; NIS16400LA40A; VCE14559479; VOL14559479; VWW2R0127177B



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88