

Суппорт задний левый — 0986474780 (0 986 474 780)

<https://autodieselpart.ru/product/?id=0986474780>



Артикул

0986474780

Параметры

Бренд:	BOSCH
Вес нетто (кг):	1.854
Объём (л):	4.849
Длина, мм:	219
Ширина, мм:	164
Высота, мм:	135
Качество:	Оригинал

Суппорт задний левый 0986474780 (производитель BOSCH) . Срок поставки: в наличии и под заказ. Бесплатная доставка по Москве или до транспортной компании. Автозапчасть по каталогу производителя относится к группам: Тормозные системы, Тормозные Суппорты. Основные характеристики артикула 0 986 474 780: размеры (219/164/135/) мм., вес - 1.854 кг., объем - 4.849 л.. Применяется на следующих марках: HONDA, ROVER. Применяется на следующих моделях: 200; 25; 400; 45; Civic; Concerto. Артикулы OEM: HONDA - 43013ST3E00, HONDA - 43013ST3E01, HONDA - 43023SK3E00, MG - GBC158, ROVER - GBC158, ROVER - EJP1423.

Применяемость

Марки (Brand):	HONDA, ROVER
Модели (Model):	200; 25; 400; 45; Civic; Concerto
Детали (Model details):	211 1.1i 11.1995 - 03.2000; 214 1.4 16V 10.1995 - 03.2000; 214 1.4i Cabrio 10.1992 - 11.1999; 214 1.4i 01.1993 - 02.1996; 214 1.4i 10.1995 - 03.2000; 214 1.4i 16V 10.1989 - 09.1993; 214 1.4Si 16V 10.1992 - 02.1996; 214 1.4Si 16V Cabrio 10.1992 - 03.1996; 214 S 1.4 10.1989 - 12.1992; 216 1.6 16V 10.1995 - 03.2000; 216 1.6 GTi 16V 09.1990 - 02.1996; 216 1.6 GTi 16V Cabrio 01.1992 - 02.1996; 216 1.6i 16V 10.1989 - 02.1996; 216 1.6i 16V Cabrio 03.1996 - 03.2000; 216 1.6i 16V Coupe 03.1996 - 03.2000; 216 1.6i 16V Coupe 10.1989 - 02.1996; 218 1.8 Turbo Diesel 10.1992 - 02.1996; 218 1.8i 16V 09.1995 - 03.2000; 218 1.8i 16V Coupe 03.1996 - 03.2000; 218 1.9 Diesel 10.1992 - 12.1994; 220 2.0 GTi 16V 09.1991 - 06.1996; 220 2.0 GTi/GSi 10.1992 - 06.1996; 220 2.0 SD 09.1995 - 03.2000; 220 2.0 SDi 09.1995 - 03.2000; 220 2.0i Turbo 01.1993 - 06.1996; 220 2.0i Turbo Coupe 01.1993 - 06.1996; 25 1.1i 16V 02.2003 - 05.2005; 25 1.4i 16V 02.2000 - 05.2005; 25 1.6i 16V 02.2000 - 05.2005; 25 1.8i 16V 02.2000 - 10.2004; 25 2.0 IDT 02.2000 - 05.2005; 25 2.0 IDT 02.2003 - 05.2005; 414 1.4 16V 01.1993 - 02.1996; 414 1.4 16V 04.1990 - 04.1995; 414 1.4 Si 16V 05.1995 - 03.2000; 416 1.6 GSi 16V 04.1990 - 02.1996; 416 1.6 GSi 16V Tourer 04.1990 - 02.1996; 416 1.6 GTi 16V 04.1990 - 02.1996; 416 1.6 GTi 16V Tourer 04.1990 - 02.1996; 416 1.6i 16V 05.1995 - 03.2000; 416 1.6i 16V 05.1995 - 10.1999; 416 1.6i 16V Tourer 02.1996 - 03.2000; 418 1.8 TD 09.1991 - 02.1996; 418 1.8 TD Tourer 02.1996 - 03.2000; 418 1.8i 16V Tourer 03.1996 - 12.1998; 418 1.9 D 09.1991 - 04.1995; 418 1.9 D Tourer 09.1991 - 04.1995; 418 Coupe 1.8 GSi 16V 01.1997 - 12.1998; 420 2.0 16V 02.1992 - 02.1996; 420 2.0 16V 10.1995 - 03.2000; 420 2.0 SD 10.1995 - 03.2000; 420 2.0 SDi 10.1995 - 03.2000; 420 2.0i Turbo 16V 01.1993 - 02.1996; 45 1.4 16V 02.2000 - 05.2005; 45 1.6 16V 02.2000 - 05.2005; 45 1.8 16V 02.2000 - 05.2005; 45 2.0 IDT 02.2000 - 05.2005; 45 2.0 IDT 02.2003 - 05.2005; 45 2.0 V6 02.2000 - 05.2005; Civic 1.4i 16V Aerodeck 03.1998 - 02.2001; Civic 1.5i 16V Aerodeck 03.1998 - 02.2001; Civic 1.6i 16V Aerodeck 03.1998 - 12.1998; Civic 2.0 Diesel Fastback 03.1997 - 02.2001; Civic 2.0 Diesel Turbo Aerodeck 04.1998 - 02.2001; Concerto 1.6i 16V Hatchback 08.1989 - 03.1995; Concerto 1.6i 16V Sedan 08.1989 - 03.1995;

OE Внешние (OE
External):

HON43013ST3E00; HON43013ST3E01; HON43023SK3E00; MGNGBC158; ROWEJP1423; ROWGBC158



+7 (495) 734-91-88, +7 (495) 601-28-88